

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP/023
Centre de treball: Magatzem Infraestructures viàries Malloles
Subcomitè: Altres Centres **Moderat**

Breu descripció situació actual

El dia 31 de gener de 2023 es realitza visita de verificació de l'espai, on es trasllada el personal del Magatzem de Calldetenes durant un període aproximat de 6 mesos al centre de treball del Magatzem de Malloles del sector de conservació d'Infraestructures viàries de Vic.

Aquest trasllat es deriva de la necessitat de realitzar obres de millora a la Nau de Calldetenes (desamiantat, modificació de sala de descans, vestuaris i lavabos, millora d'aïllament de la nau entre altres) coordinat per la Subdirecció d'Edificació i Obres de la Diputació.

Degut a l'envergadura de l'obra, es traslladen, vehicles especials, maquinària, eines de treball i productes a mes d'adaptar dos llocs de treball d'oficina.

El magatzem de Malloles constituirà de manera provisional el centre de treball de 7 treballadors: Cap Unitat, Oficial de permisos i 5 operaris d'obres públiques.

Proposta de mesures preventives

Relació dels riscos presents i mesures correctors derivades dels mateixos

R03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Factor de risc: PRESTATGERIES I ARMARIS INESTABLES.

S'han de collar a la paret les prestatgeries o armaris per garantir la seva estabilitat.

R04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

Factor de risc: EQUIPS DE TREBALL, EINES, MAQUINÀRIA AUXILIAR DESENDRÈÇATS

Habilitar espai accessible i segur per col·locar maquinària auxiliar (moto serres, desbrossadores, pèrtigues...) i ubicar-les a aquest.

R06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Factor de risc: RESALT TERRA PORTA D'ACCES A OFICINES I PORTA FONTS NAU

Senyalitzar amb cinta groga i negra el ressalt de la porta d'accés de les escales a les sala formació i despatxos provisionals.

Senyalitzar amb cinta groga i negra el ressalt del terra que hi ha a la porta de persones de sortida al fons de la nau.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP/023
Centre de treball: Magatzem Infraestructures viàries Malloles
Subcomitè: Altres Centres **Moderat**

R06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Factor de risc: MATERIAL I EINES EN ZONES DE PAS.

Deixar les zones de pas lliures d'obstacles, endreçar el material i eines de treball a espais habilitats. Millorar la neteja.

R07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Factor de risc: MATERIAL EN ZONES DE PAS, TANQUES, EINES, MAQUINÀRIA...

Millorar l'ordre i neteja. Delimitar espai d'emmagatzematge de material i eines.

R08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Factor de risc: SORTIDA I ENTRADA EN FILA DE VEHICLES I MAQUINÀRIA A LA NAU .

Mantenir endreçats els equips de treball i eines. No obstaculitzar les zones de pas.

Prestar especial atenció al moure-se'n degut a les noves ubicacions de materials i eines presents al nou espai.

Habilitar espai d'emmagatzematge de eines i equips de treball.

R17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Factor de risc: PRODUCTES QUÍMICS UBICATS A DIFERENTS PARTS LA NAU. TRANSVÀS.

Eliminar els productes químics presents al vestuari provisional fora d'aquest espai a zona ventilada, senyalitzada i delimitada.

Canviar d'ubicació els productes químics del vestuari a un armari ubicat en zona ventilada, lluny de fonts de calor.

Senyalitzar la zona d'emmagatzematge de productes amb pictogrames corresponents.

Reduir al mínim necessari els productes químics.

Disposar de les fitxes de seguretat química accessibles dels productes químics presents i informar de la zona on es troben per la seva consulta.

Facilitar equips de protecció establerts a les fitxes de seguretat química, registrar el seu lliurament i vetllar pel seu ús.

Habilitar una paperera amb tapa per llençar els draps i papers impregnats amb productes químics i ubicar-la a zona ventilada, lluny de fons de calor o espurnes.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP/023
Centre de treball: Magatzem Infraestructures viàries Malloles
Subcomitè: Altres Centres **Moderat**

No realitzar transvasament de productes químics al costat de la zona d'emmagatzematge, espurnes, risc elèctric. Fer-ho en zona ventilada i seguint pràctiques segures.

No menjar o beure a les zones d'emmagatzematge, transvasament de productes químics ni mentrestant es manipulen productes químics. Fer-ne ús del epis i les recomanacions d'ús establertes a les fitxes de seguretat química.

R23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Factor de risc: ESTACIONAMENT EN FILA A LA NAU, MANCA D'ESPAI.

Tenir especial cura durant l'entrada i sortida de vehicles i maquinària a la nau, allunyar-se de la zona de circulació durant l'entrada i sortida o col·locació de vehicles a la nau.

R32 CONFIGURACIÓ LLOC DE TREBALL, POSTURES FORÇADES.

Factor de risc: MANÇA PENJADORS AL VESTUARI PROVISIONAL. DISPOSEN DE PENJADORS D'OFICINA. ESPAI INSUFICIENT A LES TAQUILLES.

S'han d'instal·lar penjadors a la paret del vestuari provisional.

Els operaris haurien de disposar de dues taquilles amb clau cadascú, una per guardar la roba de treball i l'altre per la roba de carrer per separat. La grandària de les taquilles ha de permetre la cabuda de la roba i el calçat.

Les dimensions del vestidor i els serveis higiènics hauran de permetre la utilització sense dificultats ni molèsties, tenint en compte el nombre de treballadors/es que els puguin fer servir de manera simultània.

R33 MICROCLIMA: TEMPERATURA

Factor de risc: Temperatura inadequada vestuari provisional i lavabos.

Adequar l'espai habilitat com vestuari provisional a fi de garantir que es garanteixi una temperatura dins del RD 488/97 de llocs de treball.

S'ha de garantir dutxes amb aigua calenta i freda.

En data 3 de març es redacta el present document per part de la tècnica de prevenció de riscos laborals Astrid Sánchez Vázquez.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005091
Tipus documental	Informe
Títol	2023IP023 AC Valoració i adequació trasllat provisional Malloles

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Astrid Sanchez Vazquez (TCAT)	Tècnic PRL	Signa	10/03/2023 08:48
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	14/03/2023 11:03

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
885416940b1812ea7202	https://seuelectronica.diba.cat	

