



INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

Planificació de mesures correctores

Expedient

2023NP017

CIT, Centre Informació
Tributària, Barcelona

Data visita 10/08/2023 Data subcomitè 09/10/2023

Sistemes de seguretat


		NO	Factors generals	
Espai compartit		NO	Sala d'espera	Correcta
Mampara		SÍ	Acústica	Deficient
Polsadors		SÍ	Il·luminació	Deficient
Càmares de vídeo		SÍ	Climatització	Correcta
Senyalització càmeres		SÍ		
Gestor de cues		SÍ		
Intèrfon		SÍ		

Descripció

Zona d'atenció al públic amb prou espai i seients. Els treballadors que fan atenció al públic no poden veure l'entrada. L'intèrfon no s'utilitza. La senyalització de les càmeres de vídeo està únicament a la part exterior de la porta d'entrada. La il·luminació general dels llocs de treball d'atenció al públic està en dos llocs per sota del mínim de 500 lux (RD486/1997) i en el mostrador d'atenció al públic al voltant de 300 lux.

Proposta informe

1. Millorar l'acústica en la zona d'atenció al públic
2. Millorar la il·luminació general en la zona d'atenció al públic
3. Senyalitzar la gravació d'imatges en un lloc visible per als contribuents



Mesura correctora

Data previst

Data exec.

Resp. mesura

Cost (€)

Millorar la il·luminació general	2 Trim 24		SCC/Brigada	
En tramitació un contracte per a la millora de l'acústica	4 Trim 24		SCC	
Senyalitzar gravació imatges en un lloc visible	4 trim 23		Unitat Senyalística	