



INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

Expedient:	2023NP022		
Centre de treball	Cerdanyola		
Adreça	c/ Santa Anna, 60	Data visita	23/08/2023

Sistemes de seguretat

Espai compartit	NO
Mampara	SÍ
Polsadors	SÍ
Càmares de vídeo	SÍ
Senyalització càmeres	SÍ
Gestor de cues	NO
Intèrfon	SÍ

Factors generals


Sala d'espera	Millorable
Acústica	Deficient
Il·luminació	Correcta
Climatització	Correcta

Observacions generals

La sala d'espera és petita i disposa només de 3 cadires (una d'elles entapissada amb tela). El gestor de cues no es considera necessari. La senyalització que indica la gravació d'imatges està en la part exterior de la porta d'entrada. Els empleats/des comenten que sovint han vist paneroles a l'interior de l'oficina. L'oficina no disposa de renovació forçada d'aire. La sortida d'emergència de la part posterior de l'oficina està inhabilitada (una persiana metàl·lica obstaculitza la sortida).

Propostes de millora

1. Millorar l'acústica en la zona d'atenció al públic
2. Senyalitzar la gravació d'imatges a l'interior de l'oficina en un lloc visible per als contribuents
3. Substituir les cadires entapissades amb tela de la sala d'espera per unes altres de fàcil neteja
4. Habilitar la sortida d'emergència de la part posterior de l'oficina
5. Desinfectar i fer tractament antiplagues periòdicament
6. Ubicar els productes de neteja en un lloc que compleixi els següents requisits
 - Lluny de fonts de calor i protegits de la radiació solar
 - Ventilats
 - Que es pugui tancar amb clau (un armariet, una habitació petita..)
7. Millorar la renovació d'aire



Santiago Comas Uriz
Cap del Negociat de Prevenció de Riscos Laborals
Barcelona