



INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

Expedient:	2024NP007		
Centre de treball	Sant Joan Despí		
Adreça	Camí del mig, 7 bx	Data visita	15/02/2024

Sistemes de seguretat

Espai compartit	No
Mampara	Sí
Polsadors	Sí
Càmares de vídeo	No
Senyalització càmeres	No
Gestor de cues	No
Intèrfon	Sí

Factors generals

Sala d'espera	Correcta
Acústica	Millorable
Il·luminació	Correcta
Climatització	Correcta

Observacions generals

Oficina gran i lluminosa. Zona d'atenció al públic amb prou espai i seients amb una taula per escriure i emplenar documents. Els empleats informen que no és una oficina conflictiva.

Propostes de millora

- Senyalitzar la farmaciola
- Reubicar l'extintor de la sala d'espera a una de les parets assenyalades a la foto 3
- Realitzar la revisió trimestral dels extintors (el dia de la visita s'observà un endarreriment de 15 dies)



Foto 1




Foto 2



Foto 3

Santiago Comas Uriz
Cap del Negociat de Prevenció de Riscos Laborals
Barcelona