



## INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

<b>Expedient:</b>	<b>2024NP008</b>		
<b>Centre de treball</b>	<b>Sant Just Desvern</b>		
<b>Adreça</b>	<b>Passatge Sant Lluís, 6</b>	<b>Data visita</b>	<b>15/02/2024</b>

### Sistemes de seguretat

Espai compartit	No
Mampara	Sí
Polsadors	Sí
Càmares de vídeo	No
Senyalització càmeres	No
Gestor de cues	No
Intèrfon	Sí

### Factors generals

Sala d'espera	Correcta
Acústica	Millorable
Il·luminació	Correcta
Climatització	Correcta

### Observacions generals

Zona d'atenció al públic amb prou espai i seients. Oficina amb aflluència moderada i no conflictiva segons informen els empleats. S'observen problemes d'humitats a diversos punts de les parets de l'oficina, material divers (caixes de cartró, plaques metàl·liques, etc.) emmagatzemat a l'armari del quadre elèctric i molts cables sense canalitzar dels equips informàtics

### Propostes de millora

- Canalitzar els cables dels equips informàtics
- Reubicar el material actualment ubicat a l'armari del quadre elèctric
- Millorar l'acústica de l'oficina
- Eliminar humitats
- Es recomana disposar d'una taula perquè els contribuents puguin escriure i emplenar documents o modificar el taulell existent.



Foto 1




Foto 2



Foto 3

Santiago Comas Uriz  
Cap del Negociat de Prevenció de Riscos Laborals  
Barcelona