



## INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

<b>Expedient:</b>	<b>2024NP009</b>	
<b>Centre de treball</b>	<b>Esplugues de Llobregat</b>	
<b>Adreça</b>	<b>Pça. Santa Magdalena, 11</b>	<b>Data visita 15/02/2024</b>

### Sistemes de seguretat

Espai compartit	No
Mampara	Sí
Polsadors	Sí
Càmares de vídeo	No
Senyalització càmeres	No
Gestor de cues	No
Intèrfon	Sí

### Factors generals

Sala d'espera	Deficient
Acústica	Deficient
Il·luminació	Millorable
Climatització	Correcta

### Observacions generals

Oficina amb molta afluència, zona d'atenció al públic petita, amb dos cadires i amb problemes d'acústica. A la part del darrera de l'oficina hi ha una habitació molt gran (foto 3) buida amb material divers (caixes de cartó, equips de clima/ventilació en desús, material d'obra, etc.) en la qual hi havia brutícia i paneroles mortes. Es van mesurar 300 lux al lloc de treball amb atenció al públic situat enfront de l'entrada, sent el mínim de 500 lux (RD486/1997).

### Propostes de millora

- Millorar l'acústica de l'oficina
- Millorar la il·luminació del lloc de treball ubicat enfront de l'entrada que fa atenció al públic
- Netejar i retirar el material de l'habitació gran i buida al darrere de l'oficina
- Senyalitzar la presència d'un extintor de pols a la paret adjacent on està ubicat (foto 2)
- Reubicar una tauleta que dificulta l'accés a l'extintor ubicat al costat del rellotge de marcatge d'entrades i sortides
- Senyalitzar la presència del graó de la sortida d'emergència (la seva alçada es superior als 20 cm)
- Es recomana disposar d'una taula perquè els contribuents puguin escriure i emplenar documents o modificar el taulell existent.



Foto 1




Foto 2




Foto 3

Santiago Comas Uriz  
Cap del Negociat de Prevenció de Riscos Laborals  
Barcelona