

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient 2023IP/026

Pendent 27/6/2023

Centre treball 3184E01 Local Per A Bibliobús Guilleries

### Descripció

### Prevenció adicional

### Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Es recomana verificar el sensor periòdicament. Segons la informació facilitada per la DIBA, el detector s'activa a $\geq 3$ ppm. Es recomana regular la seva activació per posar en marxa l'extractor, a un límit de concentració inferior al existent.			GSB/SDED	0
Programar l'extractor ubicat al fons de la nau perquè s'ajusti als moments de l'obertura i tancament de la porta d'accés de vehicles i mantenir el seu funcionament durant un temps prudencial a posteriori.			GSB/SDED	0
Es recomana no estacionar vehicles particulars a l'interior de la nau.			GSB	0
Mantenir tancada la porta de comunicació de l'oficina amb la nau, a excepció del pas de persones amb carretons.			GSB	0
Valorar la possibilitat de mesurar l'exposició laboral diària d'un dels llocs de treball del bibliobús (conductor i director).		24/2/2023	OPRL	4410
Realitzar seguiment de les condicions de treball i en cas de canvis, respecte de les dels dies de mostreig, verificar que els nivells de concentració continuen trobant-se en conformitat.	PERIÒDICA		GSB/OPRL	0