

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** MTY\_IP093\_2024\_Diagnosi d'amiant Masia Mariona\_PN del Montseny  
**Centre de treball:** Parc Natural del Montseny  
**Subcomitè:** Altres Centres

**Lleu**

### Breu descripció situació actual

El Servei d'anàlisi de gestió territorial inversions i obres (SAGTIO) de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals ha encomanat una diagnosi per identificar la presència de materials amb amiant al edifici de Masia Mariona del Parc Natural del Montseny.

El dia 23 d' octubre de 2023 es realitza la visita al Parc Natural del Montseny. El dia 24 d' abril de 2024 la SAGTIO envia l'informe definitiu a l'Oficina de prevenció de riscos laborals (OPRL). Aquest informe està elaborat pel tècnic Isaac López Izquierdo, de l'empresa Bureau Veritas Inspección y Testing.

Segons l'informe esmentat, a l'edifici de Masia Mariona del Parc Natural del Montseny, s'han identificat els següents elements que contenen amiant:

- M1.1- 142354064 i M1.2- 142354065: Es tracta de dos tubs de fibrociment amb amiant de 300 mm de diàmetre i de longitud aproximada d'uns 3 m cadascun. Els tubs recorren en la vertical soterrats al terreny i van des de la superfície del terreny (visibles a l'interior d'una arqueta) fins a la volta del túnel de la mina de refrigeració de Masia Mariona. El material de fibrociment es troba en bon estat degut a que està protegit dels agents climatològics. Risc baix.

Els tubs es troben en una zona totalment inaccessible durant l'ús quotidià de la instal·lació.

Els tubs són utilitzats per passar per dins seu el cablejat elèctric i l'abastiment d'aigua a l'edifici.

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** MTY\_IP093\_2024\_Diagnosi d'amiant Masia Mariona\_PN del Montseny  
**Centre de treball:** Parc Natural del Montseny  
**Subcomitè:** Altres Centres

**Lleu**

### Proposta de mesures preventives

Derivat de l'informe tècnic d'identificació i avaluació de materials amb amiant de l'edifici de Masia Mariona del Parc Natural del Montseny, que indica l'existència d'amiant en diferents elements, s'estableixen les següents mesures correctores:

- Senyalització dels elements / materials amb contingut d'amiant amb senyalització expressa de "no manipular".
- Prohibir cap actuació/intervenció tant del personal de Diputació com d'empreses alienes sobre els elements de l'edifici que contenen amiant descrits anteriorment, tret que es realitzin per de part personal d'empreses RERA.
- Dins del procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE), s'haurà d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.
- Informar als/les treballadors/es dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.
- Informar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.
- Formar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.
- Retirada dels MCA identificats M1.1- 142354064 i M1.2- 142354065, al "Informe per la diagnosi d'amiant als equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Edifici Masia Mariona" d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** MTY\_IP093\_2024\_Diagnosi d'amiant Masia Mariona\_PN del Montseny  
**Centre de treball:** Parc Natural del Montseny  
**Subcomitè:** Altres Centres

**Lleu**

Laboral competent, per part d'una empresa RERA. Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe:

- Estabilització i confinament: aplicació d'un producte específic encapsulant per fibrociments.

Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.

Qualsevol actuació de retirada o encapsulament del material implicarà la retirada prèvia de les instal·lacions de subministrament elèctric i aigua a l'edifici. Aquestes feines de retirada del cablejat elèctric i dels tubs d'aigua que recorren per l'interior dels tubs de fibrociment es poden considerar unes operacions en risc d'amiant i per tant haurien de realitzar-les treballadors d'una empresa RERA.

- Sempre que es detecti o existeixin canvis substancials realitzar revaloració del risc potencial del MCA segons la UNE171370-2 dur a terme per un inspector d'amiant qualificat



## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** MTY\_IP093\_2024\_Diagnosi d'amiant Masia Mariona\_PN del Montseny  
**Centre de treball:** Parc Natural del Montseny  
**Subcomitè:** Altres Centres

**Lleu**

Legislació:

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.

En data 7 de maig 2024, es redacta el present document per part de la tècnica superior de prevenció de riscos laborals Montse Arráez Carrión.

## Metadades del document

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Núm. expedient   | 2021/0004575                                                   |
| Tipus documental | Informe                                                        |
| Títol            | MTY IP093 2024 Diagnosi amiant Masia Mariona Parc del Montseny |

## Signatures

| Signatari                        |                                                  | Acte  | Data acte        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------|
| Concepció Minguet Salvado (TCAT) | Cap Unitat de Seguretat<br>Higiene i Ergonomia   | Signa | 19/06/2024 14:30 |
| Montserrat Arráez Carrión (TCAT) | Tècnica superior prevenció<br>de riscos laborals | Signa | 19/06/2024 14:31 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4cefded39ee697ce1dea | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |

