

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

**Expedient**

2024IP/039

Pendent

6/5/2024

**Centre treball**

1200T23 Mata de la Barata (Ix)

**Descripció**

**Prevenció  
adicional**

**Obs MC**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Per les tasques de transport i manipulació de materials seguir les indicacions de la pròpia avaluació de riscos, dels informes complementaris i les indicacions específiques en les formacions de prevenció de riscos laborals.	[ ]	[ ]	GSEN	0
Mentre no es realitzi la retirada del material que no s'utilitza, senyalitzar la prohibició de "fora d'ús".	[ ]	[ ]	GSEN	0
Revisions periòdiques: <input type="checkbox"/> Abans de cada ús, l'eslinga ha de ser inspeccionada per detectar defectes i assegurar-se de que la identificació és correcta. S'han de guardar i mantenir els registres d'inspecció/revisió de les eslingues. <input type="checkbox"/> Mantenir llistat de les eslingues, amb les característiques, any de fabricació, etc. <input type="checkbox"/> Mantenir registre de les revisions, que inclogui data, nom, resultats, properes revisions i comentaris.	[ ]	[ ]	GSEN	0
Instruccions generals en quan a manteniment i ús: <input type="checkbox"/> Durant el seu emmagatzematge i transport s'ha de guardar en un lloc sec i ventilat, sense exposició solar. <input type="checkbox"/> Lloc d'emmagatzematge serà un lloc lliure d'atmosferes de pols, greix, àcids i/o productes corrosius. <input type="checkbox"/> La temperatura de l'ambient no haurà de superar els 60°C, no s'han d'exposar a temperatures elevades. <input type="checkbox"/> No s'han de depositar directament al terra, es recomana l'ús de suports de fusta amb perfils rodons o sobre palets o prestatgeries. <input type="checkbox"/> Es recomana no exposar-les a la llum solar o altres fons de radiació UV. <input type="checkbox"/> Evitar el contacte amb zones humides.	[ ]	[ ]	GSEN	0
En cas d'observar deteriorament de les eslingues, retirar de manera immediata.	[ ]	[ ]	GSEN	0
Realitzar inspeccions periòdiques i prèvies al seu ús, per tal de comprovar el bon estat de les eslingues, d'acord a les indicacions del fabricant (correcta identificació de l'etiqueta, sense signes de deteriorament per efectes de la climatologia, desgast, trencaments, friccions, alteració de color, efectes corrosius, talls i altres.)	[ ]	[ ]	GSEN	0
Tenir en compte els coeficients i angles de cada posició. Comprovar que els angles de càrrega són correctes. Seguir les indicacions del fabricant i les taules de referència.	[ ]	[ ]	GSEN	0
Respectar la càrrega màxima indicada pel fabricant. No sobrepassar mai aquests límits.	[ ]	[ ]	GSEN	0
Comprovar que les eslingues disposin de marcat CE i compleixin amb la norma UNE-EN 1492.	[ ]	[ ]	GSEN	0
Cal seguir sempre les indicacions del propi fabricant en quant a ús i manteniment.	[ ]	[ ]	GSEN	0