

2023SUR02 QUADRE DE SEGUIMENT
SUBCOMITÈ DE SEGURETAT I SALUT RECINTE URGELL

1. AVALUACIÓ DE RISCOS

Nom Avaluació	Data	
Avaluació de Riscos Galeria del Rellotge	15/11/2017	Es sol·licita pressupost per corregir les mesures correctores.
Avaluació de Riscos Laboratori de Medi ambient Recinte Urgell	29/8/2019	
Avaluació inespecífica Recinte Torribera, Porteria, Nau i pavelló Montjuïc R2	25/4/2019	
Avaluació Riscos biològics Laboratori Medi Ambient Urgell (2019IP133 UR)	4/11/2019	
Avaluació Riscos Edifici 15 Urgell	Des. 2020	UR_22_2021_Avaluacio Riscos Edifici 15 Urgell
Avaluació Riscos Edifici 05 Urgell	Nov. 2020	UR_21_2021_Avaluacio Riscos Edifici 05 Urgell
Avaluació Riscos GSEIUPA_Fora oficina	Abril 2020	GSEIUPA_2021_AR_A. tasques fora oficina
Avaluació Riscos EPIs Oficina habitatge	Març 2021	Oficina Habitatge_2020_AR_EPIS Visites obres
Avaluació Riscos Edifici Londres	Desembre 2021	LO_00_2020_AR_Inespecific Edifici Londres
Avaluació de riscos inespecífics Recinte Urgell	Gener 2022	UR_00_2020_Avaluació Inespecífica Recinte Urgell
Avaluació de riscos inespecífics Edifici del Rellotge	Setembre 2022	0055_1037_AR Inespecífics Edifici del Rellotge R3
Avaluació de riscos inespecífics planta baixa Edifici 5 – Residència Ramon Llull	Març 2023	247_248_AR Inespecífics planta baixa Edifici 5 Urgell - processos selectius

2. INFORMES DE PREVENCIÓ

Tema	Data	Estat
Edifici del Rellotge		
Condicions ambientals Planta Baixa Edifici Rellotge	10/10/2019	2019IP183 UR Condicions ambientals Planta Baixa Edifici Rellotge
Condicions ambientals Planta segona Edifici Rellotge	17/12/2019	2019IP248 UR Condicions Ambientals Segona planta Edifici Rellotge
Prediagnosi Amiant	8/6/2021	UR_02_2021_AR_Edifici Rellotge_Informe Prediagnosi Amiant
Mesures ambientals amiant	18/11/2021	UR_02_2021_AR_Edifici Rellotge_Mesures Ambientals Amiant
Informe Diagnosi Amiant Edifici Rellotge	21/3/2022	UR_02_2021_AR_Edifici Rellotge_Informe Diagnosi Amiant
Edifici 20 - 25		
Condicions Ambientals Edifici	17/11/2017	Informe 2017IP167. Valors de CO ₂ elevats. Es recomana augmentar la renovació d'aire. Projecte renovació d'aire 2021
Accés plaques solars coberta	1/10/2018	2018IP177 Manteniment plaques solars Ed 20_25 Urgell
Prediagnosi Amiant	10/6/2021	UR_11_2021_AR_Edifici 20_25_Informe Prediagnosi Amiant
Diagnosi Amiant	1/9/2021	UR_11_2021_AR_Edifici 20_25 Informe Diagnosi Amiant

Tema	Data	Estat
Edifici del Vagó		
Prediagnosi Amiant	14/6/2021	UR_03_2021_AR_Edifici del Vagó_Informe Prediagnosi Amiant
Mesures ambientals Amiant	8/11/2021	UR_03_2021_AR_Edifici Vago - Mesures ambientals
Informe Diagnosi Amiant Edifici del Vago	21/3/2022	UR_03_2021_AR_Edifici del Vagó_Informe Diagnosi Amiant
Edifici 02_Xarxa de Biblioteques		
Qualitat aire interior	25/6/2021	UR_20_2021_AR_Edifici 02 Recinte Urgell_qualitat aire interior
Prediagnosi Amiant	14/6/2021	UR_20_2021_AR_Edifici 02_Xarxa Biblioteques Informe Prediagnosi
Mesures ambientals amiant	18/11/2021	UR_20_2021_AR_Edifici 02_Xarxa Biblioteques_Mesures Ambientals Amiant
Informe Diagnosi Amiant Edifici 02 Xarxa Biblioteques	21/3/2022	UR_20_2021_AR_Edifici 02_Xarxa Biblioteques_Informe Diagnosi Amiant
Edifici 14		
Soroll planta baixa	22/10/2018	2018IP131 UR Soroll Edifici 14 Recinte Urgell
Edifici 02		
Condicions ambientals Edifici 02	25/6/2020	UR_20_2020_AR_Condicions Temperatura Edifici 02_Recinte Urgell
Edifici Reprografia		
Condicions ambientals vestuaris Departament de Reprografia	12/2/2020	Informe 2020IP031 UR Vestuaris Reprografia. Condicions ambientals i dutxa
Condicions ambientals Laboratori de Medi Ambient	9/12/2019	2019IP241 UR Condicions ambientals Laboratori de Medi Ambient
Avaluació nova màquina taller de Reprografia	5/7/2021	UR_06_2021_AR_Avaluació Talladora Wohlenberg
Avaluació de riscos Plegadora Morgana Reprografia	4/5/2022	UR_06_2021_AR_Avaluació Plegadora Morgana Reprografia
Avaluació de riscos Impressora plana Roland Reprografia	15/6/2022	UR_04_2022_IP_Avaluació Impressora plana Roland Reprografia
Avaluació impressora Kyocera Reprografia	28/12/2022	UR_04_2022_IP_Avaluació impressora Kyocera Reprografia
Avaluació impressora Ricoh C7210 Reprografia	28/12/2022	UR_04_2022_IP_Avaluació impressora Ricoh C7210 Reprografia
Avaluació soldador Iona Leister Reprografia	28/12/2022	UR_04_2022_IP_Avaluació soldador Iona Leister Reprografia
Edifici 26		
Edifici Manteniment / Tallers Manteniment		
Avaluació Vestuaris manteniment	27/11/2019	2019IP238 UR Vestuaris Manteniment Urgell
Contaminants pols Fusteria Urgell	1/12/2020	UR_10_2021_AR_Contaminants Pols de Fusta Urgell
Qualitat aire interior	5/2/2021	UR_09_2021_AR_Edifici 03 Recinte qualitat aire interior Edifici Manteniment
Qualitat aire interior	5/2/2021	UR_10_2021_AR_Tallers de Manteniment Recinte Urgell_qualitat aire interior
Sonometria Taller Fusteria	4/11/2021	UR_10_2020_AR_Sonometria Taller Fusteria Urgell 2021

Tema	Data	Estat
Urgell		
Sonometria Taller Serralleria	9/12/2022	UR_10_2022_IP_Avaluació exposició soroll. Taller Serralleria Recinte Urgell
Paisatge Urgell		
Vibracions paisatge	11/12/2019	Informe 2019IP209. Avaluació Vibracions Paisatge Urgell
Edifici 15		
Londres		
Il·luminació Edifici Londres	2/4/2019	Informe 2019IP050 BOPB il·luminació planta Altell Londres
Condicions ambientals Edifici	3/7/2020	LON_00_2020_AR_Condicions Temperatura Edifici Londres juliol 2020
Informe Desconfort tèrmic Carteria Edifici Londres	9/3/2022	LON_00_2020_IP_Desconfort tèrmic Carteria
Informe Diagnosi Amiant Edifici Londres	16/3/2022	LON_00_2022_IP_Diagnosi amiant Londres – Mesures
Torribera		
Sonometria Unitat Paisatge Torribera	15/12/2020	2020IP231 UR Sonometria Unitat Paisatge Torribera
Informe Pre-diagnosi Amiant Pavelló Montjuïc Torribera	10/3/2022	TO_04_2022_IP_Pre-Diagnosi amiant Pavelló Montjuïc Torribera - Mesures
Informe Armari productes inflamables Nau Auxiliar	3/6/2022	TO_21_2021_Armari Productes Inflamables Nau Auxiliar
Sonometria Unitat Paisatge Torribera	15/11/2022	TO_21_2022_IP_Avaluació exposició soroll. Unitat de Paisatge. Recinte Torribera

3. ALTRES

Tema	Data	Estat