

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

**Inespecífics planta baixa Edifici 5 Urgell
(processos selectius)**

març 2023



FITXA TÈCNICA DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS

Identificador de l'avaluació:	247
Número d'estudi:	248 – Inespecífics planta baixa Edifici 5 (processos selectius)
Revisió:	1
Data d'inici de l'estudi:	6/3/2023
Número d'empleat dels interlocutors:	9813
Delegats de Prevenció:	-
Subcomitè:	Recinte Urgell
Data de presentació al subcomitè:	15/5/2023

Jerónimo Aguilar Romo
28 de març de 2023
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Identificació i avaluació de riscos generals

Identificador 247
Tipus de feina Inespecífic pl. baixa Edifici 5 (proc. selectius)
Edifici

Nº Estudi: 248
Revisió: 1

Número de treballadors

0248AR1/01

01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Neteja de les aules de la planta baixa de l'edifici (parts altes). Possible risc per l'embaràs.

Prevenició actual Es realitza coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses de neteja. La neteja de les parts altes de les sales (finestrals, lluminàries, sostres, etc.) es realitza des de l'interior amb perxes telescòpiques i amb els peus a terra.
En cas d'embaràs, aplicar el protocol de risc per l'embaràs.

Prevenició addicional En cas de necessitar enfilem-se per sobre de dos metres fer ús de tots els mitjans i equips de seguretat necessaris, prioritzar les mesures de prevenició col·lectives sobre les individuals, i seguir les següents indicacions:

- No pujar mai sobre els prestatges ni a les taules
- Utilitzar sempre els mitjans adequats, no utilitzar elements improvisats o inestables.
- En cas d'utilitzar escales de mà per accedir a parts elevades, no utilitzar-les per transportar les càrregues. Abans d'utilitzar un escala s'assegurarà l'estabilitat i es pujarà i baixarà de cara i agafat amb les dues mans. No pujar mai a l'últim graó de l'escala i aquesta només serà utilitzada per una sola persona a l'hora.
- En cas de treballs en alçada fer revisió documental seguint el protocol de coordinació d'activitats empresarials.

0248AR1/02

02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Caiguda de persones. Possibilitat de vessaments d'aigua, o altres líquids.

Prevenició actual Neteja immediata del terra en cas de produir-se algun vessament.
El terra es troba en bon estat.
Ordre i neteja correcta.
Senyalització d'avertiment "terra mullat-risc de caigudes" després de la neteja del terra.

Prevenició addicional Mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell degut als terres mullats:

- Possibilitat d'instal·lar dosificadors de bosses els dies de pluja per recollir l'aigua dels paraigues mullats.
- Avisar al servei de neteja en cas que es mulli o s'embruti el terra, el dies de pluja o per vessaments accidentals.

Senyalitzar sempre el terra mullat.

0248AR1/03

02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Escales del passadís d'accés a la sala gran (menjador).

Prevenició actual

Prevenició addicional Disposar de passamans als costats tancats de l'escala del passadís d'accés a la sala gran (menjador).

Identificador 247
Tipus de feina Inespecífic pl. baixa Edifici 5 (proc. selectius)
Edifici

Nº Estudi: 248
Revisió: 1

0248AR1/04

07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Cops i xocs amb objectes. Zones de pas entre el mobiliari de les sales.

Prevenició actual Les condicions d'ordre i neteja de les sales i la distribució de les cadires i taules és adequada.

Prevenició addicional Per evitar cops i xocs, seguir sempre les següents indicacions:

- Mantenir l'ordre i neteja a les sales.
- Disposar de recipients apropiats pels residus.
- No acumular materials ni objectes al terra, especialment a les zones de pas.
- El material de les taules i prestatgeries no han de sobresortir a la zona de pas.
- A les sales de formació mantenir les cadires ordenades.
- Respectar les zones mínimes de pas de 80 cm.

0248AR1/05

16 CONTACTES ELÈCTRICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Instal·lació elèctrica de l'edifici. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (cablejat elèctric, endolls, etc.)
Contactes elèctrics degut a la manipulació i/o el manteniment dels equips de treball.

Prevenició actual Es realitza un manteniment preventiu (segons planning) de la instal·lació elèctrica. La instal·lació només és manipulada per personal qualificat. La instal·lació elèctrica disposa de les proteccions pertinents. Els quadres elèctrics estan senyalitzats.

Prevenició addicional Per evitar el risc de contacte elèctric, seguir les indicacions següents:

- Mantenir sempre els quadres de distribució elèctrica tancats amb clau, només accessibles al personal responsable de la instal·lació.
- Revisió i manteniment periòdic dels equips de treball elèctrics i de la instal·lació elèctrica, d'acord amb la normativa vigent (REBT). Realitzar un registre documental de les tasques de manteniment, revisions i inspeccions.
- Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o del cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
- No sobrecarregar els endolls, evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
- Col·locar i revisar les regletes de forma periòdica.
- Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica (segons REBT).

0248AR1/06

17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics per al control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.

Prevenició actual Actualment a l'edifici s'aplica el protocol d'actuació de la Diputació enfront els plaguicides.

Prevenició addicional Aplicar el protocol existent a la Diputació davant de les accions de control de plagues.

Disposar de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar.

Realitzar l'intercanvi de documentació entre l'empresa aplicadora i la Diputació, en compliment de la normativa de coordinació d'activitats empresarials.

Identificador 247
Tipus de feina Inespecífic pl. baixa Edifici 5 (proc. selectius)
Edifici

Nº Estudi: 248
Revisió: 1

0248AR1/07

18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Risc degut a la manipulació de productes de neteja.

Prevençió actual Les tasques de neteja les realitza una empresa externa. Es realitza intercanvi de documentació entre la Diputació i l'empresa, en compliment de la normativa i el protocol de coordinació d'activitats empresarials.

Prevençió addicional Per evitar riscos relacionats amb l'ús de productes de neteja, seguir les següents indicacions:

- Mantenir els recipients tancats i dins dels recipients d'origen i etiquetats.
- Els productes s'han d'agrupar en armaris segons els seus riscos.
- Guardar els productes de neteja sempre en els armaris destinats a aquesta finalitat.
- Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació entre l'empresa aplicadora i la Diputació, en compliment de la normativa de coordinació d'activitats empresarials, especialment en el cas que s'utilitzin productes de neteja que puguin afectar negativament la salut dels usuaris de l'edifici.
- L'empresa ha d'informar sempre a la Diputació dels productes utilitzats i qualsevol canvi.

0248AR1/08

21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Pla d'emergència. Risc d'incendi (o altres emergències) a les instal·lacions. Senyalització d'evacuació.

Prevençió actual L'edifici disposa de pla d'emergència.

Prevençió addicional Seguir les següents indicacions:

- Disposar de senyalització dels recorreguts d'evacuació en cas d'emergència.
- Disposar de mitjans d'extinció (extintors) d'acord amb el Rd 486/1997.
- Deixar sempre lliure de cadires, obstacles o material les zones de pas.
- No bloquejar les sortides d'emergència.
- Realitzar simulacres d'emergència periòdics.
- Realitzar manteniment periòdic de la senyalització d'evacuació i del sistema d'il·luminació d'emergència.

0248AR1/09

21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Mitjans d'extinció d'incendis i senyalització.

Prevençió actual Existència de mitjans contra incendis d'utilització manual (extintors), i de sistemes de detecció connectats a centraleta d'alarma.

Es realitzen revisions dels mitjans d'extinció i detecció. Els equips contra incendis es troben senyalitzats.

Prevençió addicional - Seguir realitzant el manteniment periòdic dels sistemes antiincendis.
- Comunicar qualsevol desperfecte en els sistemes d'extinció d'incendis o la senyalització.

Identificador 247
Tipus de feina Inespecífic pl. baixa Edifici 5 (proc. selectius)
Edifici

Nº Estudi: 248
Revisió: 1

0248AR1/10

22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (instal·lació d'aigua, legionel·losi).

Prevenició actual A l'edifici es realitza un manteniment preventiu i correctiu (segons protocol per empresa externa i brigada de manteniment) de la instal·lació d'aigua calenta sanitària.

Prevenició addicional Seguir realitzant el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions amb risc de proliferació i dispersió d'agents biològics.

Seguir els protocols periòdics de manteniment i de control de plagues.

Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació entre l'empresa aplicadora i la Diputació, en compliment de la normativa de coordinació d'activitats empresarials, cada vegada que es faci una aplicació.

0248AR1/11

26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Farmacioles/material de primers auxilis

Prevenició actual A l'Edifici 5 no hi ha farmacioles amb material de primers auxilis.

Prevenició addicional Seguir les següents mesures preventives:

Disposar de farmaciola amb materials de primers auxilis a l'Edifici 5.

Informar als treballadors que realitzen les tasques a l'Edifici 5 on està el material de primers auxilis més pròxim.

0248AR1/12

26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes a l'edifici.

Prevenició actual Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats.

Prevenició addicional Realitzar intercanvi de documentació de coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al Rd 171/2004 i en el protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes a l'Edifici 5: manteniment dels sistemes d'extinció d'incendis, control de plagues, neteja, etc.

Identificador 247
Tipus de feina Inespecífic pl. baixa Edifici 5 (proc. selectius)
Edifici

Nº Estudi: 248
Revisió: 1

0248AR1/13 29 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS BIOLÒGICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Aplicació de productes fitosanitaris a prop de l'edifici (Recinte Urgell)
Contaminants biològics procedents de l'aigua calenta sanitària.

Prevenició actual Protocol d'actuació enfront plaguicides.
Informació als treballadors de la presència de trampes per plagues i de la prohibició per manipular-les.
Control preventiu de legionel·la. Registre de les actuacions de manteniment.

Prevenició addicional Seguir sempre les indicacions dels protocols de productes fitosanitaris.
Informar al personal de l'edifici de les aplicacions, productes utilitzats, i mesures preventives a tenir presents.

Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació entre l'empresa aplicadora i la Diputació, en compliment de la normativa de coordinació d'activitats empresarials, cada vegada que es faci una aplicació.

0248AR1/14 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Enlluernaments

Prevenició actual

Prevenició addicional Disposar d'estores, cortines o mitjans equivalents a totes les finestres per evitar enlluernaments produïts per la incidència directa de la llum solar.

0248AR1/15 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Possible disconfort degut a condicions ambientals.

Prevenició actual L'edifici disposa de finestres practicables.

Prevenició addicional Mantenir la temperatura uniforme dels llocs de treball entre 17 i 27 °C i la humitat entre el 30 i el 70 %.

0248AR1/16 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Alta	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Il·luminació de les sales.

Prevenició actual Els nivells d'il·luminació de les sales es troben per sobre dels 500 lux.

Prevenició addicional Augmentar el nivell d'il·luminació fins els 500 lux, com a mínim, en les zones següents:

- zona del darrera de la sala 3.
- zona del laterals de finestres de la sala 4.
- taula de la sala 5.
- taula de la sala 6.
- zona de l'entrada de la sala gran (menjador).

Mantenir el nivell d'il·luminació a la resta de sales per sobre dels 500 lux.

Taula resum

TAULA RESUM IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

TAULA RESUM DE RISCOS												
Estudi	Edifici / Recinte	01	02	07	16	17	18	21	22	26	29	33
248	Inespecífic pl. baixa Edifici 5 (proc. selectius)	M	M	M	M	M	L	M	M	M	M	L

ML: Molt lleu;
L: Lleu;
M: Moderat;
G: Greu;
MG: Molt greu

CODIS D'UTILITZACIÓ D'ACCIDENTS					
1	Caiguda de persones a diferent nivell	12	Atrapament per bolcada de màquines, vehicles	23	Accidents o cops amb vehicles
2	Caiguda de persones al mateix nivell	13	Sobreesforços, mal gestos	24	Accidents de trànsit
3	Caiguda d'objectes per desplom o enfonsament	14	Exposició a temperatures ambientals extremes	25	Causas naturals (infart, embòlia, etc.)
4	Caiguda d'objectes per manipulació	15	Contactes tèrmics	26	Altres tipus d'accidents
5	Caiguda d'objectes per despreniment	16	Exposició a contactes elèctrics	27	Malalties produïdes per agents químics
6	Trepitjades sobre objectes relleus o clots	17	Exposició a substàncies nocives i tòxiques	28	Malalties produïdes per agents físics
7	Col·lisions/entrebancs contra objectes immòbils	18	Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	29	Malalties causades per agents biològics
8	Col·lisions/entrebancs contra objectes mòbils	19	Exposició a radiacions	30	Malalties produïdes per altres circumstàncies
9	Cops per objectes o eines	20	Explosions	31	Càrrega física
10	Projecció de fragments o partícules	21	Incendis	32	Configuració del lloc de treball, postures
11	Atrapament per/entre objectes	22	Accidents produïts per éssers vius o malalties produïdes per causes biològiques	33	Microclima (ambient tèrmic, il·luminació, etc.)
				34	Altres factors de risc ergonòmics (torns, càrrega mental, etc.)

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0004883
Tipus documental	Informe
Títol	247_248_AR planta baixa Edifici 5 Urgell - processos selectius

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jerónimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	28/03/2023 08:55
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	28/03/2023 12:52

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
4246cd1cc873c940a238	https://seuelectronica.diba.cat	

