

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

Bibliobús Serra del Cadí

Gerència del Servei de Biblioteques

Setembre de 2023

FITXA TÈCNICA DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS
BIBLIOBÚS SERRA DEL CADÍ

Identificador de l'avaluació:	0077
Número d'estudi:	2114- Inespecífic Bibliobús Serra del Cadí
Revisió:	1
Data d'inici de l'estudi:	20/03/2023
Interlocutors:	08541,22347,11971,19460,20514
Delegats/des de prevenció:	08353,18257

Montse Arráez Carrión
26 de setembre 2023
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Identificació i avaluació de riscos generals

Identificador 0077 **Nº Estudi:** 2114
Tipus de feina Serra del Cadí **Revisió:** 1
Edifici 3302E01 Local Per A Berga - Bibliobús

Número de treballadors

2114AR1/01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Escales d'accés al bibliobús: accés posterior i accés lateral.
Accés a la cabina de conducció.

Prevenició actual Es disposa de passamans.
Els esglaons disposen de sistemes antilliscants.
L'últim esglaó de l'entrada lateral (l'adicional que s'activa manualment per facilitar l'accés) disposa de ranures antilliscants i de franja groga.
La porta del darrere ens informen que no es fa servir com accés al bibliobús.

Prevenició addicional Senyalitzar amb franja de color (groc, groc i negre, altres) el primer esglaó de l'entrada lateral per tal d' avisar del canvi de nivell.
Instal.lar sistema d' advertència i/o retenció a la porta del darrera per evitar el seu ús.

2114AR1/02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Relliscades, ensopegades amb materials o objectes al terra, altres.
El dia de la visita s'observa alguna caixa de cartró amb llibres al terra.

Prevenició actual Mantenir el cablejat canalitzat.

Prevenició addicional Disposar de llocs suficients i adients per facilitar la ubicació del material.
Mantenir el material de préstec a les prestatgeries.
Mantenir ordre i neteja.

2114AR1/03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Manipulació de materials emmagatzemats a les prestatgeries.
El dia de la visita s'observa prestatges desenganxats.

Prevenició actual Mantenir ordre i neteja del material.
No acumular material innecessari.
Evitar ubicar els llibres més pesants o voluminosos als llocs més elevats.
Evitar apilaments que sobresurtin de les prestatgeries.

Prevenició addicional Collar els prestatges desenganxats de manera estable.
Instal.lar protecció de retenció de llibres als prestatges de dalt del mostrador.
Garantir l' estabilitat i la resistència dels prestatges.

Identificador	0077	Nº Estudi: 2114
Tipus de feina	Serra del Cadí	Revisió: 1
Edifici	3302E01	Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/04 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Mobiliari (cadira, mobles, taula plegable i altres) que poden caure durant la conducció. El dia de la visita s'observa falques en portes d'armaris i porta corredissa interior, segons expliquen per evitar el soroll de les vibracions durant la conducció i l'obertura accidental de les mateixes.

Previsió actual Es disposa de cintes tensores per mantenir lligats o subjectes el mobiliari, objectes, etc. per evitar l'obertura i/o caiguda.
Es disposa de sistema de tancament de les portes.

Previsió addicional Garantir el correcte tancament de portes i armaris.

2114AR1/05 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Possible acumulació de materials i objecte al terra. El dia de la visita s'observa caixes de cartró al terra de l'interior de la furgoneta.

Previsió actual Mantenir l'ordre i neteja al lloc de treball.
No acumular material innecessari.
Disposar de llocs adients per organitzar i emmagatzemar el material.

Previsió addicional Garantir espai suficient i adequat per a tot el material.

2114AR1/06 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Espais de treball estret al lloc de treball del bibliobús, existència de mobiliari, taula, cadira, mostradors, prestatges i altres.
La porta lateral d'accés al bibliobús és inferior a 1,80 cm.
El dia de la visita s'observa caixa de cartró amb llibres al terra de la furgoneta.

Previsió actual Mantenir l'ordre i neteja.

Previsió addicional Col·locar protectors de gomaescuma a tots els cantons, per evitar talls i cops.
Col·locar protectors de gomaescuma a tot el perfil dels prestatges superiors o substituir aquests per prestatges de menys fondària per tal d'evitar el risc de cops.
Col·locar protectors de gomaescuma als perfils i cantons de les llibreries de la porta darrera o substituir per suports arrodonits.
Es recomana fer servir calçat tancat.
Protegir amb gomaescuma o similar el perfil superior d'alumini de la porta lateral.
Senyalitzar risc de cop alçada.
Habilitar lloc suficient per emmagatzemar tot el material.

Identificador 0077 **Nº Estudi:** 2114
Tipus de feina Serra del Cadí **Revisió:** 1
Edifici 3302E01 Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/07 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Porta d'accés al bibliobús és corredissa de vidre translúcid. La porta no és automàtica, es pot fixar tancada per tal de mantenir la temperatura de l'interior. Es pot fixar oberta per mantenir el fàcil accés i la ventilació. Tapa del sistema elèctric. Mentre estant a la parada, la tapa està oberta per tal de mantenir el cable de suministrament elèctric endollat a la instal·lació de l'Ajuntament.

Previsió actual L'accés de les persones i el desenvolupament de les tasques habituals es realitza a la banda contrària i allunyada del cable de connexió. Es disposa d'adhesiu a l'alçada dels ulls per tal d'advertir la presència de la porta quan aquesta està tancada.

Previsió addicional Garantir el correcte funcionament de la fixació de la porta corredissa.

2114AR1/08 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Per tal d'endollar el cable que suministra la corrent elèctrica al bibliobús a les diferents parades, cal obrir la tapa del lateral del bibliobús.

Previsió actual Extremer les precaucions. Observar el bon estat general de la instal·lació, avisar a l'Ajuntament responsable en cas d'incidència. Avisar a la Gerència del Servei de Biblioteques en cas de qualsevol incidència.

Previsió addicional Suministrar guants de protecció mecànica EN 388. Registre i control dels equips de protecció individual suministrats. Conservar la documentació a disposició de l'Autoritat Laboral.

2114AR1/09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Espais de treball estret al lloc de treball del Bibliobús, existència de mobiliari, taula, cadira, mostradors, prestatges i altres. Ús de material i objectes propis de tasques administratives (lector de codi, tisores, grapadora, altres) Disposen d'un petit kit d'eines pel vehicle. El personal manifesta que no fan cap tipus de tasca de manteniment al vehicle.

Previsió actual Mantenir ordre i neteja. Mantenir els equips i eines en bon estat. Fer un ús adequat dels equips i eines de treball.

Previsió addicional Fer servir els guants de protecció mecànica en cas necessari.

Identificador 0077 **Nº Estudi:** 2114
Tipus de feina Serra del Cadí **Revisió:** 1
Edifici 3302E01 Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/10 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Existència de portes al bibliobús, portes de mobiliari, expositors de llibres verticals, tapa lateral del vehicles i altres.

Prevenició actual Guia d'acompanyament de la porta de vidre.
Sistema de retenció de les portes.

Prevenició addicional En cas de qualsevol anomàlia i/o incidència avisar al Servei per tal que es prenguin les mesures oportunes.
Disposar de guants de protecció mecànica EN-188 (seguiment i control del registre d'EPIS)

2114AR1/11 13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Manipulació de cadira (seient de conducció, exemple, quan es gira i s'habilita com a cadira de treball)
Obertura i tancament de portes, expositors, tapes i altres.
Manipulació de material divers (documentació, llibres i altres)
Aplicació del protocol de la Diputació de Barcelona en cas de situació d' embaràs i lactància.

Prevenició actual Extrepar les precaucions en la realització de les tasques, especialment dins el bibilobús per l'espai reduït.
Planificació de les tasques.
Manteniment periòdic dels sistemes i equips instal.lats, en cas d'incidència avisar al Servei responsable.

Prevenició addicional Realitzar exercicis d'estiraments, escalfament i relaxació.

2114AR1/12 15 CONTACTES TÈRMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Contactes accidentals amb parts calentes del bibliobús.

Prevenició actual Manteniment del vehicle d'acord a la normativa vigent i per part de personal habilitat.
No realitzen cap manipulació de parts calentes de motor ni reparacions, etc.
En cas d'incidència, avisar al Servei responsable.
Els vehicles disposen de sistema d'assistència 24h amb el fabricant (botó d'assistència al quadre de comandaments)

Prevenició addicional

Identificador	0077	Nº Estudi: 2114
Tipus de feina	Serra del Cadí	Revisió: 1
Edifici	3302E01	Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/13
16 CONTACTES ELÈCTRICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Endollar el cable de connexió elèctrica del bibliobús als punts habilitats municipals a les parades.

Ús de diferents equips elèctrics (ordinador, lector de codis, altres)

Previsió actual Caixes de connexió normalitzades amb magneto tèrmics i diferencials visibles.
 Mantenir el cablejat de connexió en bon estat.
 Avisar al Servei i/o a l'Ajuntament en cas de qualsevol incidència.
 Extremer les precaucions.
 Seguir les pautes de manipulació d'endolls i equips elèctrics (Seguir les instruccions del fabricant, inspecció visual prèvia del bon estat, no manipular amb les mans i/o peus mullats, no sobrecarregar endolls, etc.)

Previsió addicional Ubicació de les caixes de connexió respecte a la parada del bibliobús que evitin l'allargament innecessari del cablejat elèctric especialment als casos on hi ha pas de vianants i/o vehicles.
 Garantir la verificació i certificació de la instal.lació elèctrica dels quadres elèctrics dels municipis per empresa instal.ladora autoritzada d'acord a la normativa.
 Revisió periòdica de les connexions i equips del bibliobús. Registre documental de les revisions de manteniment realitzades.
 Mantenir tancat l'armari de connexions elèctrics de l'interior del bibliobús i senyalitzar el risc elèctric.

2114AR1/14
17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Gasos del motor de combustió.
 Omplir el dipòsit per repostar combustible.
 Existència de generador de gasoil.

Previsió actual Revisions periòdiques i manteniment del vehicle d'acord a la normativa vigent i per part de personal habilitat.

Previsió addicional Control i registre de les revisions del vehicle.
 Instal.lar tapa protectora al comandament accionador del generador de gasoil.
 Senyalitzar la tapa de comandament del generador de gasoil, prohibit manipular, només personal autoritzat.

2114AR1/15
21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Risc d'incendi. Manca senyalitzar l'extintor.
 Risc d'incendi per circular per carreteres secundàries properes a zones forestals.

Previsió actual Disposen d'extintor al vehicle.
 Manteniment dels sistemes d'extinció per part d' empresa autoritzada.

Previsió addicional Senyalitzar l' extintor.
 Realitzar accions formatives per personal del bibliobús respecte a les mesures d'emergència, ús d'equips d'extinció i primers auxilis.
 Coordinació activitats empresarials d' acord al procediment de la Diputació de Barcelona.
 Respectar les indicacions d'alerta en cas de risc d'incendi forestal.

Identificador 0077 **Nº Estudi:** 2114
Tipus de feina Serra del Cadí **Revisió:** 1
Edifici 3302E01 Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/16 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Circulació del bibliobús per la via pública.
Accidents de trànsit in itinere/in missió.

Previsió actual El temps de conducció continuat és inferior a 2 hores.
Revisions i manteniment periòdic del vehicle d' acord a la normativa.
Seguir les pautes i normes de circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
El personal conductor ha rebut formació de prevenció de riscos laborals en conducció segura.
Planificació de les rutes i parades.
Es disposa d' armilles de color d'advertència.
El vehicle disposa de botó de comunicació 24h amb el fabricant.
Seguir les recomanacions de les previsions metereològiques i de l'estat del trànsit.

Previsió addicional Estudiar la possibilitat d'instal·lar un sistema de comunicació d'emergències al vehicle.
Estudiar la possibilitat d' establir un sistema de geolocalització.
Estudiar la possibilitat d'establir protocol d' acompanyament i comunicació freqüent amb la persona conductora del bibliobús.
Es recomana fer servir calçat amb sola no lliscant i subjecte al turmell.

2114AR1/17 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Interaccions amb persones usuàries del servei de bibliobús i altres persones.
Les tasques de bibliobús es realitzen en solitari.

Previsió actual

Previsió addicional Estudiar la possibilitat d'instal·lar un sistema de comunicació d'emergències al vehicle.
Estudiar la possibilitat d' establir un sistema de geolocalització.
Estudiar la possibilitat d'establir protocol d' acompanyament i comunicació freqüent amb la persona conductora del bibliobús.
Es recomana realitzar accions formatives de comunicació no violenta, resolució de conflictes i/o altres similars.

2114AR1/18 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Espai reduït del bibliobús, és una furgoneta habilitada com a servei de bibliobús.

Previsió actual Extremer les precaucions.
Realitzen alternança de tasques, preparació del material, conducció, atenció a les persones (recomanacions, prèstec, etc.)
Disposar d'espai d'emmagatzemament suficient per organitzar el material (objectes personals, material, etc.) d'una manera eficient.
La persona que treballa al vehicle és de manera fixa sempre la mateixa, coneixement dels espais, dimensions, etc.
Seient de conducció/ de treball és regulable, amb amortiment, s'adapta a les persones, permet accedir als indicadors de control.
Disposen de reposapeus.

Previsió addicional Realització d'exercicis d' escalfament, estiraments i relaxació.
Fer servir els prestatges inferiors (els més baixos) per a materials d'ús freqüent i els superiors (més alts) per aquells materials de menys ús.

Identificador 0077 **Nº Estudi:** 2114
Tipus de feina Serra del Cadí **Revisió:** 1
Edifici 3302E01 Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/19 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Desconfort ús del portàtil.
Alçada i dimensions de la taula de treball inadequades (alçada de 80 cm i amplada entre 45cm i 70 cm)

Prevenició actual Alternança de tasques, ús de pantalla, conducció, preparació de material, etc.
Seguir les mesures preventives de treball amb portàtils (Intradiba)
Disposen de reposapeus.

Prevenició addicional Facilitar ratolí i teclat independent.
L'alçada de la taula ha de ser 70 cm.
La distància de la pantalla per a portàtil 50cm.
Espai suficient per col·locar tots els elements de treball.
Es recomana estudiar la possibilitat de disposar d'un elevador de la pantalla del portàtil per tal que aquesta quedi a l'alçada dels ulls.
Realitzar accions formatives sobre treball amb pantalles de visualització de dades.

2114AR1/20 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions El Bibliobús habitualment s'estaciona per donar servei en espais exteriors i oberts.

Prevenició actual Disposen de tendal exterior pel lateral de porta d'accés a la zona de biblioteca.
Sempre que és possible, estacionen el vehicle en zones ombrívoles.

Prevenició addicional Instal·lar adhesius, estors, cortines o similars a les finestres.

2114AR1/21 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Il·luminació insuficient en dies nuvolats i/o quan no existeix llum natural exterior (tarda).

Prevenició actual Disposen d'il·luminació artificial de leds a la zona de biblioteca (els dies de les visites es fan diferents mesures de llum en hores diürnes a la zona de llibres i al pla de treball i els valors estan en tots els casos al voltant de 800 lux)
Disposen de llum auxiliar per a la taula de treball.

Prevenició addicional Garantir un nivell d'il·luminació als llocs de treball de 500 luxes, per això s'ha de tenir en compte un dia d'hivern sense llum d'exterior.

Identificador	0077	Nº Estudi: 2114
Tipus de feina	Serra del Cadí	Revisió: 1
Edifici	3302E01	Local Per A Berga - Bibliobús

2114AR1/22
33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions La majoria de la jornada es realitza dins del vehicle. Obertura de la porta lateral per accés de les persones usuàries.

Prevençió actual Disposen de porta corredissa interior translúcida que pot mantenir-se tancada quan la porta lateral del vehicle es manté oberta.
 Disposen de sistema independent de clima a la zona de biblioteca (part posterior del vehicle)
 Disposen de sistema de clima a la part de conducció.
 Disposen de tendal exterior pel lateral de porta d'accés a la zona de biblioteca.
 Sempre que és possible, estacionen el vehicle en zones ombrívoles.
 Quan les condicions climatològiques són adverses (altes temperatures, pluja i altres) Poden realitzar les activitats programades en altres espais més adequats que habilita l'Ajuntament com per exemple casals, escoles, altres.

Prevençió addicional Disposar de vinils, cortines o similars per evitar la radiació solar especialment a la zona lateral que no disposa de tendal.
 Garantir la ventilació de l'espai, per exemple, abans i després de l'afluència de públic.

2114AR1/23
34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Absència de serveis higiènics al Bibliobús.

Prevençió actual Parades del Bibliobús a prop de nuclis urbans on hi ha possibilitat d'anar als serveis de l'Ajuntament, escoles, casals, centres de salut i altres.

Prevençió addicional

2114AR1/24
34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Desenvolupament de la feina principalment en solitari. Les seves tasques impliquen interacció amb terceres persones, es poden produir conflictes i altres.

Prevençió actual Planificació de les rutes, les parades i les activitats, tant amb la Gerència de Servei de Biblioteques com amb els Ajuntaments (casals, escoles i altres)
 S'està desenvolupant un protocol per prevenir i actuar en cas de violència ocupacional.

Prevençió addicional Es recomana, establir sistemes de comunicació per tal de fer seguiment i verificar l'estat de les persones que presten serveis en solitari al bibliobús (exemple, enviar correu electrònic a l'inici i final de parada, trucades periòdiques de seguiment, altres)
 Es recomana realitzar de manera periòdica cursos per prevenir situacions de conflicte, gestió emocional, altres.
 Exemple: comunicació no violenta, tècniques de negociació, altres.

Taula resum

TAULA RESUM IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

Identificador: 0077- Estudi 2114. Revisió 1_ Bibliobús Serra del Cadí																				
Expr1	Expr2	01	02	03	05	06	07	08	09	11	13	15	16	17	21	23	26	32	33	34
2113	Serra de Rubió	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	M	L	L	M	L	ML

MI: Molt lleu;

L: Lleu;

M: Moderat;

G: Greu;

MG: Molt greu

CODIS D'UTILITZACIÓ D'ACCIDENTS					
01	Caiguda de persones a diferent nivell	12	Atrapament per bolcada de màquines, vehicles	23	Accidents o cops amb vehicles
02	Caiguda de persones al mateix nivell	13	Sobreesforços, mal gestos	24	Accidents de trànsit
03	Caiguda d'objectes per desplom o enfonsament	14	Exposició a temperatures ambientals extremes	25	Causas naturals (infart, embòlia, etc.)
04	Caiguda d'objectes per manipulació	15	Contactes tèrmics	26	Altres tipus d'accidents
05	Caiguda d'objectes per despreniment	16	Exposició a contactes elèctrics	27	Malalties produïdes per agents químics
06	Trepitjades sobre objectes relleus o clots	17	Exposició a substàncies nocives i tòxiques	28	Malalties produïdes per agents físics
07	Col·lisions/entrebancs contra objectes in mòbils	18	Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	29	Malalties causades per agents biològics
08	Col·lisions/entrebancs contra objectes mòbils	19	Exposició a radiacions	30	Malalties produïdes per altres circumstàncies
09	Cops per objectes o eines	20	Explosions	31	Càrrega física
10	Projecció de fragments o partícules	21	Incendis	32	Configuració del lloc de treball, postures
11	Atrapament per/entre objectes	22	Accidents produïts per éssers vius o malalties produïdes per causes biològiques	33	Microclima (ambient tèrmic, il·luminació, etc.)
				34	Altres factors de risc ergonòmics (torns, càrrega mental, etc.)

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0014535
Tipus documental	Informe
Títol	Avaluació de riscos Bibliobús Serra del Cadí

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	13/10/2023 11:13

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
762140c8bcbf76952b1d	https://seuelectronica.diba.cat	

