

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Per Classificar

Expedient 2023IP/174

Pendent 20/6/2023

Centre treball

Descripció

Prevenió  
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Lliurar als treballadors la informació sobre els resultats d'aquest informe 2023IP174.			OTGI	0
S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques "ototòxiques" (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure Annex VI).			OTGI-VS	0
Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors cada tres anys.	PERIÒDIC		OPRL	0
Realització d'una nova avaluació dels nivells acústics amb periodicitat establerta.	Anual 2024		OPRL	0
Vetllar per reduir l'exposició del treballadors tenint en compte els avanços tècnics, canvis de maquinària o reducció del temps d'exposició.			OTGI	0
Revisar periòdicament i realitzar les operacions de manteniment necessàries de tots els equips d'acord amb les instruccions i pautes del fabricant. En particular, i en relació amb el soroll, s'han de vigilar els següents elements: oElements mòbils: mantenir-los ben lubricats i ajustats per tal que el seu joc no sigui excessiu. oSistemes d'escapament de motors de combustió: substituir els elements silenciadors quan perdin la seva eficàcia. oElements de tancament de la cabina de la Bobcat: han d'ajustar perfectament i no produir vibracions; substituir les gomes de portes i finestres si cal. oElements de tall de moto serres, desbrossadores i podadores: mantenir-los ben esmolats.			OTGI	0
Es recomana la realització d'un manteniment específic o bé estudiar la seva substitució per les moto serres STIHL MS260C, STIHL MS440, HUSQVARNA 359 i l'esmoladora Metabo, ja que s'ha detectat un augment del nivell de soroll significatiu respecte als valors del 2022.			OTGI	0
La protecció auditiva utilitzada (Deltaplus) per treballar amb la Moto serra Motoserra HUSQVARNA 359 resulta insuficient. Utilitzar en aquesta màquina la protecció Peltro III. Utilitzar aquesta protecció també amb el clavapals.			OTGI	0
Vetllar per l'ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb els equips/maquinària d'acord a la taula d'interpretació de les mesures.			OTGI	0
Senyalitzar l'obligatorietat d'utilitzar protecció auditiva col·locant rètol als equips.			OTGI	0