

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar

Expedient 2023IP/176

Pendent 27/6/2023

Centre treball

Descripció

Prevenió
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Lliurar als treballadors la informació sobre els resultats d'aquest informe 2023IP176.			OTGI	0
S'ha de tenir en compte l'exposició conjunta a vibracions i a determinades substàncies químiques "ototòxiques" (agents químics, fàrmacs) susceptibles de potenciar els efectes adversos a la salut dels empleats i que poden estar presents al lloc de treball (veure Annex VI).			OTGI-VS	0
Realitzar la vigilància periòdica de l'estat de salut dels treballadors cada tres anys.	PERIÒDIC		OPRL	0
Realització d'una nova avaluació dels nivells acústics amb periodicitat establerta.	Anual 2024		OPRL	0
Vetllar per reduir l'exposició del treballadors tenint en compte els avanços tècnics, canvis de maquinària o reducció del temps d'exposició.			OTGI	0
Revisar periòdicament i realitzar les operacions de manteniment necessàries de tots els equips d'acord amb les instruccions i pautes del fabricant. En particular, i en relació amb el soroll, s'han de vigilar els següents elements: oElements mòbils: mantenir-los ben lubricats i ajustats per tal que el seu joc no sigui excessiu. oSistemes d'escapament de motors de combustió: substituir els elements silenciadors quan perdin la seva eficàcia. oElements de tancament de la cabina de la Bobcat: han d'ajustar perfectament i no produir vibracions; substituir les gomes de portes i finestres si cal. oElements de tall de moto serres, desbrossadores i podadores: mantenir-los ben esmolats.			OTGI	0
Es recomana la realització d'un manteniment específic o bé estudiar la seva substitució per la moto serra STHIL MS441, la podadora STIHL ES i el Bufadors STIHL BR600, ja que s'ha detectat un augment del nivell de soroll significatiu respecte als valors del 2022.			OTGI	0
La protecció auditiva Peltro Optime III genera sobreprotecció amb les moto serres MS270, ECHO CS450, ECHO CS2600 ES i MS441. S'ha de tenir present que aquesta situació pot generar aïllament del treballador. Es recomana fer servir el protector Peltor II o Deltaplus que no genera sobreprotecció i ofereix una protecció adient davant aquestes màquines. Amb la resta d'equips que es necessita protecció es pot utilitzar els protectors Deltaplus.			OTGI	0
Vetllar per l'ús obligatori dels protectors auditius per treballar amb els equips/maquinaria d'acord a la taula d'interpretació de les mesures.			OTGI	0
Senyalitzar l'obligatorietat d'utilitzar protecció auditiva col·locant rètol als equips.			OTGI	0