

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

**Avaluació de riscos inespecífica de la nau
de Malloles del Centre de Conservació de
Carreteres de Vic**

**Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat**

Abril 2024

FITXA TÈCNICA DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS

Identificador de l'avaluació:	IV17
Número d'estudi:	3342 – Inespecífic Magatzem Vic (Malloles)
Revisió:	1
Data d'inici de l'estudi:	06/03/2024
Número d'empleat dels interlocutors:	09118
Delegats/des de prevenció:	09878, 11904, 15713

Jordi Godayol Lafont
8 d'abril de 2024
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Identificació i avaluació de riscos generals

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió:	1
Edifici	2813E01		Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

Número de treballadors

01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Escales fixes d'accés a la primera planta de la nau.
Utilització d'escales de mà.
Treballs en alçada de manteniment a la nau (equips de climatització, càmeres, lluminàries, etc.).

Previsió actual Baranes de protecció amb barra de passamans, barra intermèdia i sòcol a l'escala d'accés a la primera planta de la nau.
Formació en treballs en alçada pels treballadors.
Mesures preventives en la utilització d'escales de mà per accedir a parts elevades:
-Abans de l'inici de treballs revisar les sabates, dispositiu anti obertura o mecanismes de bloqueig en escales telescòpiques, estabilitat, solidesa, esglaons, neteja, zona de treball. No utilitzar escales en mal estat.
-L'escala ha d'estar centrada al punt de treball.
-Pujar i baixar de cara i agafat amb les dues mans.
-No pujar mai a l'últim graó de l'escala.
-Sobrepassar 1m el plànol de descens a llocs elevats.
-Utilitzar l'escala només per una sola persona a l'hora.
-No utilitzar les escales per transportar càrregues.

Mesures preventives en cas de treballs en alçada:
-Ajornar els treballs en alçada a l'exterior de la nau en situacions meteorològiques adverses.
-Priorització d'utilització de plataformes elevadores i / o vestides per la realització de treballs de manteniment dins la nau que suposin treballs en alçada (canvis de lluminàries, equips de climatització, càmeres, etc.), front a escales de mà. Formació dels treballadors en l'ús d'aquests equips.
-Fer ús de tots el mitjans i equips de seguretat necessaris.

Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, en especial:
-Revisió de la documentació necessària pels treballs en alçada.
-Designació d'un Recurs preventiu en aquelles tasques de risc que sigui necessari, en especial les que comportin risc en alçada.
-Tenir en compte la situació d'embaràs en la realització d'aquest tipus de tasques.
-En cas d'ús de bastides, plataformes elevadores mòbils de persones (PEMP) o altres elements de treballs en alçada, revisió dels permisos reglamentaris.

Previsió addicional Vetllar pel compliment de les mesures preventives en la utilització d'escales de mà.
Vetllar pel compliment de les mesures preventives per treballs en alçada.

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió:	1
Edifici	2813E01		Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Vessaments accidentals de material (vegetació, fulles, sorres, combustible, aigua, productes químics, etc.) i/o terra mullat els dies de pluja.
 Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, residus, etc.
 Graó present a la porta d'accés de personal a la zona exterior de la part del darrere de la nau i graons d'accés a les dues sales d'oficina.
 Desnivell ubicat a la zona exterior de la part del darrere de la nau.
 Escales d'accés a la primera planta.
 Es detecta la presència d'una rajola desenganxada a l'entrada de la segona sala de la zona d'oficines.

Previsió actual Neteja de vessaments i disposició de material absorbent.
 Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat.
 Senyalització de les zones d'emmagatzematge interior de la nau (franja perimetral groga al terra).
 Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.
 Terra antilliscant de les escales d'accés a les oficines.
 Senyalització mitjançant franges grogues i negres dels graons presents a la sortida a la zona exterior, accés a zona d'oficina i del desnivell present a la zona exterior de la part posterior de la nau.
 Utilització de botes o calçat antilliscant EN 20345.
 Mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell:
 -Mantenir sempre l'ordre i la neteja adequats, evitant l'acumulació de materials al terra.
 -Eliminar el material i els obstacles que no siguin necessaris, especialment en les zones de pas i vies d'evacuació.
 -Evitar emmagatzemar material fora de les prestatgeries o a les zones de pas.
 -En cas d'utilitzar aparells elèctrics, evitar la presència de cablejat elèctric al mig del pas.
 -Extremar les precaucions al circular per la zona exterior de la part posterior de la nau i evitar acostar-se al desnivell existent.

Previsió addicional Reparar la rajola desenganxada a l'entrada de la segona sala de la zona d'oficines.
 Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament.
 Retirada dels residus de restes d'instal·lacions (pantalles de fluorescents i altres) que es detecta al fons de la nau.

03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Emmagatzematge de materials i equips de treball en estanteries.
 Cops a les estanteries o altres punts durant l'entrada i sortida de vehicles i/o maquinària d'obra.

Previsió actual Estanteries fixades a les parets o al terra.
 Senyalització de la zona d'emmagatzematge a través de franges grogues al terra.
 Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).
 Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
 -No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la càrrega màxima permesa de les prestatgeries
 -Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura, i notificar els desperfectes.

Previsió addicional Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió:	1
Edifici	2813E01		Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Caiguda d'equips o materials emmagatzemats en prestatgeries.
Caiguda de pals de senyals o similars emmagatzemats en posició vertical i horitzontal.
Caiguda d'equips o materials transportats als camions, durant l'entrada i sortida d'aquests al recinte.
Realització de treballs en alçada (manteniments, reparacions, etc.).

Prevenició actual Presència de sòcol a l'escala d'accés a la planta superior.
Emmagatzematge de pals de senyals en posició horitzontal en prestatgeries amb un topall per evitar la caiguda dels pals.
Emmagatzematge de pals de senyals en posició vertical amb varetes fixades a la paret per evitar la caiguda lateral d'aquests. Tanmateix l'alçada d'aquestes varetes no cobreix els pals de senyals de longitud més curta.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.
Verificació de la subjecció dels materials transportats a la caixa del camió per evitar el seu desplaçament i/o moviment.
Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
-L'apilament de materials ha d'ésser segur i estable.
-No sobrecarregar les prestatgeries i àrees d'emmagatzematge.
-No deixar el material al caire de les prestatgeries on poden caure.
-Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes.
-Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos.
-Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari.
Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).

Prevenició addicional Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment. En l'emmagatzematge de pals de senyals o similars en posició vertical:
-Instal·lar varetes fixades a la paret a mitja alçada per cobrir els pals de senyals de longitud més curta per evitar la caiguda lateral d'aquests pals.
-Instal·lar un topall o petit muret a la base dels pals per evitar la caiguda dels pals en cas de lliscament dels mateixos.
Quan es realitzin treballs en alçada, senyalització d'aquests i abalisament de la zona.
Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.
Irregularitat i variabilitat del terreny.

Prevenició actual Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat.
Senyalització de la zona d'emmagatzematge a través de franges grogues al terra.
Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.
Utilització d'equips de protecció individual: botes o calçat de seguretat antilliscant (EN 20345).

Prevenició addicional

Identificador IV17 **Nº Estudi:** 3342
Tipus de feina Inespecífic Nau Conservació Malloles **Revisió:** 1
Edifici 2813E01 Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Cops amb prestatgeries, amb material emmagatzemat a les prestatgeries o amb material emmagatzemat a les zones d'emmagatzematge.
Cops amb vehicles estacionats a la nau.

Previsió actual Senyalització de la zona d'emmagatzematge a través de franges grogues al terra.
Col·locació dels elements emmagatzemats a les prestatgeries de forma que no sobresurtin de les baldes.
Il·luminació de la nau.

Previsió addicional

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Banc de treball.
Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules

Previsió actual Senyalització amb pictograma normalitzat d'obligació d'utilitzar ulleres de protecció la zona del banc de treball.
Utilització d'EPIs (ulleres de protecció EN 166, pantalla UNE-EN 16321-3, guants EN 388) segons tasques.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes estiguin treballant pròximes a aquestes instal·lacions.

Previsió addicional Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.

11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Existeixen dues bobines de cablejat de grans dimensions sense estar falcades, possibilitant que es moguin i puguin causar un atrapament.

Previsió actual Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, que hagin de manipular aquestes bobines.

Previsió addicional Falcar les bobines per tal d'evitar que aquestes es moguin.
Prohibida la manipulació i moviment d'aquestes bobines, excepte per empreses especialitzades en l'estesa de cablejat que disposin dels mitjans necessaris, tant humans com materials, per la manipulació d'aquest tipus de bobines

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió:	1
Edifici	2813E01		Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

15 CONTACTES TÈRMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Possibilitat de contacte amb parts calentes dels vehicles i/o maquinaria estacionats, equips de treball, llums, etc.

Previsió actual Mesures preventives per evitar els contactes tèrmic:
 -No manipular els equips de treball sense informació o formació oportunes, així com amb l'autorització corresponent.
 -Notificar qualsevol desperfecte, per reparació o substitució, a les persones o departaments encarregats dels equips.
 -No manipular ni utilitzar equips de treball d'altres empreses.
 Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball.
 Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.

Previsió addicional Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball
 Registre documental de la ITV.
 Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmic.

16 CONTACTES ELÈCTRICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Instal·lació elèctrica de la nau. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (quadres elèctrics, endolls, cablejat, eines i maquinaria elèctrica, etc.).

Previsió actual Quadres elèctrics amb tapa i amb senyalització de risc elèctric.
 Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).
 Informació (instruccions, manuals, etc.) i formació sobre els equips de treball.
 Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús de la maquinària i equipament.
 Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.
 Mesures preventives davant el risc elèctric:
 -Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.
 -Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
 -No utilitzar els equips elèctrics per altres usos pels quals no estan dissenyats.
 -No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
 -Col·locar i revisar de forma periòdica les regletes.
 -Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica, segons el REBT.

Previsió addicional Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.
 Registre documental dels manteniments dels equips i maquinaria, segons indicacions del fabricant.
 Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric..

18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics pel control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.

Previsió actual Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.
 Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

Previsió addicional

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió:	1
Edifici	2813E01		Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Emmagatzematge de productes químics (asfalts, aglomerats, etc.). No s'emmagatzemen productes inflamables a la nau de Malloles.
Possible vessament de producte químic.

Prevenició actual Mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives:
-Identificació dels productes amb etiquetes i pictogrames d'acord a la normativa vigent.
-Emmagatzemar els productes químics al punts establerts. No emmagatzemar productes inflamables. Aquests s'emmagatzemaran únicament a l'armari d'inflamables de la nau de Calldetenes.
-Prohibició de transvasament a envasos de menjar o beure. Els productes químics han de romandre a l'envàs original o un homologat adient i degudament etiquetat.
-Mantenir els envasos de productes químics i combustibles en perfecte estat (sense signes d'oxidació, embotits, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.
-Emmagatzemar només la quantitat necessària de producte químic.
-Prohibició de disposar d'envasos amb productes químics sense identificar.
Disposició de material absorbent.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, especialment amb l'empresa de neteja i empreses que utilitzin productes químics.

Prevenició addicional Disposar de les fixes de seguretat química (FDS) actualitzades i ubicades en un lloc accessible a disposició del personal i que aquest en sigui coneixedor.
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics.
En cas de vessament d'un producte químic actuar davant d'aquest mitjançant material absorbent per aquest ús.

20 EXPLOSIONS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Es disposa de compressor portàtil.

Prevenició actual Mesures preventives davant el risc d'explosió:
-Evitar disposar el compressor a prop de les zones de treball quan no s'utilitzi.

Prevenició addicional Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons el Reglament d'aparells a pressió.
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.

21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Risc d'incendi per la càrrega de foc del magatzem (fusta, instal·lació elèctrica, equips elèctrics, vehicles i maquinària d'obra, productes químics, etc.).
Es detecta que la data de revisió dels extintors es troba caducada.

Prevenició actual Pla d'emergència.
Mitjans de protecció contra incendis accessibles.
Senyalització general de protecció contra incendis.
Enllumenat d'evacuació a la nau i zona d'oficines.
Realització periòdica de simulacres.
Manteniment preventiu de la maquinària, vehicles i instal·lació elèctrica de la nau.

Prevenició addicional Revisió dels extintors segons el Real Decret 513/2017.
Instal·lació de la senyalització d'evacuació a tota la nau (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió:	1
Edifici	2813E01	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les	

22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària). Control de plagues.

Previsió actual Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues. Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

Previsió addicional Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.

23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Possibilitat d'atropellament o cop amb vehicles i/o maquinaria d'obra durant les entrades i sortides de la nau.

Previsió actual Senyalització al terra de la zona d'emmagatzematge i zona d'aparcament de vehicles (franja groga). Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball. Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació. Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Previsió addicional Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV. Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.

26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte (empreses externes que realitzen treballs de manteniment, inspecció d'instal·lacions, reparacions, neteja de l'edifici, etc.).

Previsió actual Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats. Intercanvi de documentació entre la Diputació i l'empresa, en compliment de la normativa i el Protocol de Coordinació d'activitats empresarials. Riscos i mesures preventives; actuacions en cas d'emergència i mesures preventives en cas d'emergència. Documentació d'empresa i documentació de treballadors.

Previsió addicional Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Farmacioles/material de primers auxilis

Previsió actual Farmaciola ubicada als lavabos.

Previsió addicional Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas de material gastat o caducat demanar la seva reposició.

Identificador	IV17	Nº Estudi: 3342
Tipus de feina	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Revisió: 1
Edifici	2813E01	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les

27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Exposició a fums dièsel degut a l'entrada i sortida dels vehicles de la nau.

Prevenició actual Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinària d'obra.
 Inspecció Tècnica de Vehicles.
 Mesures preventives per disminuir l'exposició a fums dièsel:
 -Tenir els motors encesos el mínim imprescindible, especialment a l'interior de la nau.
 -Reducir al mínim el nombre de motors que funcionen simultàniament en un entorn.
 -Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.
 -Mantenir la cabina tancada durant la conducció i els treballs amb la maquinària/vehicles.

Prevenició addicional Valorar la possibilitat de millorar la ventilació de la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquestes ventilacions a fi de garantir la qualitat de l'aire conforme a les normatives vigents.

33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Il·luminació de les instal·lacions.

Prevenició actual Zona d'oficines:
 -Sala de formació: 1.544 lux.
 -Oficina: 1.078 lux.

Nau:
 -Magatzem: 478 lux.
 -Banc de treball: 448 lux.

Prevenició addicional Valorar el reforçament de l'enllumenat del banc de treball en funció de la seva utilització, per tal d'assolir un valor mínim de 500 lux.

33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines i vestuaris).

Prevenició actual Es disposa de sistema de climatització mitjançant bomba de calor tant a les oficines com als vestuaris, regulable de temperatura.

Prevenició addicional Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.

Taula resum

TAULA RESUM IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS																																			
Inespecífic Magatzem Vic (Malloles)																																			
Número d'estudi	Tipus de feina	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3342	Inespecífic Magatzem Vic (Malloles)	M	L	L		M	L	L			L	L				L	L		M		M	L	L	L			L	L							ML

MI: Molt lleu;
L: Lleu;
M: Moderat;
G: Greu;
MG: Molt greu

CODIS D'UTILITZACIÓ D'ACCIDENTS					
01	Caiguda de persones a diferent nivell	12	Atrapament per bolcada de màquines, vehicles	23	Accidents o cops amb vehicles
02	Caiguda de persones al mateix nivell	13	Sobreesforços, mal gestos	24	Accidents de trànsit
03	Caiguda d'objectes per desplom o enfonsament	14	Exposició a temperatures ambientals extremes	25	Causes naturals (infart, embòlia, etc.)
04	Caiguda d'objectes per manipulació	15	Contactes tèrmics	26	Altres tipus d'accidents
05	Caiguda d'objectes per despeniment	16	Exposició a contactes elèctrics	27	Malalties produïdes per agents químics
06	Trepitjades sobre objectes relleus o clots	17	Exposició a substàncies nocives i tòxiques	28	Malalties produïdes per agents físics
07	Col·lisions/entrebancs contra objectes immòbils	18	Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	29	Malalties causades per agents biològics
08	Col·lisions/entrebancs contra objectes mòbils	19	Exposició a radiacions	30	Malalties produïdes per altres circumstàncies
09	Cops per objectes o eines	20	Explosions	31	Càrrega física
10	Projecció de fragments o partícules	21	Incendis	32	Configuració del lloc de treball, postures
11	Atrapament per/entre objectes	22	Accidents produïts per éssers vius o malalties produïdes per causes biològiques	33	Microclima (ambient tèrmic, il·luminació, etc.)
				34	Altres factors de risc ergonòmics (tors, càrrega mental, etc.)

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005091
Tipus documental	Informe
Títol	VLM 04 2024_AR Inespecífica Nau Malloles_IV17_3342_R1

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jordi Godayol Lafont (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	08/04/2024 13:37
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	08/04/2024 14:03

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a8867a5b404c0b1e561c	https://seuelectronica.diba.cat	