

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3342AR1/01**

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Moderat

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions Escales fixes d'accés a la primera planta de la nau.
Utilització d'escales de mà.
Treballs en alçada de manteniment a la nau (equips de climatització, càmeres, lluminàries, etc.).

Prevenició actual Baranes de protecció amb barra de passamans, barra intermèdia i sòcol a l'escala d'accés a la primera planta de la nau.
Formació en treballs en alçada pels treballadors.
Mesures preventives en la utilització d'escales de mà per accedir a parts elevades:
-Abans de l'inici de treballs revisar les sabates, dispositiu anti obertura o mecanismes de bloqueig en escales telescòpiques, estabilitat, solidesa, esglaons, neteja, zona de treball. No utilitzar escales en mal estat.
-L'escala ha d'estar centrada al punt de treball.
-Pujar i baixar de cara i agafat amb les dues mans.
-No pujar mai a l'últim graó de l'escala.
-Sobrepasar 1m el plànol de descens a llocs elevats.
-Utilitzar l'escala només per una sola persona a l'hora.
-No utilitzar les escales per transportar càrregues.

Mesures preventives en cas de treballs en alçada:
-Ajornar els treballs en alçada a l'exterior de la nau en situacions meteorològiques adverses.
-Priorització d'utilització de plataformes elevadores i / o vestides per la realització de treballs de manteniment dins la nau que suposin treballs en alçada (canvis de lluminàries, equips de climatització, càmeres, etc.), front a escales de mà. Formació dels treballadors en l'ús d'aquests equips.
-Fer ús de tots el mitjans i equips de seguretat necessaris.

Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, en especial:
-Revisió de la documentació necessària pels treballs en alçada.
-Designació d'un Recurs preventiu en aquelles tasques de risc que sigui necessari, en especial les que comportin risc en alçada.
-Tenir en compte la situació d'embaràs en la realització d'aquest tipus de tasques.
-En cas d'ús de bastides, plataformes elevadores mòbils de persones (PEMP) o altres elements de treballs en alçada, revisió dels permisos reglamentaris.

Prevenició adicional Vetllar pel compliment de les mesures preventives en la utilització d'escales de mà.
Vetllar pel compliment de les mesures preventives per treballs en alçada.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar pel compliment de les mesures preventives en la utilització d'escales de mà.	Continu	18/4/2024	OTGI	
Vetllar pel compliment de les mesures preventives per treballs en alçada.	Quan es realitzin treballs en alçada	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3342AR1/02**

Centre treball	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Lleu
Descripció	02 02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL		
Observacions	Vessaments accidentals de material (vegetació, fulles, sorres, combustible, aigua, productes químics, etc.) i/o terra mullat els dies de pluja. Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, residus, etc. Graó present a la porta d'accés de personal a la zona exterior de la part del darrere de la nau i graons d'accés a les dues sales d'oficina. Desnivell ubicat a la zona exterior de la part del darrere de la nau. Escales d'accés a la primera planta. Es detecta la presència d'una rajola desenganxada a l'entrada de la segona sala de la zona d'oficines.		
Prevenició actual	Neteja de vessaments i disposició de material absorbent. Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat. Senyalització de les zones d'emmagatzematge interior de la nau (franja perimetral groga al terra). Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos. Terra antilliscant de les escales d'accés a les oficines. Senyalització mitjançant franges grogues i negres dels graons presents a la sortida a la zona exterior, accés a zona d'oficina i del desnivell present a la zona exterior de la part posterior de la nau. Utilització de botes o calçat antilliscant EN 20345. Mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell: -Mantenir sempre l'ordre i la neteja adequats, evitant l'acumulació de materials al terra. -Eliminar el material i els obstacles que no siguin necessaris, especialment en les zones de pas i vies d'evacuació. -Evitar emmagatzemar material fora de les prestatgeries o a les zones de pas. -En cas d'utilitzar aparells elèctrics, evitar la presència de cablejat elèctric al mig del pas. -Extremar les precaucions al circular per la zona exterior de la part posterior de la nau i evitar acostar-se al desnivell existent.		
Prevenició adicional	Reparar la rajola desenganxada a l'entrada de la segona sala de la zona d'oficines. Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament. Retirada dels residus de restes d'instal·lacions (pantalles de fluorescents i altres) que es detecta al fons de la nau.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Reparar la rajola desenganxada a l'entrada de la segona sala de la zona d'oficines.	4rt. T.. 2024		OTGI	
Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament.	2n.T. 2024		OTGI	
Retirada dels residus de restes d'instal·lacions (pantalles de fluorescents i altres) que es detecta al fons de la nau.	3r T.. 2024		OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/03

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions Emmagatzematge de materials i equips de treball en estanteries.
Cops a les estanteries o altres punts durant l'entrada i sortida de vehicles i/o maquinaria d'obra.

Prevenió actual Estanteries fixades a les parets o al terra.
Senyalització de la zona d'emmagatzematge a través de franges grogues al terra.
Utilització d'EPs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).
Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
-No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la càrrega màxima permesa de les prestatgeries
-Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura, i notificar els desperfectes.

Prevenió adicional Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.	Continu	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3342AR1/04**

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Moderat

Descripció 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Observacions Caiguda d'equips o materials emmagatzemats en prestatgeries.
Caiguda de pals de senyals o similars emmagatzemats en posició vertical i horitzontal.
Caiguda d'equips o materials transportats als camions, durant l'entrada i sortida d'aquests al recinte.
Realització de treballs en alçada (manteniments, reparacions, etc.).

Prevençió actual Presència de sòcol a l'escala d'accés a la planta superior.
Emmagatzematge de pals de senyals en posició horitzontal en prestatgeries amb un topall per evitar la caiguda dels pals.
Emmagatzematge de pals de senyals en posició vertical amb varetes fixades a la paret per evitar la caiguda lateral d'aquests. Tanmateix l'alçada d'aquestes varetes no cobreix els pals de senyals de longitud més curta.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.
Verificació de la subjecció dels materials transportats a la caixa del camió per evitar el seu desplaçament i/o moviment.
Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
-L'apilament de materials ha d'ésser segur i estable.
-No sobrecarregar les prestatgeries i àrees d'emmagatzematge.
-No deixar el material al caire de les prestatgeries on poden caure.
-Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes.
-Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos.
-Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari.
Utilització d'EPIs: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).

Prevençió adicional Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.
En l'emmagatzematge de pals de senyals o similars en posició vertical:
-Instal·lar varetes fixades a la paret a mitja alçada per cobrir els pals de senyals de longitud més curta per evitar la caiguda lateral d'aquests pals.
-Instal·lar un topall o petit muret a la base dels pals per evitar la caiguda dels pals en cas de lliscament dels mateixos.
Quan es realitzin treballs en alçada, senyalització d'aquests i abalisament de la zona.
Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Quan es realitzin treballs en alçada, senyalització d'aquests i abalisament de la zona.	Sempre que es realitzin treballs en alçada a nau	18/4/2024	OTGI	
Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.	Continu	18/4/2024	OTGI	
En l'emmagatzematge de pals de senyals o similars en posició vertical: -Instal·lar varetes fixades a la paret a mitja alçada per cobrir els pals de senyals de longitud més curta per evitar la caiguda lateral d'aquests pals. -Instal·lar un topall o petit muret a la base dels pals per evitar la caiguda dels pals en cas de lliscament dels mateixos.	2n. Tr 2024		OTGI	
Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.	Continu	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/05

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.
Irregularitat i variabilitat del terreny.

Prevenició actual Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat.
Senyalització de la zona d'emmagatzematge a través de franges grogues al terra.
Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.
Utilització d'equips de protecció individual: botes o calçat seguretat antilliscant (EN 20345).

**Prevenició
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient 3342AR1/06

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions Cops amb prestatgeries, amb material emmagatzemat a les prestatgeries o amb material emmagatzemat a les zones d'emmagatzematge.
Cops amb vehicles estacionats a la nau.

Prevenició actual Senyalització de la zona d'emmagatzematge a través de franges grogues al terra.
Col·locació dels elements emmagatzemats a les prestatgeries de forma que no sobresurtin de les baldes.
Il·luminació de la nau.

**Prevenició
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient 3342AR1/07

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Observacions Banc de treball.
Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules

Prevenició actual Senyalització amb pictograma normalitzat d'obligació d'utilitzar ulleres de protecció la zona del banc de treball.
Utilització d'EPIs (ulleres de protecció EN 166, pantalla UNE-EN 16321-3, guants EN 388) segons tasques.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes estiguin treballant pròximes a aquestes instal·lacions.

**Prevenició
adicional** Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.	Sempre que es realitzin treballs al banc de treball	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/08

Centre treball	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Lleu
Descripció	11 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES		
Observacions	Existeixen dues bobines de cablejat de grans dimensions sense estar falcades, possibilitant que es moguin i puguin causar un atrapament.		
Prevençió actual	Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, que hagin de manipular aquestes bobines.		
Prevençió adicional	Falcar les bobines per tal d'evitar que aquestes es moguin. Prohibida la manipulació i moviment d'aquestes bobines, excepte per empreses especialitzades en l'estesa de cablejat que disposin dels mitjans necessaris, tant humans com materials, per la manipulació d'aquest tipus de bobines		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Falcar les bobines per tal d'evitar que aquestes es moguin.	3r. Tr 2024		OTGI	
Prohibida la manipulació i moviment d'aquestes bobines, excepte per empreses especialitzades en l'estesa de cablejat que disposin dels mitjans necessaris, tant humans com materials, per la manipulació d'aquest tipus de bobines	periòdicament		OTGI	

Expedient 3342AR1/09

Centre treball	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Lleu
Descripció	15 15 CONTACTES TÈRMICS		
Observacions	Possibilitat de contacte amb parts calentes dels vehicles i/o maquinaria estacionats, equips de treball, llums, etc.		
Prevençió actual	Mesures preventives per evitar els contactes tèrmic: -No manipular els equips de treball sense informació o formació oportunes, així com amb l'autorització corresponent. -Notificar qualsevol desperfecte, per reparació o substitució, a les persones o departaments encarregats dels equips. -No manipular ni utilitzar equips de treball d'altres empreses. Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball. Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.		
Prevençió adicional	Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball Registre documental de la ITV. Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmic.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinaria, vehicles i equips de treball	4rt. Tr. 2024		OTGI	
Registre documental de la ITV.	4rt. Tr. 2024		OTGI	
Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmic.	Continu	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **3342AR1/10**

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lloc

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions Instal·lació elèctrica de la nau. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (quadres elèctrics, endolls, cablejat, eines i maquinària elèctrica, etc.).

Prevenició actual Quadres elèctrics amb tapa i amb senyalització de risc elèctric.
Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).
Informació (instruccions, manuals, etc.) i formació sobre els equips de treball.
Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús de la maquinària i equipament.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.
Mesures preventives davant el risc elèctric:
-Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.
-Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
-No utilitzar els equips elèctrics per altres usos pels quals no estan dissenyats.
-No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
-Col·locar i revisar de forma periòdica les regletes.
-Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica, segons el REBT.

Prevenició adicional Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.
Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.
Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric..

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.		18/4/2024	OTGI	
Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.	4rt. Tr. 2024		OTGI	
Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.	4rt. Tr. 2024		OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/11

Centre treball	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Lleu
Descripció	18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES		
Observacions	Emmagatzematge de productes químics (asfalts, aglomerats, etc.). No s'emmagatzemen productes inflamables a la nau de Malloles. Possible vessament de producte químic.		
Prevenició actual	<p>Mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identificació dels productes amb etiquetes i pictogrames d'acord a la normativa vigent. -Emmagatzemar els productes químics al punts establerts. No emmagatzemar productes inflamables. Aquests s'emmagatzemaran únicament a l'armari d'inflamables de la nau de Calldetenes. -Prohibició de transvasament a envasos de menjar o beure. Els productes químics han de romandre a l'envàs original o un homologat adient i degudament etiquetat. -Mantenir els envasos de productes químics i combustibles en perfecte estat (sense signes d'oxidació, embotits, bufats...), ben tancats i emmagatzemats. -Emmagatzemar només la quantitat necessària de producte químic. -Prohibició de disposar d'envasos amb productes químics sense identificar. <p>Disposició de material absorbent. Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, especialment amb l'empresa de neteja i empreses que utilitzin productes químics.</p>		
Prevenició adicional	<p>Disposar de les fixes de seguretat química (FDS) actualitzades i ubicades en un lloc accessible a disposició del personal i que aquest en sigui coneixedor. Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics. En cas de vessament d'un producte químic actuar davant d'aquest mitjançant material absorbent per aquest ús.</p>		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics.	Sempre que es realitzin treballs amb prod. Químics	18/4/2024	OTGI	
En cas de vessament d'un producte químic actuar davant d'aquest mitjançant material absorbent per aquest ús.	Tenir en compte en cas de vessament de prod.químic	18/4/2024	OTGI	
Disposar de les fixes de seguretat química (FDS) actualitzades i ubicades en un lloc accessible a disposició del personal i que aquest en sigui coneixedor.	3r. Tr. 2024		OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/12

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Moderat

Descripció 18 18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Observacions Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics pel control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.

Prevenció actual Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

**Prevenció
adicional**

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)

Expedient 3342AR1/13

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Moderat

Descripció 20 20 EXPLOSIONS

Observacions Es disposa de compressor portàtil.

Prevenció actual Mesures preventives davant el risc d'explosió:
-Evitar disposar el compressor a prop de les zones de treball quan no s'utilitzi.

**Prevenció
adicional** Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons el Reglament d'aparells a pressió.
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons el Reglament d'aparells a pressió.	Periòdic		OTGI	
Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.	Tenir en compte quan es treballi amb compressor	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/14

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 21 21 INCENDIS

Observacions Risc d'incendi per la càrrega de foc del magatzem (fusta, instal·lació elèctrica, equips elèctrics, vehicles i maquinària d'obra, productes químics, etc.).
Es detecta que la data de revisió dels extintors es troba caducada.

Previsió actual Pla d'emergència.
Mitjans de protecció contra incendis accessibles.
Senyalització general de protecció contra incendis.
Enllumenat d'evacuació a la nau i zona d'oficines.
Realització periòdica de simulacres.
Manteniment preventiu de la maquinària, vehicles i instal·lació elèctrica de la nau.

Previsió adicional Revisió dels extintors segons el Real Decret 513/2017.
Instal·lació de la senyalització d'evacuació a tota la nau (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Instal·lació de la senyalització d'evacuació a tota la nau (recorreguts d'evacuació i sortides d'emergència).			SDED	
Revisió dels extintors segons el Real Decret 513/2017.			SDED	

Expedient 3342AR1/15

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Observacions Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària).
Control de plagues.

Previsió actual Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

Previsió adicional Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.	Periòdic		SDED	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/16

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Observacions Possibilitat d'atropellament o cop amb vehicles i/o maquinaria d'obra durant les entrades i sortides de la nau.

Prevençió actual Senyalització al terra de la zona d'emmagatzematge i zona d'aparcament de vehicles (franja groga).
Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball.
Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació.
Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Prevençió adicional Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV.
Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.	Continu	18/4/2024	OTGI	
Registre documental dels manteniments preventius i correctius i de la ITV.	4rt. Tr. 2024		OTGI	

Expedient 3342AR1/17

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Farmacioles/material de primers auxilis

Prevençió actual Farmaciola ubicada als lavabos.

Prevençió adicional Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas de material gastat o caducat demanar la seva reposició.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas de material gastat o caducat demanar la seva reposició.	Periòdic	18/4/2024	OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 3342AR1/18

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lloc

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte (empreses externes que realitzen treballs de manteniment, inspecció d'instal·lacions, reparacions, neteja de l'edifici, etc.).

Prevençió actual Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats.
Intercanvi de documentació entre la Diputació i l'empresa, en compliment de la normativa i el Protocol de Coordinació d'activitats empresarials. Riscos i mesures preventives; actuacions en cas d'emergència i mesures preventives en cas d'emergència. Documentació d'empresa i documentació de treballadors.

Prevençió adicional Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.	Continu	18/4/2024	OTGI	

Expedient 3342AR1/19

Centre treball Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles Inespecífic Nau Conservació Malloles Lloc

Descripció 27 27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Observacions Exposició a fums dièsel degut a l'entrada i sortida dels vehicles de la nau.

Prevençió actual Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinària d'obra.
Inspecció Tècnica de Vehicles.
Mesures preventives per disminuir l'exposició a fums dièsel:
-Tenir els motors encesos el mínim imprescindible, especialment a l'interior de la nau.
-Reducir al mínim el nombre de motors que funcionen simultàniament en un entorn.
-Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.
-Mantenir la cabina tancada durant la conducció i els treballs amb la maquinària/vehicles.

Prevençió adicional Valorar la possibilitat de millorar la ventilació de la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquestes ventilacions a fi de garantir la qualitat de l'aire conforme a les normatives vigents.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar la possibilitat de millorar la ventilació de la nau juntament amb la instal·lació de sensors vinculats a aquestes ventilacions a fi de garantir la qualitat de l'aire conforme a les normatives vigents.			SDED-OTGI	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	3342AR1/20		
Centre treball	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Molt lleu
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	Il·luminació de les instal·lacions.		
Previsió actual	Zona d'oficines: -Sala de formació: 1.544 lux. -Oficina: 1.078 lux. Nau: -Magatzem: 478 lux. -Banc de treball: 448 lux.		
Previsió adicional	Valorar el reforçament de l'enllumenat del banc de treball en funció de la seva utilització, per tal d'assolir un valor mínim de 500 lux.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Valorar el reforçament de l'enllumenat del banc de treball en funció de la seva utilització, per tal d'assolir un valor mínim de 500 lux.	3r. Tr. 2024		OTGI	

Expedient	3342AR1/21		
Centre treball	Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles	Inespecífic Nau Conservació Malloles	Molt lleu
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines i vestuaris).		
Previsió actual	Es disposa de sistema de climatització mitjançant bomba de calor tant a les oficines com als vestuaris, regulable de temperatura.		
Previsió adicional	Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.	Periòdic		SDED	