



INFORME DE PREVENCIÓ

INFORME PREVENCIÓ UR 04 2022 IP Avaluació impressora Kyocera Reprografia

Expedient: 2020/0013827

Centre de Treball: Escola Industrial Laboratoris, Planta baixa

Subcomitè: Subcomitè d'Urgell

Situació actual: El dia 24 de novembre de 2022 el tècnic sotasignat realitza visita al Departament de Reproducció Gràfica ubicat a l'Edifici 4 del Recinte Urgell per valorar les condicions de treball derivades d'ús la impressora Kyocera TASKalfa Pro 15000c.

La impressora Kyocera permet fer impressions amb tinta sobre suports porosos. La impressió es realitza seguint les operacions següents:

1. Alimentar la impressora amb el suport a imprimir a la safata corresponent.
2. Programació del treball a realitzar des de l'ordinador de control de la impressora i enviament del treball telemàticament per iniciar els treballs.
3. La impressora realitza el treball de manera automàtica.
4. Un cop finalitzat el treball, retirada del material imprès.

Manteniment:

- Substitució de cartutxos de tinta, segons necessitats.
- Retirada i substitució del dipòsit de residus de tinta, segons necessitats. El dipòsit s'ha de retirar i tancar, i col·locar un altre buit.

En cas de reparacions o manteniments més específics, es realitzen per part d'una empresa externa especialitzada.

Hi ha a disposició dels treballadors el manual d'instruccions del fabricant i els fulls de dades de seguretat de les tintes.

R07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Factor de risc: Espai al voltant de la impressora.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana



Prevenció actual:

M01	Tècniques	Mantenir els espais al voltant de la impressora Kyocera nets i lliures d'obstacles.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

R11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Factor de risc: En l'alimentació del suport a imprimir a les safates.

En la resolució d'encallament del paper dins els rodets i mecanismes de la impressora.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	La impressora Kyocera disposa de resguards amb dispositius d'enclavament que aturen el moviment dels mecanismes de la impressora i del carro d'impressió. No manipular.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

M02	Informació	Seguir les indicacions del manual d'instruccions de la impressora per resoldre els encallaments de paper.
-----	------------	---

R16 CONTACTES ELÈCTRICS

Factor de risc: La impressora Kyocera disposa d'alimentació d'energia elèctrica.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	Les connexions elèctriques estan protegides i
-----	-----------	---



		senyalitzades.
--	--	----------------

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

R17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Factor de risc: Degut als vapors de les tintes d'impressió.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	El Centre de Reprografia disposa de Sistema de ventilació mecànica.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

R27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Factor de risc: En la substitució de l'ampolla de residus de tinta.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Prevenció actual:

M01	Tècniques	L'ampolla de residus de tinta queda completament tancada per a la seva manipulació.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

En data dimecres, 28 desembre de 2022, es redacta el present document per part del tècnic/a de Prevenció JERONIMO AGUILAR ROMO.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0013827
Tipus documental	Informe
Títol	UR_04_2022_IP_Avaluació impressora Kyocera Reprografia

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	28/12/2022 14:19
Jerónimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	28/12/2022 14:21

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f5365086aa604e2496f1	https://seuelectronica.diba.cat	

