



INFORME DE PREVENCIÓ

INFORME PREVENCIÓ UR 04 2022 IP Avaluació impressora Ricoh C7210 Reprografia

Expedient: 2020/0013827

Centre de Treball: Escola Industrial Laboratoris, Planta baixa

Subcomitè: Subcomitè d'Urgell

Situació actual: El dia 24 de novembre de 2022 el tècnic sotasignat realitza visita al Departament de Reproducció Gràfica ubicat a l'Edifici 4 del Recinte Urgell per valorar les condicions de treball derivades d'ús la impressora Ricoh C7210.

La impressora Ricoh permet fer impressions amb tòner sobre tot tipus de suport. La impressió es realitza seguint les operacions següents:

1. Alimentar la impressora amb el suport a imprimir a la safata corresponent.
2. Programació del treball a realitzar des de l'ordinador de control de la impressora i enviament del treball telemàticament per iniciar els treballs.
3. La impressora realitza el treball de manera automàtica.
4. Un cop finalitzat el treball, retirada del material imprès.

Manteniment:

- Substitució de cartutxos de tòner, segons necessitats.
- Retirada i substitució del dipòsit de residus de tòner, segons necessitats. El dipòsit s'ha de retirar i tancar, i col·locar un altre buit.

En cas de reparacions o manteniments més específics, es realitzen per part d'una empresa externa especialitzada.

Hi ha a disposició dels treballadors el manual d'instruccions del fabricant i els fulls de dades de seguretat de les tintes.

R07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Factor de risc: Espai al voltant de la impressora.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta



Prevenció actual:

M01	Tècniques	Mantenir els espais al voltant de la impressora Ricoh nets i lliures d'obstacles.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

R11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES

Factor de risc: En l'alimentació del suport a imprimir a les safates. En la resolució d'encallament del paper dins els rodets i mecanismes de la impressora.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	La impressora Ricoh disposa de resguards amb dispositius d'enclavament que aturen el moviment dels mecanismes de la impressora i del carro d'impressió. No manipular.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

M02	Informació	Seguir les indicacions del manual d'instruccions de la impressora per resoldre els encallaments de paper.
-----	------------	---

R16 CONTACTES ELÈCTRICS

Factor de risc: La impressora Ricoh disposa d'alimentació d'energia elèctrica.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	Les connexions elèctriques estan protegides i senyalitzades.
-----	-----------	--



Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

R17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Factor de risc: Degut als vapors del tòner d'impressió.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	El Centre de Reprografia disposa de Sistema de ventilació mecànica.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

R27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Factor de risc: En la substitució del recipient de residus d'impressió.

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Prevenció actual:

M01	Tècniques	El recipient de residus de tòner queda completament tancat per a la seva manipulació.
-----	-----------	---

Prevenció addicional:

-	-	-
---	---	---

En data dimecres, 28 desembre de 2022, es redacta el present document per part del tècnic/a de Prevenció JERONIMO AGUILAR ROMO.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0013827
Tipus documental	Informe
Títol	UR_04_2022_IP_Avaluació impressora Ricoh C7210 Reprografia

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jerónimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	28/12/2022 14:20
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	28/12/2022 14:22

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
52a9f31005ea66d257cf	https://seuelectronica.diba.cat	

