

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació empaquetadora Dibipack
Reprografia
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lleu

Breu descripció situació actual

El dia 24 d'abril de 2024 el tècnic sotasignat realitza visita al Departament de Reproducció Gràfica ubicat a l'Edifici 4 del Recinte Urgell per valorar les condicions de treball derivades d'ús la empaquetadora Dibipack 4255.

L'empaquetadora Dibipack 4255 permet fer empaquetar objectes amb làmina de plàstic. L'empaquetament es realitza seguint les operacions següents:

1. Estirar la làmina de plàstic per sobre de la safata de treball
2. Col·locar el material dins la làmina de plàstic.
3. Baixar la campana de soldadura.
4. Pressionar fins que finalitzi la soldadura.
5. Un cop finalitzat el treball, retirada del material empaquetat.

Manteniment:

- Substitució de la bobina de làmina de plàstic, segons necessitats.
- Neteja de restes de plàstic a la zona de soldadura.

En cas de reparacions o manteniments més específics, es realitzen per part d'una empresa externa especialitzada.

Hi ha a disposició dels treballadors el manual d'instruccions del fabricant.

En la realització d'aquestes tasques s'han identificat els riscos següents:

- 4 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ
- 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES
- 13 SOBRESFORÇ, MALS GESTOS
- 15 CONTACTES TÈRMICS
- 16 CONTACTES ELÈCTRICS

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació empaquetadora Dibipack
Reprografia
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lleu

Proposta de mesures correctores/preventives

Per evitar o reduir els riscos identificats, es disposa de les mesures preventives següents:

4 CAIGUDA D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ (manipulació de materials a empaquetar, bobina de làmina de plàstic)

- Vetllar per tal que es mantingui l'ordre i neteja dintre de la zona de treball i els seus accessos.
- INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:
 - o Respectar les mesures d'ordre i neteja a l'àrea de treball.
 - o Utilitzar EPI: calçat de seguretat EN 20345 i guants de protecció EN 388, segons tasca.

11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES (parts mòbils de la empaquetadora)

- No accedir mai a l'interior de l'empaquetadora Dibipack mentre es trobi en funcionament.
- INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:
 - o No accedir mai a l'interior de l'empaquetadora Dibipack mentre es trobi en funcionament.
 - o Utilitzar els agafadors per tancar i obrir la campana de soldadura.

13 SOBRESFORÇ, MAL GESTOS (manipulació de materials a empaquetar i la bobina de làmina de plàstic)

- Formació de riscos i mesures preventives en la manipulació manual de càrregues i postures forçades.
- Facilitar als treballadors la informació sobre pautes ergonòmiques i postures mantingudes i manipulació manual de càrregues.
- Planificar les tasques i equips necessaris per tal d'evitar les possibles manipulacions manuals de càrregues amb postures forçades i sobreesforços. Establir la realització de pauses per minimitzar les possibles manipulacions i postures forçades mantingudes.
- INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:
 - o Planificar les tasques i equips necessaris per tal d'evitar la manipulació manual de càrregues amb adopció de possibles postures forçades i sobreesforços.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació empaquetadora Dibipack
Reprografia
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lieu

- Preferentment els treballs amb eines manuals es realitzaran per sota de l'alçada de les espatlles i en cas, de treballs en alçada cal utilitzar sistemes que assegurin una bona estabilitat i solidesa.

15 CONTACTES TÈRMICS (amb la zona de soldadura)

- Utilitzar els agafadors de la campana de soldadura segons el manual d'instruccions, per evitar contactes amb la zona de soldadura.
- Deixar sempre que la zona de soldadura la campana de l'empaquetadora Dibipack es refredi abans d'accedir al seu interior.
- La neteja de la zona de soldadura s'ha de realitzar quan aquesta s'hagi refredat.
- **INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:**
 - Utilitzar els agafadors de la campana de soldadura segons el manual d'instruccions, per evitar contactes amb la zona de soldadura.
 - Deixar sempre que la zona de soldadura de l'empaquetadora Dibipack es refredi abans d'accedir al seu interior.

16 CONTACTES ELÈCTRICS (equip electrònic)

- No és permès fer cap tipus de manteniment dels components electrònics. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.
- **INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:**
 - No és permès fer cap tipus de manteniment dels components electrònics. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.

En data 24 de juliol de 2024, es redacta el present informe per part del tècnic de prevenció de riscos laborals Jerónimo Aguilar Romo.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0013827
Tipus documental	Informe
Títol	UR_04_2024_IP_Avaluació empaquetadora Dibipack Reprografia

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jeronimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	26/07/2024 08:53
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	26/07/2024 09:13

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a7e0f25ab979c609da84	https://seuelectronica.diba.cat	

