

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** 2022IP/339  
**Centre de treball** 2805E01 Magatzem Manresa (Sant Salvador de  
**Subcomitè** Altres Centres

GREU

### Breu descripció situació actual

Derivat de les actuacions desenvolupades de l'informe VLM 07 2022 IP Manresa amiant trencament teulada pluges (2022IP234) i les planificacions de mesures correctores del mateix realitzades per part de l'Oficina Tècnica d'Infraestructures Viàries, la Subdirecció d'Edificació i l'Oficina de Prevenció.

Per part de l'OPRL s'estableix una nova descripció i valoració dels riscos presents al centre de treball del sector de Conservació de Manresa a la localitat de Sant Salvador de Guardiola posterior al trencament de la coberta per causes climatològiques, el seu deteriorament i els despreniments de fibres e fibrociment a l'interior de la nau.

La teulada d'aquesta nau, d'acord a l'informe 2020IP003, indicava l'existència d'amiant (crisòlit) a la coberta, al carener, al faldó de la coberta i amb l'agreujant de que ja es trobava en mal estat i tenien establertes mesures de caràcter immediat.

Des de l'OTGI i l'SDED es va coordinar amb una empresa RERA per realitzar un encapsulament per la part superior de la coberta a fi de controlar/minimitzar el deteriorament.

Des de l'OPRL es va establir la necessitat de realitzar mesures de superfície i ambientals, mesures de senyalització, prohibició d'accés, neteja per part d'una empresa RERA, informació als treballadors, nova diagnosi, valoració i prioritització de mesures necessàries.

Des de l'OTGI amb col·laboració amb l'SDED es van coordinar les actuacions de neteja amb una empresa RERA, posteriors a cadascuna de les neteges es van prendre mesures d'amiant per part d'empreses especialistes coordinades per part de l'OPRL a fi de verificar si l'espai de treball es trobava net (segur) sense amiant.

S'han hagut de realitzar tres neteges per part de l'empresa RERA (octubre i novembre: dates...) i mesures d'amiant després de cadascuna.

Posteriors a les dues primeres neteges els resultats de fibres d'amiant van sortir positives en mostres de superfície.

Després de la tercera neteja es verifica la inexistència de fibres d'amiant en superfície i ambientals es procedeix immediatament a buidar el material/vehicles/maquinaria de l'interior de la nau, que s'ubicaran en instal·lacions de la nau d'Igualada. Seguint vigent la prohibició d'accés a la nau un cop retirat de forma immediata totes les maquinaries i materials necessaris.

Per part de l'OPRL a fi de valorar la possibilitat de possibles despreniments de fibres de fibrociment de la coberta amb el temps, es realitzen mostreig de superfície uns dies després i s'evidencia de nou l'existència de fibres d'amiant en mostres de superfície.

### Proposta de mesures correctores/preventives

Degut a aquests trencaments i al deteriorament provocat per les inclemències meteorològiques provocant trencaments i altres de la teulada de la nau del Magatzem d'Infraestructures Viàries del Sector de Conservació de Manresa (Sant Salvador de Guardiola), tot i havent realitzat una intervenció d'encapsulament superior de la coberta i els resultats obtinguts dels mostreigs que evidencien que existeixen despreniments de fibres a l'interior de la nau, és per aquest motiu que s'estableix les següents mesures correctores amb caràcter immediat:

- Mantenir la senyalització de forma visible la prohibició d'accés a la nau per risc d'amiant i la senyalització de forma visible l'existència d'amiant.
- Prohibir sota cap concepte, l'accés a la nau fins nova indicació per part de l'OPRL.
- Prohibir la realització de cap actuació/intervenció a la nau. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció, ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.
- Prohibir l'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau, aquest accés serà exclusiu per

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** 2022IP/339  
**Centre de treball** 2805E01 Magatzem Manresa (Sant Salvador de  
**Subcomitè** Altres Centres

**GREU**

---

personal d'empreses RERA que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.

-S'ha de realitzar prioritàriament el desamiantat per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació que haurà de contar amb el vist i plau de l'SDED.

-Des de l'OPRL posteriorment al desamiantat es realitzaran mesures per fer la verificació de l'absència de fibres d'amiant a l'espai de treball abans de permetre l'accés a l'interior de la nau.

-Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.

-Informar de la prohibició d'accés de personal de Diputació i empreses alienes a la nau en relació al risc de fibres d'amiant present.

Astrid Sánchez Vázquez

Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals

Barcelona dimecres, 4 gener de 2023

## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	2020/0014134
<b>Tipus documental</b>	Informe
<b>Títol</b>	VLM_07_2022_IP_Valoració Manresa Amiant

## Signatures

<b>Signatari</b>		<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Astrid Sanchez Vazquez (TCAT)	Tècnic PRL	Signa	18/01/2023 16:38
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	18/01/2023 16:40

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
c256a6cb3547c53aad45	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	

