



INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Expedient: | 2023NP019 | |
| Centre de treball | Sant Adrià del Besós | |
| Adreça | c/ Miquel Servet, 8 | Data visita 21/08/2023 |

Sistemes de seguretat

| | |
|-----------------------|----|
| Espai compartit | SÍ |
| Mampara | SÍ |
| Polsadors | SÍ |
| Càmares de vídeo | SÍ |
| Senyalització càmeres | SÍ |
| Gestor de cues | NO |
| Intèrfon | SÍ |

Factors generals


| | |
|---------------|-----------|
| Sala d'espera | Deficient |
| Acústica | Deficient |
| Il·luminació | Correcta |
| Climatització | Correcta |

Observacions generals

La sala d'espera és petita i dispose només de 2 cadires entapissades de tela i difícil neteja; en ocasions els contribuents han d'esperar-se al carrer. La mampara protectora és de metacrilat (a diferència de les mampares d'altres oficines que són de vidre de seguretat). El gestor de cues no es considera necessari. La senyalització que indica la gravació d'imatges està en la part exterior de la porta d'entrada. Les empleades comenten que existeix, des de fa temps, un problema per un servei de neteja deficient a l'oficina i que de vegades netegen elles. Comenten també que sovint han vist paneroles a l'interior de l'oficina i també a l'exterior, a la porta d'entrada. Davant de l'oficina, i a continuació de la vorera, s'ubica una tarima de fusta que fa de terrassa dels dos bars que tenen a cada costat, al mateix carrer. Aquest fet genera brutícia i soroll. L'oficina no disposa de renovació forçada d'aire.

Propostes de millora

1. Millorar l'acústica en la zona d'atenció al públic
2. Senyalitzar la gravació d'imatges a l'interior de l'oficina en un lloc visible per als contribuents
3. Substituir les cadires entapissades amb tela de la sala d'espera per altres de fàcil neteja
4. Informar als responsables municipals de la necessitat d'una desinfecció i tractament antiplagues periòdic
5. Caldria disposar d'un espai més gran com a sala d'espera
6. Millorar la renovació d'aire



Santiago Comas Uriz
Cap del Negociat de Prevenció de Riscos Laborals
Barcelona