

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient 2023IP/023

Pendent 2/2/2023

Centre treball 2813E01

Descripció

Prevenció
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Reduir al mínim necessari els productes químics.			OTGI	0
Habilitar espai accessible i segur per col·locar maquinària auxiliar (moto serres, desbrossadores, pèrtigues...) i ubicar-les a aquest			OTGI_SDED	0
Senyalitzar amb cinta groga i negra el ressalt de la porta d'accés de les escales a les sala formació i despatxos provisionals.			OTGI_SLOG	0
Senyalitzar amb cinta groga i negra el ressalt del terra que hi ha a la porta de persones de sortida al fons de la nau.			OTGI_SLLOG	0
Deixar les zones de pas lliures d'obstacles, endreçar el material i eines de treball a espais habilitats. Millorar la neteja.			OTGI	0
Millorar l'ordre i neteja. Delimitar espai d'emmagatzematge de material i eines.			OTGI	0
Mantenir endreçats els equips de treball i eines. No obstaculitzar les zones de pas.			OTGI	0
INF: Prestar especial atenció al moure-se'n degut a les noves ubicacions de materials i eines presents al nou espai.			OTGI	0
Habilitar espai d'emmagatzematge de eines i equips de treball.			OTGI	0
Eliminar els productes químics presents al vestuari provisional fora d'aquest espai a zona ventilada, senyalitzada i delimitada.			OTGI	0
S'han de collar a la paret les prestatgeries o armaris per garantir la seva estabilitat.			OTGI	0
Senyalitzar la zona d'emmagatzematge de productes amb pictogrames corresponents.			OTGI-SLOG	0
S'ha de garantir dutxes amb aigua calenta i freda.			OTGI-SDED	0
Disposar de les fitxes de seguretat química accessibles dels productes químics presents i informar de la zona on es troben per la seva consulta.			OTGI	0
Facilitar equips de protecció establerts a les fitxes de seguretat química, registrar el seu lliurament i vetllar pel seu ús.			OTGI	0
Habilitar una paperera amb tapa per llençar els draps i papers impregnats amb productes químics i ubicar-la a zona ventilada, lluny de fons de calor o espurnes.			OTG	0
INF: No realitzar transvasament de productes químics al costat de la zona d'emmagatzematge, espurnes, risc elèctric. Fer-ho en zona ventilada i seguint pràctiques segures.			OTGI	0
INF: No menjar o beure a les zones d'emmagatzematge, transvasament de productes químics ni mentrestant es manipulen productes químics. Fer-ne ús del epis i les recomanacions d'ús establertes a les fitxes de seguretat química.			OTGI	0

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

INF: Tenir especial cura durant l'entrada i sortida de vehicles i maquinària a la nau, allunyar-se de la zona de circulació durant l'entrada i sortida o col·locació de vehicles a la nau.			OTGI	0
Adequar l'espai habilitat com vestuari provisional a fi de garantir que es garanteixi una temperatura dins del RD 488/97 de llocs de treball. S'ha de garantir dutxes amb aigua calenta i freda.			OTGI_SDED	0
S'han d'instal·lar penjadors a la paret del vestuari provisional.			OTGI-SDED	0
Els operaris haurien de disposar de dues taquilles amb clau cadascú, una per guardar la roba de treball i l'altre per la roba de carrer per separat. La grandària de les taquilles ha de permetre la cabuda de la roba i el calçat.			OTGI_SDED	0
Les dimensions del vestidor i els serveis higiènics hauran de permetre la utilització sense dificultats ni molèsties, tenint en compte el nombre de treballadors/es que els puguin fer servir de manera simultània.			OTGI	0
Canviar d'ubicació els productes químics del vestuari a un armari ubicat en zona ventilada, lluny de fonts de calor.			OTGI	0