

PLANIFICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES DE L'AVAUACIÓ DE RISCOS

**AVALUACIÓ RISCOS INESPECÍFICA NAU SANT
CELONI. PARC NATURAL DEL MONTSENY**

Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Setembre 2024

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/01

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 01 01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Observacions

- Escales fixes accés exterior a la nau.
- Rampa d'accés.
- Escales fixes interior de la nau. Manca senyalització risc de caigudes. Manca cintes antilliscants en tots els esglaons.
- Escala fixa accés planta 0 a planta 1, manca replà i descans. La porta d'accés està al mig de l'esglaó superior, no existeix replà a l'inici de l'escala. No existeix descans en cap tram de l'escala. La pendent de l'escala és inclinada.
- Escales accés pis soterrani. Manca zones de barana en algun dels costats. La barana existent alçada inferior a 90cm. Esglaons sense cintes antilliscants.
- Existència de finestra practicable que dona accés a una zona de coberta. El dia de la visita ens informen que puntualment es pot accedir per neteja de canalons i/o desguàs pluvial. Manca barana perimetral de la coberta. Manca línia de vida.
- Manca il·luminació artificial i insuficient llum natural a algunes escales (accés pis soterrani, escales interior accés planta 0 a planta 1) A l'escala d'accés al pis soterrani no hi ha suficient llum natural, l' interruptor de la llum artificial és a dins de la pròpia escala, sent necessari accedir amb poca il·luminació fins arribar a l'interruptor.

Prevenió actual La porta d'accés planta 0 (soterrani) a planta 1, està actualment tancada i senyalitzada prohibició d' ús.

Prevenió adicional

- Instal·lar senyalització risc de caigudes a diferent nivell a les escales fixes.
- Instal·lar cintes antilliscants en els esglaons de les escales fixes.
- Escales fixes accés pis soterrani. Instal·lar baranes a tots els costats a una alçada mínima 90cm.
- Adequar totes les escales a normativa, Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. (Rampes, escales fixes i de servei. Els paviments han de ser materials no lliscants o disposar d'elements antilliscants. Els costats oberts de les escales han de disposar de baranes a una alçada mínima de 90cm. Quan fa més d'1,2m. Si és inferior, però tots dos són tancats mínim un dels dos costats ha de tenir barana, i altres)
- Adequar la coberta per un accés segur sense risc de caiguda en alçada instal·lant baranes perimetrals i/o línia de vida.
- Garantir il·luminació suficient (accés pis soterrani, escales interior accés planta 0 a planta 1) d'acord al Reial Decret 486/1997, sobre llocs de treball. Nivells d'il·luminació recomanats zones d'escala mínim 100 lux.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Instal·lar senyalització risc de caigudes a diferent nivell a les escales fixes.			GSEN	
- Instal·lar cintes antilliscants en els esglaons de les escales fixes.			GSEN	
- Escales fixes accés pis soterrani. Instal·lar baranes a tots els costats a una alçada mínima 90cm.			GSEN	
- Adequar totes les escales a normativa, Reial Decret 486/1997, per el que s' estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. (Rampes, escales fixes i de servei. Els paviments han de ser materials no lliscants o disposar d'elements antilliscants. Els costats oberts de les escales han de disposar de baranes a una alçada mínima de 90cm. Quan fa més d'1,2m. Si és inferior, però tots dos són tancats mínim un dels dos costats ha de tenir barana, i altres)			GSEN	
- Adequar la coberta per un accés segur sense risc de caiguda en alçada instal·lant baranes perimetrals i/o línia de vida.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/03

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 03 03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Observacions - Material divers emmagatzemat, ferros, pals de fusta, sacs de ciment, rètols, maquinària etc. Existència de prestatgeries i sistemes de suport d'eines i altres.

Prevenció actua

**Prevenció
adicional**

- Manteniment dels sistemes de suport d'eines i prestatgeries.
- En l'ús de prestatgeries, seguir pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat.
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició estable i en piles equilibrades.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Col·locar els materials tenint en compte criteris preventius, fixar les càrregues que puguin rodolar, les càrregues més pesants han d'estar tan a prop de terra com sigui possible, els materials s'han d'emmagatzemar en posició estable i en piles equilibrades.			GSEN	
- Manteniment dels sistemes de suport d'eines i prestatgeries.			GSEN	
- En l'ús de prestatgeries, seguir pautes: no superar la càrrega màxima, fixar les prestatgeries, inspeccionar periòdicament i mantenir en bon estat.			GSEN	

Expedient 9205AR2/04

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 04 04 CAIGUDES D'OBJECTES EN MANIPULACIÓ

Observacions - Existència d'un banc de treball amb eines manuals.
- Zones d'emmagatzematge.
- Als vestidors s'observen en algunes guixetes material acumulat a sobre de les mateixes.

Prevenció actua - Disposen de guants de protecció mecànica EN388 i calçat de seguretat EN20345
- Es disposa de varies guixetes per persona.

**Prevenció
adicional**

- Zona manteniment, senyalitzar riscos existents de taller: caiguda d'objectes en manipulació, ordre i neteja, ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció i altres.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- No acumular objectes i material a sobre les guixetes o altres llocs no destinats específicament a emmagatzemar de manera segura.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Zona manteniment, senyalitzar riscos existents de taller: caiguda d'objectes en manipulació, ordre i neteja, ús obligatori d'EPIS de calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció i altres.			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	
- No acumular objectes i material a sobre les guixetes o altres llocs no destinats específicament a emmagatzemar de manera segura.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/05

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inspecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 05 05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Observacions - Existència de prestatgeries i sistemes de suport de materials.
- Acumulació de senyalització i altres materials del parc en piles verticals.

Prevenció actua

Prevenció adicional

- No sobrecarregar els prestatges, ni armaris, ni guixetes ni altres.
- Garantir que totes les prestatgeries i guixetes estiguin collades de manera que garanteixin la seva estabilitat.
- Seguir les pautes d'emmagatzematge: conservar els materials que poden ser utilitzats, no acumular productes i materials innecessaris, els materials més voluminosos col·locar-los als prestatges inferiors, entre altres.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Estudiar sistema d'emmagatzematge de senyalització i altres grans materials de manera estable.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- No sobrecarregar els prestatges, ni armaris, ni guixetes ni altres.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Garantir que totes les prestatgeries i guixetes estiguin collades de manera que garanteixin la seva estabilitat.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Seguir les pautes d'emmagatzematge: conservar els materials que poden ser utilitzats, no acumular productes i materials innecessaris, els materials més voluminosos col·locar-los als prestatges inferiors, entre altres.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Vetllar per l'ordre i la neteja.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Estudiar sistema d'emmagatzematge de senyalització i altres grans materials de manera estable.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 9205AR2/06

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inspecífic nau Sant Celoni Molt lleu

Descripció 06 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Observacions - A les diferents zones de la nau es poden acumular objectes i materials al terra.

Prevenció actua - El personal disposa de calçat tancat i subjecte al turmell.

Prevenció adicional - Vetllar per l'ordre i la neteja en tots els espais.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Vetllar per l'ordre i la neteja en tots els espais.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/07

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 07 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Observacions

- Existència de pretatgeries, mobiliari, eines i altres.
- Al pis subterrani existència de columnes per tota la planta.
- Algunes zones de la nau els interruptors de la llum artificial estan ubicats allunyats de l'espai ocupat.

Prevenió actua

Prevenió adicional

- Garantir els nivells d'il·luminació adequats i procurar que els interruptors estiguin propers a les zones d'accés als espais a ocupar.
- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Manca delimitar i senyalitzar les diferents zones d'ús de la nau, les vies de circulació, pas de vianants, etc. Tenir en compte entre altres: La situació, les dimensions i les condicions s'han de realitzar tenint en compte el nombre d'usuaris i les característiques de cada activitat del lloc de treball.
- Quan les vies de circulació circulin mitjans de transport i vianants, l'amplada de la via ha de permetre el pas simultani amb una separació de seguretat.
- Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient de portes, zones de circulació de vianants, passadissos i escales.
- Senyalitzar i protegir les columnes de la zona d'aparcament.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Quan les vies de circulació circulin mitjans de transport i vianants, l'amplada de la via ha de permetre el pas simultani amb una separació de seguretat.			GSEN	
- Senyalitzar i protegir les columnes de la zona d'aparcament.			GSEN	
- Les vies de circulació destinades a vehicles han de passar a una distància suficient de portes, zones de circulació de vianants, passadissos i escales.			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	
- Garantir els nivells d'il·luminació adequats i procurar que els interruptors estiguin propers a les zones d'accés als espais a ocupar.			GSEN	
- Manca delimitar i senyalitzar les diferents zones d'ús de la nau, les vies de circulació, pas de vianants, etc. Tenir en compte entre altres: La situació, les dimensions i les condicions s'han de realitzar tenint en compte el nombre d'usuaris i les característiques de cada activitat del lloc de treball.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **9205AR2/08**

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 08 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Observacions - La porta d'accés d'oficines a la zona d'aparcament s'observa en mal estat (trencada...)
- Diferents portes a la nau, alguna s'observa amb pany en mal estat, sistema de retenció de la porta no estable i altres.

Prevenió actua

Prevenió adicional - Reparar o substituir les portes per tal de garantir la seguretat de les mateixes.
- Comunicar a la persona responsable i resoldre, les incidències de manteniment i altres dels diferents elements, espais i altres de les instal·lacions.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Comunicar a la persona responsable i resoldre, les incidències de manteniment i altres dels diferents elements, espais i altres de les instal·lacions.			GSEN	
- Reparar o substituir les portes per tal de garantir la seguretat de les mateixes.			GSEN	

Expedient **9205AR2/09**

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 09 09 COPS I TALLS PER OBJECTES O EINES

Observacions - Existència de taller, ús eines manuals, com martell, serra manual, esmoladora, radial i altres.

Prevenió actua - El personal de manteniment que accedeix a la zona de taller disposa de sabates de seguretat EN ISO 20345:2011 S3. Guants de protecció mecànica norma UNE EN 388. Ulleres de protecció ocular norma UNE EN 166. Protecció respiratòria UNE EN 14683, EN 149.

Prevenió adicional - Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSEN	
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció. Senyalitzar riscos existents, cops i talls.			GSEN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSEN	
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **9205AR2/10**

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 10 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Observacions Existència de taller, on es desenvolupen tasques, tallar, serrar i altres que suposen risc de projecció de fragments o partícules.

Prevenió actua El personal que realitza tasques al taller disposa dels següents equips de protecció individual:
 Ulleres de protecció ocular UNE EN 166.
 Protecció respiratòria EN 149
 Guants de protecció mecànica EN388
 Calçat de seguretat EN 20345

**Prevenió
adicional**

- La zona de taller disposa de finestres amb obertura a l'exterior.
- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Garantir la correcta ventilació dels espais.
- Senyalització a la zona de taller ús d'equips de protecció individual (ulleres, calçat, guants, protecció auditiva)

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Senyalització a la zona de taller ús d'equips de protecció individual (ulleres, calçat, guants, protecció auditiva)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Vetllar per l'ús correcte dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Garantir la correcta ventilació dels espais.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/11

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 13 13 SOBREESFORÇ MALS GESTOS

Observacions - Existència de material emmagatzemat a les diferents plantes de l'edifici, que pot implicar moviments de materials entre les diferents plantes de l'edifici.
- Manipulació manual de càrregues al magatzem. Càrrega i descàrrega de material als vehicles.

Prevenió actua

Prevenió adicional

- Estudiar la possibilitat d'instal.lar ascensor, muntacàrregues, en el cas que s' hagi de manipular materials entre plantes.
- Sempre que sigui possible fer ús de mitjans mecànics, com per exemple, carros de transport, transpalet, plataformes i altres. Apropar el vehicle a la càrrega i altres pautes de manipulació manual de càrregues. En cas contrari, realitzar la tasca entre dos o més persones sempre que sigui possible.
- Es recomana instal.lar cartells informatius a la zona de taller i vestidors, sobre realització d'estiraments i escalfaments.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Estudiar la possibilitat d'instal.lar ascensor, muntacàrregues, en el cas que s' hagi de manipular materials entre plantes.			GSEN	
- Sempre que sigui possible fer ús de mitjans mecànics, com per exemple, carros de transport, transpalet, plataformes i altres. Apropar el vehicle a la càrrega i altres pautes de manipulació manual de càrregues. En cas contrari, realitzar la tasca entre dos o més persones sempre que sigui possible.			GSEN	
- Es recomana instal.lar cartells informatius a la zona de taller i vestidors, sobre realització d'estiraments i escalfaments.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/12

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 15 15 CONTACTES TÈRMICS

Observacions - Existència d'impressores, petits electrodomèstics i altres.
- Zona de taller, existència d'eines de taller (pulidora, radial i altres)

Prevenió actua - Per les tasques de taller disposen de guants de protecció mecànica EN 388.

Prevenió adicional

- Vetllar per l'ordre i la neteja.
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció.
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment.
- Evitar contacte amb superfícies o parts d'equips calentes. En cas que s' hagin de tocar esperar a que es refredin.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment.			GSEN	
- Senyalitzar zona de taller: ús obligatori d'EPIS, calçat de seguretat, guants de protecció mecànica, ulleres de protecció.			GSEN	
- Continuar vetllant per l'ús dels EPIS subministrats. Continuar duent a terme registre i control dels mateixos.			GSEN	
- Registre i control de les operacions de manteniment de les màquines i eines.			GSEN	
- Vetllar per dur a terme un manteniment dels equips de treball d'acord al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.			GSEN	
- Vetllar per l'ordre i la neteja.			GSEN	
- Evitar contacte amb superfícies o parts d'equips calentes. En cas que s' hagin de tocar esperar a que es refredin.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/13

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inspecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 16 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Observacions

- Zona de càrrega de bateries de màquines, equips i vehicles.
- Existència de petits electrodomèstics i impressores.
- Existència d' eines de taller, esmoladora, radial, i altres.

Prevenió actual - Existència de senyalització de risc elèctric als quadres elèctrics.

Prevenió adicional

- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment de totes les màquines, equips i petits electrodomèstics.
- Manteniment preventiu i correctiu de vehicles i equips de treballs segons recomanacions del fabricant.
- Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell en cas necessari desendollar prèviament.
- No manipular els aparells amb les mans humides.
- Manteniment preventiu dels equips de treball, instal.lacions elèctriques, zones de carregadors de bateria, etc. per part d'empreses autoritzades.
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona per les revisió del sistema d'instal.lació elèctrica, o altres supòsits de manteniment i reparació que impliqui la contractació de terceres empreses per realitzar tasques a les instal.lacions de la Diputació.
- La revisió de les instal.lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica.D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres) .
- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats.
- No manipular els quadres elèctrics.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Seguir les instruccions del fabricant en l'ús i manteniment de totes les màquines, equips i petits electrodomèstics.			GSEN	
- Manteniment preventiu i correctiu de vehicles i equips de treballs segons recomanacions del fabricant.			GSEN	
- Evitar contacte amb les parts elèctriques de l'aparell en cas necessari desendollar prèviament.			GSEN	
- Mantenir els quadres elèctrics correctament tapats i senyalitzats.			GSEN	
- No manipular els aparells amb les mans humides.			GSEN	
- Manteniment preventiu dels equips de treball, instal.lacions elèctriques, zones de carregadors de bateria, etc. per part d'empreses autoritzades.			GSEN	
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona per les revisió del sistema d'instal.lació elèctrica, o altres supòsits de manteniment i reparació que impliqui la contractació de terceres empreses per realitzar tasques a les instal.lacions de la Diputació.			GSEN	
- No manipular els quadres elèctrics.			GSEN	
- La revisió de les instal.lacions elèctriques haurà de ser per personal autoritzat i de manera periòdica.D'acord a la normativa específica d'aplicació (Reglament de Baixa Tensió i altres) .			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/14

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 17 17 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES

Observacions - Pintures, benzines, olis, decapants, lleixiu i altres productes químics emmagatzemats.
- Existència d'armari d'inflamables amb marcat CE i resistència al foc de 90RF.

Prevenició actua - Els productes inflamables s'observen correctament emmagatzemats a l'armari.
- L'armari disposa a més a més de sistema de retenció de líquids i cubetes.
- Es realitzen revisions periòdiques de l'armari d'inflamables per empresa autoritzada.

Prevenició adicional Seguir les pautes d'emmagatzematge de productes químics:
-Realitzar inventari dels productes químics emmagatzemats.
-Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes. Es recomana que hagi còpies plastificades a la zona d'ús.
-Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat, de les fitxes toxicològiques i de les etiquetes dels envasos.
-Garantir la correcta ventilació (de la zona d'emmagatzematge de productes químics així com de l'armari) i aïllament de fonts de calor, llum i humitat.
-Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.
-Mantenir els productes tancats.
-Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.
-Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.
-Controlar els recipients per detectar possibles vessaments o trencaments que puguin suposar algun perill i evitar la generació d'aquests.
-Senyalitzar perill de productes inflamables i perillosos (a la zona d'armari i emmagatzematge) . Senyalitzar a la zona de manteniment forestal: Accés restringit només per persones autoritzades i Ús obligatori d'equips de protecció individual.
-Mantenir ordre i neteja.
-Seguir les pautes bàsiques d'emmagatzematge com utilitzar primer els productes més antics i esgotar el contingut d'un recipient abans de començar un altre. Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.
-Realitzar revisions periòdiques, per comprovar que els elements estan en bon estat i funcionament.
-Seguir les pautes en operacions amb productes químics (càrrega, transvasaments, desplaçaments, manteniment de productes, neteja, etc.)
-En tot cas seguir les especificacions i requeriments de la normativa i/o instrucció tècnica complementària que pugui afectar.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-En tot cas seguir les especificacions i requeriments de la normativa i/o instrucció tècnica complementària que pugui afectar.			GSEN	
Seguir les pautes d'emmagatzematge de productes químics:			GSEN	
-Mantenir ordre i neteja.			GSEN	
-Realitzar inventari dels productes químics emmagatzemats.			GSEN	
-Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes. Es recomana que hagi còpies plastificades a la zona d'ús.			GSEN	
-Seguir les pautes en operacions amb productes químics (càrrega, transvasaments, desplaçaments, manteniment de productes, neteja, etc.)			GSEN	
-Seguir les pautes bàsiques d'emmagatzematge com utilitzar primer els productes més antics i esgotar el contingut d'un recipient abans de començar un altre. Eliminar els recipients buits gestionant adequadament aquells que necessiten un tractament especial per contenir substàncies perilloses.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Senyalitzar a la zona de manteniment forestal: Accés restringit només per persones autoritzades i Ús obligatori d'equips de protecció individual.			GSEN	
-Senyalitzar perill de productes inflamables i perillosos (a la zona d'armari i emmagatzematge) .			GSEN	
-Controlar els recipients per detectar possibles vessaments o trencaments que puguin suposar algun perill i evitar la generació d'aquests.			GSEN	
-Els productes més perillosos, especialment inflamables o molt inflamables i els classificats com a cancerígens, mutàgens i/o tòxics es recomana que estiguin en armaris de seguretat independents.			GSEN	
-Els productes químics incompatibles es disposaran convenientment separats a fi d'evitar possibles reaccions. A més a més, hauran de ser ordenats segons la seva perillositat i el grau d'utilització.			GSEN	
-Mantenir els productes tancats.			GSEN	
-Respectar la temperatura màxima d'emmagatzematge indicada a les fitxes de seguretat dels productes.			GSEN	
-Garantir la correcta ventilació (de la zona d'emmagatzematge de productes químics així com de l'armari) i aïllament de fonts de calor, llum i humitat.			GSEN	
-Seguir les instruccions de les fitxes de seguretat, de les fitxes toxicològiques i de les etiquetes dels envasos.			GSEN	
-Realitzar revisions periòdiques, per comprovar que els elements estan en bon estat i funcionament.			GSEN	

Expedient **9205AR2/15**

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecific nau Sant Celoni Lloc

Descripció 20 20 EXPLOSIONS

Observacions - Existència de compressor.
- Existència de zona de càrrega de vehicles elèctrics.

Prevenió actua

Prevenió adicional - Garantir que les instal.lacions de la càrrega de vehicles elèctrics compleix la normativa.
- Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.
- Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Garantir que les instal.lacions de la càrrega de vehicles elèctrics compleix la normativa.			GSEN	
- Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.			GSEN	
- Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient	9205AR2/16		
Centre treball	Garatge Magatzem Sant Celoni	Inespecífic nau Sant Celoni	Moderat
Descripció	21 21 INCENDIS		
Observacions	<ul style="list-style-type: none"> - Risc d'incendi a les diferents zones taller, zona de magatzem, oficines, vestidors i altres, degut a la diversitat de material acumulat, l'existència de màquines i equips elèctrics, la possibilitat de realitzar tasques de taller amb eines i màquines, vehicles, existència de benzines i altres materials inflamables. - El dia de la visita ens informen que no existeix pla d'emergències. - Al pis inferior no s'observa cap extintor. Hi ha una BIE sense verificar la última revisió. - El dia de la visita s'observen alguns extintors en la zona de guarderia i vestidors obstaculitzats per material acumulat i altres elements. - Senyalització dels extintors existents, no correspon en tots els casos amb l'ubicació de l'equip. - No s'observa sectorització de les diferents àrees de treball, ni portes de resistència al foc. 		
Prevenició actua	<ul style="list-style-type: none"> - Es disposa d' armari d'inflamables. - S'observen diferents tipus d'extintors per la nau. - S'observa la zona d'aparcament amb recobriment ignífug. 		
Prevenició adicional	<ul style="list-style-type: none"> - Disposar de pla d' emergències actualitzat a les obres realitzades a la nau. - Disposar del equips necessaris de protecció contra incendis; BIE (boca incendi equipada) , diferents tipus d'extintors. En tipus i número suficient. - Senyalització d'emergències, rutes d'evacuació, sortides d'emergència. - Valorar sectors de foc per planta i ús. - Informació pla d'emergències al personal. - Formació pla d'emergències al personal. - Mantenir els extintors existents correctament senyalitzats, fàcilment visibles i accessibles. - Realitzar manteniment i revisions dels sistemes de protecció contra incendis per part d'empresa autoritzada. - Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal.lacions de la Diputació. - En cas d'emergències, trucar al 112. - Seguir les normes d'actuació en cas d'emergència i evacuació per a les persones usuàries dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona: <p>Si descobreix qualsevol situació d'emergència:</p> <p>1 Manteniu la calma en tot moment. No correu ni crideu per no provocar pànic.</p> <p>2 Aviseu al 112 i a l'Oficina del Parc</p> <p>Què succeeix</p> <p>On succeeix</p> <p>Qui informa</p> <p>En cas d'evacuació:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deixeu qualsevol activitat que estigues fent i sortiu al més aviat possible de l'edifici. - En evacuar l'edifici, no crideu ni correu, feu-ho ordenadament i pausadament. - Si el fum és molt abundant, camineu ajupits tapant-vos la boca i el nas amb un mocador. - No torneu mai enrere a buscar objectes personals. - En qualsevol cas, si detecteu qualsevol absència comuniqueu-ho al vostre responsable o als equips d'emergència, o si us trobeu sols, al 112 i l'Oficina del Parc. - En cas de confinament, no sortiu de l'edifici. Tanqueu portes i finestres i espereu instruccions. - En cas de risc imminent, abandoneu la zona en crisi i dirigiu-vos cap a la sortida més propera. Tan aviat com sigui possible informeu els equips d'emergència, o el 112 i l'Oficina del Parc. Si trobeu les vies d'evacuació bloquejades, allunyeu-vos tot el que pugueu de la zona de risc i busqueu un lloc proper a finestres on confinar-vos. Elimineu tot el material combustible possible i aneu tancant portes mentre reculeu. Contacteu immediatament amb el 112 i l'Oficina del Parc. 		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Disposar de pla d' emergències actualitzat a les obres realitzades a la nau.			GSEN/SDED	
- En cas d'emergències, trucar al 112.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

- En qualsevol cas, si detecteu qualsevol absència comuniqueu-ho al vostre responsable o als equips d'emergència, o si us trobeu sols, al 112 i l'Oficina del Parc.			GSEN	
- Seguir les normes d'actuació en cas d'emergència i evacuació per a les persones usuàries dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona			GSEN	
- Aplicar el protocol de la Diputació de Barcelona de coordinació d'activitats empresarials, sempre que es contractin activitats i tasques a empreses externes per realitzar les feines en les instal·lacions de la Diputació.			GSEN	
- Realitzar manteniment i revisions dels sistemes de protecció contra incendis per part d'empresa autoritzada.			GSEN	
- Mantenir els extintors existents correctament senyalitzats, fàcilment visibles i accessibles.			GSEN	
- Formació pla d'emergències al personal.			GSEN/SDED	
- Informació pla d'emergències al personal.			GSEN/SDED	
- Valorar sectors de foc per planta i ús.			GSEN/SDED	
- Disposar del equips necessaris de protecció contra incendis; BIE (boca incendi equipada) , diferents tipus d'extintors. En tipus i número suficient.			GSEN/SDED	
- Senyalització d'emergències, rutes d'evacuació, sortides d'emergència.			GSEN/SDED	

Expedient **9205AR2/17**

Centre treball	Garatge Magatzem Sant Celoni	Inespecífic nau Sant Celoni	Lleu
Descripció	22 22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS		
Observacions	<ul style="list-style-type: none"> - Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària). - Control de plagues. - Existència de congelador de biològics. 		
Prevenió actual	- El congelador està tancat amb pany i senyalitzat el risc biològic.		
Prevenió adicional	<ul style="list-style-type: none"> - Continuar amb els manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. - Garantir el manteniment i control de plagues. - Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona. - Vetllar per mantenir el congelador de mostres biològiques tancat i senyalitzat. 		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.			GSEN	
- Garantir el manteniment i control de plagues.			GSEN	
- Continuar amb els manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent.			GSEN	
- Vetllar per mantenir el congelador de mostres biològiques tancat i senyalitzat.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/18

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Moderat

Descripció 23 23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Observacions - Els vehicles poden entrar a la zona de taller per realitzar càrrega i descàrrega de màquines i materials.
- Zona d'aparcament no estan delimitades les zones de pas ni les places d'aparcament.

Prevenció actua

Prevenció adicional

- Extremer les precaucions quan es circuli amb vehicle a l'interior de la nau (entrades i sortides)
- Extremer les precaucions en les operacions de càrrega i descàrrega d'equips i màquines als vehicles.
- Estudiar la possibilitat d' instal.lar miralls per millorar la visibilitat a la zona de circulació de vehicles, especialment a l'entrada.
- Senyalització de la zona d'aparcament i les vies de pas.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Estudiar la possibilitat d' instal.lar miralls per millorar la visibilitat a la zona de circulació de vehicles, especialment a l'entrada.			GSEN	
- Senyalització de la zona d'aparcament i les vies de pas.			GSEN	
- Extremer les precaucions quan es circuli amb vehicle a l'interior de la nau (entrades i sortides)			GSEN	
- Extremer les precaucions en les operacions de càrrega i descàrrega d'equips i màquines als vehicles.			GSEN	

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient **9205AR2/19**

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 26 26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Observacions

- L'edifici disposa de tres plantes, la planta altell ens informen que no es fa servir, tot i que el dia de la visita s'observa material al pis superior.
- No s'observa contenidors específics d'higiene femenina.
- No s'observa a tots els banys penjador.
- Existència de farmacioles.
- Concurrencia d'activitats empresarials.
- S'observen signes de filtracions d'aigua al passadís d'accés a la zona de taller.
- El personal manifesta molèsties per males olors a la zona de vestidors.

Prevenió actua

Prevenió adicional

- Aplicar el Reial Decret 486/1997, per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, a totes les plantes on es realitzi activitat.
- Disposar de contenidors específics d'higiene femenina.
- Diposar de penjadors a tots els banys.
- Realitzar revisions periòdiques dels materials de la farmaciola.
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.
- Garantir la correcta impermeabilització de cobertes i altres.
- Garantir la correcta ventilació dels espais, mitjançant ventilació natural i en cas de no ser possible, extracció forçada adequada i suficient.
- Estudiar la font de les males olors i aplicar les mesures necessàries.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Aplicació del protocol de coordinació d'activitats empresarials de la Diputació de Barcelona.			GSEN	
- Estudiar la font de les males olors i aplicar les mesures necessàries.			GSEN	
- Garantir la correcta impermeabilització de cobertes i altres.			GSEN	
- Realitzar revisions periòdiques dels materials de la farmaciola.			GSEN	
- Diposar de penjadors a tots els banys.			GSEN	
- Disposar de contenidors específics d'higiene femenina.			GSEN	
- Aplicar el Reial Decret 486/1997, per el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, a totes les plantes on es realitzi activitat.			GSEN	
- Garantir la correcta ventilació dels espais, mitjançant ventilació natural i en cas de no ser possible, extracció forçada adequada i suficient.			GSEN	



PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/20

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 31 31 CÀRREGA FÍSICA

Observacions - Manipulació manual de càrregues (objectes, materials, i altres)

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** - Fer servir mitjans mecànics sempre que sigui possible (transpaleta, carretó, altres)
- Es recomana instal.lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana instal.lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>
- Fer servir mitjans mecànics sempre que sigui possible (transpaleta, carretó, altres)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

Expedient 9205AR2/21

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inespecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 32 32 CONFIGURACIÓ DEL LLOC DE TREBALL, POSTURES

Observacions - Material, objectes i eines a la nau.
- Existència banc de treball de taller.

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** - Es recomana instal.lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
- Es recomana instal.lar cartells informatius sobre exercicis d'estiraments i escalfaments en lloc visible i amb suficient espai perquè el personal els pugui realitzar sense generar riscos addicionals.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	GSEN	<input type="text"/>

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/22

Centre treball	Garatge Magatzem Sant Celoni	Inespecífic nau Sant Celoni	Lleu
Descripció	33 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)		
Observacions	<ul style="list-style-type: none"> - Existència de finestrals, alguns sense sistemes de filtració de llum exterior. - A la zona d'oficines s'observa un costat obert d'accés a la resta de la nau. 		
Prevenició actua	<ul style="list-style-type: none"> - Instal.lats vinils i cortines en les zones de més incidència solar. - Sistema de climatització a oficines i vestidors. 		
Prevenició adicional	<p>Seguir els criteris del Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs sedentaris ha d'estar compresa entre 17 i 27°C. La temperatura dels locals on es dugin a terme treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25°C. -La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30-70%. -Els/les treballadors/es no han d'estar exposats freqüentment a corrents d'aire. Es recomana en treballs sedentaris no superar 0,25 m/s i a la resta de llocs de treball 0.35m/s. -Garantir la renovació mínima de l'aire dels llocs de treball serà (d'aire net per hora i treballador) Treballs sedentaris en ambients no calorosos 30m3. Resta de treballs: 50m3. -Instal·lar tendals, cortines o similar a les vidrieres a les zones on no s'ha instal·lat si la radiació solar afecta al personal. -En quan a il·luminació. Zones amb exigències visuals altes 500lu. Molt altes 1000lux. Àrees de locals ús habitual 100 lux. - Estudiar la possibilitat de tancar la zona oberta de les oficines. 		

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Els/les treballadors/es no han d'estar exposats freqüentment a corrents d'aire. Es recomana en treballs sedentaris no superar 0,25 m/s i a la resta de llocs de treball 0.35m/s.			GSEN	
-Garantir la renovació mínima de l'aire dels llocs de treball serà (d'aire net per hora i treballador) Treballs sedentaris en ambients no calorosos 30m3. Resta de treballs: 50m3.			GSEN	
-Instal·lar tendals, cortines o similar a les vidrieres a les zones on no s'ha instal·lat si la radiació solar afecta al personal.			GSEN	
-En quan a il·luminació. Zones amb exigències visuals altes 500lu. Molt altes 1000lux. Àrees de locals ús habitual 100 lux.			GSEN	
- Estudiar la possibilitat de tancar la zona oberta de les oficines.			GSEN	
-La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 30-70%.			GSEN	
-La temperatura dels locals on es duguin a terme treballs sedentaris ha d'estar compresa entre 17 i 27°C. La temperatura dels locals on es dugin a terme treballs lleugers ha d'estar compresa entre 14 i 25°C.			GSEN	
-Seguir els criteris del Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.			GSEN	



PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Per Classificar/Altres Centres

Expedient 9205AR2/23

Centre treball Garatge Magatzem Sant Celoni Inspecífic nau Sant Celoni Lleu

Descripció 34 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Observacions - S'observen cadires ergonòmiques a totes les taules amb ordinador.
- S'aprecien zones diferenciades de treball, entre els diferents col.lectius i les diferents activitats que es puguin dur a terme.

Prevenió actua

**Prevenió
adicional** Mantenir adequada organització i planificació dels espais.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Mantenir adequada organització i planificació dels espais.			GSEN	