

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient

2022IP/333

Pendent 21/12/2022

Centre treball 1200T23 Mata de la Barata (Ix)

Descripció

Prevençió  
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
-Cal tenir en compte la necessitat d'establir un "Pla d'actuació de vigilància i control" de tots els MCA.			GSEN	0
-Retirada de forma urgent el Dipòsit de 400 litres (LMBPAh2) que no està en servei ubicat a planta superior de la Casa Gran, d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent. Aquest dipòsit és molt accessible i és susceptible de rebre cops, donat que es troba al centre de la sala per això es recomana la seva retirada. Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.			GSEN	0
-Retirada dels MCA identificats com a LBCOBERTS a l'informe "LA MATA INFORME DEFINITIU [2]" d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent. Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe: o Confinament i protecció física dels MCA a fi i efecte d'evitar danys per trànsit de persones i/o maquinària en zones de pas. o Estabilització amb producte fixador per tal d'evitar l'emissió de fibres d'asbest. Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.			GSEN	0
-Retirada dels MCA identificats com a LMCPB5 a l'informe "LA MATA INFORME DEFINITIU [2]" d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent. Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe: o Confinament i protecció física dels MCA a fi i efecte d'evitar danys per trànsit de persones i/o maquinària en zones de pas. o Estabilització amb producte fixador per tal d'evitar l'emissió de fibres d'asbest. Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.			GSEN	0
-Retirada dels MCA identificats com a LMCPB1-2-3-4 a l'informe "LA MATA INFORME DEFINITIU [2]" d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent. Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe: o Confinament i protecció física dels MCA a fi i efecte d'evitar danys per trànsit de persones i/o maquinària en zones de pas. o Estabilització amb producte fixador per tal d'evitar l'emissió de fibres d'asbest. Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.			GSEN	0
-Formar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.			OPRL	0

## PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

### Subcomitè Altres Centres

-Informar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.			GSEN	0
-Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.			GSEN	0
-Dins del procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE), s'haurà d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.			GSEN	0
-Prohibir cap actuació/intervenció tant del personal de Diputació com d'empreses alienes sobre els elements de l'edifici que contenen amiant descrits anteriorment, tret que es realitzin per de part personal d'empreses RERA.			GSEN	0
-Senyalització dels elements / materials amb contingut d'amiant amb senyalització expressa de "no manipular".			GSEN	0