

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient 2022IP/307

Pendent 9/11/2022

Centre treball 2805E01

### Descripció

### Prevenció adicional

### Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Si els resultats de superfície posteriors a la nova neteja surten negatius en amiant es realitzarà un nou mostreig estàtic-ambiental amb anàlisi mitjançant microscòpia òptica.			OPRL	0
Realitzar una nova presa de mostres de pols de superfície, una vegada realitzada la nova neteja per part de l'empresa RERA .			OPRL	0
Demandar a l'empresa RERA l'evidència d'execució del mesurament estàtic-ambiental i el mesurament personal realitzat juntament amb els resultats obtinguts per part d'un laboratori acreditat.			OTGI/SDED	0
Realitzar un nova neteja molt més exhaustiva per part d'una empresa RERA, incloent-hi prestatgeries, taules, superfícies de vehicles, etc.			OTGI/SDED	0
Mantenir les instal·lacions tancades fins que el Servei de Prevenció Propi (Oficina de Prevenció DIBA) ho indiqui.			OTGI	0
Es prohibeix l'accés a qualsevol personal davant l'existència d'amiant.			OTGI	0