



## INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

### Planificació de mesures correctores

Expedient

2023NP019

Sant Adrià del Besós

Data visita 21/08/2023

Data subcomitè

09/10/2023

#### Sistemes de seguretat


Sistemes de seguretat		SÍ	Factors generals	
Espai compartit	SÍ		Sala d'espera	Deficient
Mampara	SÍ		Acústica	Deficient
Polsadors	SÍ		Il·luminació	Correcta
Càmares de vídeo	SÍ		Climatització	Correcta
Senyalització càmeres	SÍ			
Gestor de cues	NO			
Intèrfon	SÍ			

#### Descripció

La sala d'espera és petita i dispose només de 2 cadires entapissades de tela i difícil neteja; en ocasions els contribuents han d'esperar-se al carrer. La mampara protectora és de metacrilat (a diferència de les mampares d'altres oficines que són de vidre de seguretat). El gestor de cues no es considera necessari. La senyalització que indica la gravació d'imatges està en la part exterior de la porta d'entrada. Les empleades comenten que existeix, des de fa temps, un problema per un servei de neteja deficient a l'oficina i que de vegades netegen elles. Comenten també que sovint han vist paneroles a l'interior de l'oficina i també a l'exterior, a la porta d'entrada. Davant de l'oficina, i a continuació de la vorera, s'ubica una tarima de fusta que fa de terrassa dels dos bars que tenen a cada costat, al mateix carrer. Aquest fet genera brutícia i soroll. L'oficina no disposa de renovació forçada d'aire.

#### Proposta informe

1. Millorar l'acústica en la zona d'atenció al públic
2. Senyalitzar la gravació d'imatges a l'interior de l'oficina en un lloc visible per als contribuents
3. Substituir les cadires entapissades amb tela de la sala d'espera per altres de fàcil neteja
4. Informar als responsables municipals de la necessitat d'una desinfecció i tractament antiplagues periòdic
5. Caldria disposar d'un espai més gran com a sala d'espera
6. Millorar la renovació d'aire



#### Mesura correctora

Data previst

Data exec.

Resp. mesura

Cost (€)

Senyalitzar la gravació d'imatges en un lloc visible per al contribuent

4 Trim 23

Unitat de Senyalística

En tramitació un contracte per a la millora de l'acústica

4 Trim 24

SCC

Desinfecció i tractament de plagues a demanda mitjançant U33 wtp

1 Trim 24

SCC



## INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

### Planificació de mesures correctores

**Expedient**

**2023NP019**

**Sant Adrià del Besós**

**Data visita** 21/08/2023

**Data subcomitè**

09/10/2023

Canviar cadires entapissades per unes altres de fàcil neteja

1 Trim 24

SCC