



INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

Planificació de mesures correctores

Expedient 2023NP022 **Cerdanyola** **Data visita** 23/08/2023 **Data subcomitè** 09/10/2023

Sistemes de seguretat

Espai compartit	NO
Mampara	SÍ
Polsadors	SÍ
Càmares de vídeo	SÍ
Senyalització càmeres	SÍ
Gestor de cues	NO
Intèrfon	SÍ

Factors generals



Sala d'espera	Millorable
Acústica	Deficient
Il·luminació	Correcta
Climatització	Correcta

Descripció

La sala d'espera és petita i disposa només de 3 cadires (una d'elles entapissada amb tela). El gestor de cues no es considera necessari. La senyalització que indica la gravació d'imatges està en la part exterior de la porta d'entrada. Els empleats/des comenten que sovint han vist paneroles a l'interior de l'oficina. L'oficina no disposa de renovació forçada d'aire. La sortida d'emergència de la part posterior de l'oficina està inhabilitada (una persiana metàl·lica obstaculitza la sortida).

Proposta informe

1. Millorar l'acústica en la zona d'atenció al públic
2. Senyalitzar la gravació d'imatges a l'interior de l'oficina en un lloc visible per als contribuents
3. Substituir les cadires entapissades amb tela de la sala d'espera per unes altres de fàcil neteja
4. Habilitar la sortida d'emergència de la part posterior de l'oficina
5. Desinfectar i fer tractament antiplagues periòdicament
6. Ubicar els productes de neteja en un lloc que compleixi els següents requisits
 - Lluny de fonts de calor i protegits de la radiació solar
 - Ventilat
 - Que es pugui tancar amb clau (un armariet, una habitació petita..)
7. Millorar la renovació d'aire



Mesura correctora

Data previst **Data exec.** **Resp. mesura** **Cost (€)**

Desinfecció i tractament de plagues a demanda mitjançant U33 wtp	1 Trim 24		SCC	
En tramitació un contracte per a la millora de l'acústica	4 Trim 24		SCC	
Canviar cadires entapissades per unes altres de fàcil neteja	1 Trim 24		SCC	



INFORME ESTAT CENTRE DE TREBALL

Planificació de mesures correctores

Expedient

2023NP022

Cerdanyola

Data visita 23/08/2023

Data subcomitè

09/10/2023

Senyalitzar gravació imatges en un lloc visible	4 trim 23		Unitat de Senyalística	
En estudi, nou pla d'emergència	2 semestre 2024		SCC/SPP	
S'han ubicat els productes de neteja fora de la sala tècnica i en dos armaris exclusiu per a tal fi		04/09/2023	SPP/SCC	