

# PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

## Subcomitè Altres Centres

Expedient 2024IP/196

Pendent 17/09/2024

Centre treball 2802E01 Magatzem Vies Locals Berga

### Descripció

### Previsió adicional

### Obs MC

Actualment la llevaneus es troba fora de servei. En cas de necessitat de transport, es desplaçaria amb maquinària auxiliar.

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
En el cas que s'hagi de desplaçar la màquina llevaneus, aquest desplaçament s'haurà de realitzar a través d'un vehicle auxiliar tipus gòndola o similar, fins que no dipsoi de ITV.	permanent		OTGI	0
Una vegada adequada la maquina llevaneus al reial decret 1215/1997, passar la inspecció tècnica de vehicles (ITV), en el cas que hagi de circular per carretera.	serà fora de servei fins RD 1215/1997 i ITV		OTGI	0
Fins que no s'hagi realitzat l'adequació de la màquina llevaneus al Reial Decret 1215/1997, no utilitzar la maquina llevaneus ROBA BLUCHER i senyalització d'aquesta com a maquinaria fora d'ús.		30/09/2024	OTGI	0
Adequar la maquina llevaneus ROBA BLUCHER amb matrícula B-VE- 62442 als requisits establerts als annexos del reial decret 1215/1997 i obtenció final del certificat d'adequació i compliment del reial decret 1215/1997.	1Tr. 2025		OTGI	0