



**Diputació
Barcelona**

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

**Avaluació de riscos inespecífica de la nau
de Granollers del Centre de Conservació
de Carreteres de Granollers**

**Gerència de Serveis d'Infraestructures
Viàries i Mobilitat**

Gener 2025

FITXA TÈCNICA DE L'AVALUACIÓ DE RISCOS

Identificador de l'avaluació:	IV17
Número d'estudi:	3346 – Inespecífic Magatzem Granollers
Revisió:	4
Data d'inici de l'estudi:	05/12/2024
Número d'empleat dels interlocutors:	08846
Delegats/des de prevenció:	19346

Jordi Godayol Lafont
13 de gener de 2025
Oficina de Prevenció de Riscos Laborals

Identificació i avaluació de riscos generals

Identificador IV17
Tipus de feina Inespecífic Nau de Conservació de Granollers
Edifici 2804E01 Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

Nº Estudi: 3346

Revisió: 4

Número de treballadors

3346AR4/01

01 CAIGUDES DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions

Treballs en alçada pel manteniment de la teulada de les naus. Aquests treballs es realitzen per serveis de manteniment interns o externs, però en cap cas per personal del sector de conservació de Granollers.

Previsió actual

-Tots els treballs a la teulada es realitzen per serveis de manteniment interns o externs mitjançant plataforma elevadora o similar, atès que no es disposa de d'altres mitjans d'accés a la teulada. A les cobertes hi ha material que conté amiant (veure risc 27).
-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Previsió addicional

3346AR4/02

02 CAIGUDES DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions

-Vessaments accidentals de material (vegetació, fulles, sorres, combustible, aigua, productes químics, etc.) i/o terra mullat els dies de pluja.
-Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc.
-Graó present a l'entrada de les oficines.
-Irregularitat i variabilitat del terreny.
-Cablejat d'ordinadors.

Previsió actual

-Neteja de vessaments. Es disposa de producte absorbent.
-Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat. La parcel·la adjacent no es troba pavimentada, però el seu ús es puntual.
-Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.
-Es disposa del cablejat dels ordinadors de l'oficina dispostat de tal forma per evitar caigudes.
-Utilització de botes o calçat antilliscant EN 20345.
-Mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell:
-Mantenir sempre l'ordre i la neteja adequats, evitant l'acumulació de materials al terra.
-Eliminar el material i els obstacles que no siguin necessaris, especialment en les zones de pas i vies d'evacuació.
-Evitar emmagatzemar material fora de les prestatgeries o a les zones de pas.
-En cas d'utilitzar aparells elèctrics, evitar la presència de cablejat elèctric al mig del pas.

Previsió addicional

-Senyalització amb franges grogues i negres del graó present a l'entrada de l'oficina.
-Senyalització del risc de caigudes en el cas de produir-se un vessament.
-Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar caigudes al mateix nivell.

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3346
Tipus de feina	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Revisió:	4
Edifici	2804E01		Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/03
03 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPLOM O ENFONSAMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Emmagatzematge de senyals, materials i equips de treball en estanteries metàl·liques. Cops a les estanteries o altres punts durant l'entrada i sortida de vehicles i/o maquinaria d'obra.

Previsió actual

- Estanteries fixades a les parets.
- Es disposa de topalls al terra a la zona d'aparcament dels vehicles de la nau, amb l'objectiu d'evitar que els vehicles puguin colpejar a les estanteries.
- Utilització d'EPIS: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).
- Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
 - No sobrecarregar les prestatgeries: no superar la càrrega màxima permesa de les prestatgeries
 - Realitzar un manteniment preventiu i correctiu de l'estructura, i notificar els desperfectes.

Previsió addicional

- Senyalització de la càrrega màxima de les estanteries.
- Actualment es disposa d'un nou camió i s'està adequant la zona d'aparcament d'aquest. En aquest cas s'hauran d'instal·lar les mesures necessàries (topalls al terra, proteccions a les estanteries, etc.) per evitar que durant les maniobres d'entrada i sortida de la nau amb aquest camió es puguin colpejar les estanteries.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

3346AR4/04
05 CAIGUDES D'OBJECTES PER DESPRENIMENT

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Caiguda d'equips o materials emmagatzemats en prestatgeries. Caiguda d'equips o materials transportats als camions, durant l'entrada i sortida d'aquests al recinte. Realització de treballs en alçada (manteniments, reparacions, etc.). Aquests treballs es realitzen per serveis de manteniment interns o externs, però en cap cas per personal del sector de conservació de Granollers.

Previsió actual

- Emmagatzematge de senyals en estanteries específiques.
- Emmagatzematge de pals de senyals en posició horitzontal a l'exterior de la nau. Els pals de fusta cilíndrics s'emmagatzemen en una estanteria amb un topall per evitar que pugui produir un lliscament dels mateixos.
- Es disposa d'escala metàl·lica amb plataforma, barana i alçada necessària per arribar a totes les prestatgeries de la nau.
- Verificació de la subjecció dels materials transportats a la caixa del camió per evitar el seu desplaçament i/o moviment.
- Utilització d'EPIS: Botes o caçat de seguretat (EN 20345).
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.
- Mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries:
 - L'apilament de materials ha d'ésser segur i estable.
 - No sobrecarregar les prestatgeries i àrees d'emmagatzematge.
 - No deixar el material al caire de les prestatgeries on poden caure.
 - Col·locar els elements emmagatzemats de forma que no sobresurtin de les baldes.
 - Distribuir el material uniformement als prestatges, col·locant els elements pesats i més utilitzats als prestatges més baixos.
 - Eliminar tot allò inservible i que no sigui necessari.

Previsió addicional

- Quan es realitzin treballs en alçada, respectar la senyalització d'aquests i abalisament de la zona.
- Mantenir distància de seguretat amb els vehicles mentre aquests estiguin en moviment.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives en l'emmagatzematge de material a les prestatgeries.

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3346
Tipus de feina	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Revisió:	4
Edifici	2804E01		Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/05 06 TREPITJADES SOBRE OBJECTES, RELLEUS O CLOTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Acumulació de materials, eines, equips de treball, objectes, etc. Irregularitat i variabilitat del terreny a la parcel·la annexa.

Previsió actual -Terra de la nau i dels exteriors pavimentat i/o asfaltat, excepte la parcel·la annexa. L'ús d'aquesta última es puntual.
-Ordre i neteja periòdica de la zona de treball i els seus accessos.
-Utilització d'equips de protecció individual: botes o calçat seguretat antilliscant (EN 20345).

Previsió addicional

3346AR4/06 07 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES IMMÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Cops amb prestatgeries, amb material emmagatzemat a les prestatgeries o amb material emmagatzemat a les zones d'emmagatzematge.
Cops amb vehicles estacionats a la nau.

Previsió actual -Senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra).
-Col·locació dels elements emmagatzemats a les prestatgeries de forma que no sobresurtin de les baldes.
-Il·luminació de les naus.

Previsió addicional -Realitzar un manteniment i/o repintat de la senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra), atès que en algun punt es troben desgastades.

3346AR4/07 08 COL·LISIONS/ENTREBANCS CONTRA OBJECTES MÒBILS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions El recinte consta d'una porta motoritzada d'accés a la parcel·la, així com la nau de vehicles consta de tres portes d'entrada de vehicles, dues de les quals estan motoritzades. La tercera porta actualment funciona de forma manual, atès que el mecanisme motoritzat no funciona correctament.

Previsió actual -Portes motoritzades equipades amb sensors de seguretat que detecten la presència d'objectes o persones a l'àrea de moviment de la porta i aturen automàticament la porta si es detecta algun obstacle.

Previsió addicional -Reparació de la porta que actualment funciona de forma manual o bé la substitució d'aquesta per una de nova.
-Senyalització de les parts de les portes motoritzades de la nau que no es poden manipular, atès que desbloquejarien el mecanisme motoritzat de les portes.
-Manteniment periòdic segons les especificacions del fabricant de les portes automàtiques i els sensors de seguretat. Registre del manteniment.

Identificador IV17 **Nº Estudi:** 3346
Tipus de feina Inespecífic Nau de Conservació de Granollers **Revisió:** 4
Edifici 2804E01 Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/08
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

Treballs realitzats al banc de treball que impliquin projecció de partícules o fragments. Activitats de manteniment, neteja i aquelles on existeixin risc de projecció de partícules realitzades internament o per empreses externes.

Prevenició actual

-Senyalització amb pictograma normalitzat d'obligació d'utilitzar ulleres de protecció la zona del banc de treball.
-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes estiguin treballant pròximes a aquestes instal·lacions.

Prevenició addicional

-Mantenir distància de seguretat mentre es realitzin treballs al banc de treball.

3346AR4/09
13 SOBRESFORÇ MALS GESTOS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions

Porta d'accés a la nau de vehicles que no està motoritzada

Prevenició actual
Prevenició addicional

-Reparació de la porta que actualment funciona de forma manual o bé la substitució d'aquesta per una de nova.

3346AR4/10
15 CONTACTES TÈRMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions

Possibilitat de contacte amb parts calentes dels vehicles i/o maquinària estacionats, equips de treball, llums, fotocopiadora, etc.

Prevenició actual

-Manteniment preventiu i correctiu de la maquinària, vehicles i equips de treball. Registre documental dels manteniments preventius i correctius de la maquinària, vehicles i equips de treball
-Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació. Registre documental de la ITV.
-Mesures preventives per evitar els contactes tèrmic:
-Seguir les instruccions del fabricant a l'hora de manipular els equips de treball.
-No manipular els equips de treball sense informació o formació oportunes, així com amb l'autorització corresponent.
-Notificar qualsevol desperfecte, per reparació o substitució, a les persones o departaments encarregats dels equips.
-No manipular ni utilitzar equips de treball d'altres empreses.

Prevenició addicional

-Vetllar pel compliment de les mesures preventives per evitar els contactes tèrmics.

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3346
Tipus de feina	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Revisió:	4
Edifici	2804E01		Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/11
16 CONTACTES ELÈCTRICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Instal·lació elèctrica de les naus. Possibilitat de contacte elèctric directe o indirecte (quadres elèctrics, endolls, cablejat, eines i maquinària elèctrica, equipament informàtic, etc.).

Prevenició actual

- Quadres elèctrics amb tapa i amb senyalització de risc elèctric.
- Revisions periòdiques segons normativa d'aplicació (REBT MIE BT-042 Inspecció i revisions).
- Informació (instruccions, manuals, etc.) i formació sobre els equips de treball.
- Seguir les indicacions del fabricant en quan a ús de la maquinària i equipament.
- Registre documental dels manteniments dels equips i maquinària, segons indicacions del fabricant.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, quan aquestes realitzin els manteniments i revisions de la instal·lació elèctrica.
- Mesures preventives davant el risc elèctric:
 - Mantenir sempre els quadres elèctrics tancats.
 - Davant de qualsevol desperfecte dels aparells o cablejat, desconnectar-los i comunicar-ho al responsable del seu manteniment.
 - No utilitzar els equips elèctrics per altres usos pels quals no estan dissenyats.
 - No sobrecarregar els endolls i evitar utilitzar connexions múltiples. En cas que s'utilitzin han de disposar de presa de terra.
 - Col·locar i revisar de forma periòdica les regletes.
- Continuar realitzant un manteniment preventiu i correctiu de tota la instal·lació elèctrica, segons el REBT.

Prevenició addicional

- Registre documental dels manteniments i inspeccions de baixa tensió.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc elèctric.

3346AR4/12
18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Es disposa de productes químics a la nau.

Prevenició actual

- Armari de seguretat per productes inflamables amb prestatges estancs que serveixen de cubetes de seguretat i senyalització de l'armari.
- Es disposa de les fixes de seguretat química (FDS) ubicades a la oficina del recinte, accessible a tot el personal.
- Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on es manipulin productes químics.
- En cas de vessament d'un producte químic, es disposa de material absorbent per aquest ús, per tal d'actuar davant d'un vessament.
- Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes, especialment amb l'empresa de neteja i empreses que utilitzin productes químics.
- Mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives:
 - Identificació dels productes amb etiquetes i pictogrames d'acord a la normativa vigent.
 - Emmagatzemar els productes químics al punts establerts. Els productes inflamables s'emmagatzemaran únicament a l'armari de productes inflamables.
 - Prohibició de transvasament a envasos de menjar o beure. Els productes químics han de romandre a l'envàs original o un homologat adient i degudament etiquetats.
 - Mantenir els envasos de dissolvents, combustibles en perfecte estat (sense estar rovellats, embotits, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.
 - Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic.
 - Prohibició de disposar d'envasos amb productes químics sense identificar.

Prevenició addicional

- En el cas de compres de productes nous, sol·licitar la fitxa de seguretat, analitzar-la i guardar-la juntament amb les altres fitxes de seguretat.
- Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc de contactes amb substàncies càustiques i/o preventives.

Identificador	IV17	Nº Estudi:	3346
Tipus de feina	Inespecífic Nau de Conservació de Granollers	Revisió:	4
Edifici	2804E01		Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/13
18 EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Mitjana	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Risc d'exposició a substàncies nocives davant l'aplicació de productes químics pel control de plagues, ja siguin desinfeccions, desinsectacions o desratitzacions.

Previsió actual -Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.
-Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

Previsió addicional

3346AR4/14
20 EXPLOSIONS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Es disposa de compressor portàtil.

Previsió actual -Evitar disposar el compressor a prop de les zones de treball quan no s'utilitzi.

Previsió addicional -Manteniment i revisions periòdiques del compressor, segons Reglament d'aparells a pressió.
-Mantenir distància de seguretat amb tots els treballs on s'utilitzi el compressor.

3346AR4/15
21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Risc d'incendi per la càrrega de foc del magatzem (instal·lació elèctrica, equips elèctrics, vehicles i maquinària d'obra, productes químics, etc.).

Previsió actual -Pla d'emergències.
-Mitjans de protecció contra incendis accessibles.
-Senyalització general de protecció contra incendis.
-Enllumenat d'evacuació a totes les naus.
-Revisió de les instal·lacions de protecció contra incendi, segons el RD 513/2017.
-Realització periòdica de simulacres.
-Manteniment preventiu de la maquinària, vehicles i instal·lació elèctrica de la nau.

Previsió addicional

3346AR4/16
21 INCENDIS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Es disposa de productes inflamables a la nau.

Previsió actual -Armari de productes inflamables al cobert del recinte, amb porta RF i senyalitzat com a tal.
-Mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables:
-Emmagatzematge dels productes inflamables únicament a l'armari de productes inflamables.
-Mantenir els envasos de productes inflamables en perfecte estat (sense estar rovellats, abonyegats, bufats...), ben tancats i emmagatzemats.
-Emmagatzemar la quantitat necessària de producte químic. En el cas de gasolina, màxim 50 litres.

Previsió addicional -Vetllar pel compliment de les mesures preventives davant el risc d'incendi per la utilització de productes inflamables.

Identificador IV17 **Nº Estudi:** 3346
Tipus de feina Inespecífic Nau de Conservació de Granollers **Revisió:** 4
Edifici 2804E01 Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/17
22 ACCIDENTS PRODUÏTS PER ÉSSERS VIUS O CAUSES BIOLÒGICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Risc de patologies per agents biològics (legionel·la) relacionats amb l'edifici (aigua calenta sanitària). Control de plagues.

Previsió actual -Protocols de la Diputació de Barcelona davant les accions de control de plagues.
 -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes: Disposició de la documentació relativa al tractament, els productes emprats i les mesures preventives a adoptar. Comunicació al Servei i als treballadors.

Previsió addicional -Manteniment preventiu del sistema d'aigua calenta sanitària (neteja, desinfecció, etc.) segons la legislació vigent. Registrar els manteniments.

3346AR4/18
23 ACCIDENTS O COPS AMB VEHICLES

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Possibilitat d'atropellament o cop amb vehicles i/o maquinaria d'obra durant les entrades i sortides de la nau.

Previsió actual -Senyalització de les zones d'aparcament i zones de pas de personal de la nau (franja perimetral groga al terra).
 -Manteniment preventiu i correctiu de la maquinaria, vehicles i equips de treball. Registre documental dels manteniments preventius i correctius.
 -Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) dels vehicles del centre de conservació. Registre documental de la ITV.
 -Mantenir distància de seguretat amb els vehicles, mentre aquests estiguin en moviment.
 -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Previsió addicional -Realitzar un manteniment i/o repintat de la senyalització de les zones d'aparcament, zones de pas de personal i zones d'emmagatzematge de les naus (franja perimetral groga al terra), atès que en algun punt es troben desgastades.

3346AR4/19
26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Actuació d'empreses externes i concurrència d'activitats. Presència de personal extern, o tasques d'empreses externes al recinte (empreses externes que realitzen treballs de manteniment, inspecció d'instal·lacions, reparacions, neteja de l'edifici, etc.).

Previsió actual -Coordinació d'activitats empresarials segons protocol de la Diputació amb les empreses externes.

Previsió addicional -Mantenir actualitzat l'intercanvi de documentació de Coordinació d'activitats empresarials segons s'estableix al RD 171/2004 i en el Protocol de la Diputació, en aquelles activitats que realitzen empreses externes; i per aquelles activitats noves.

3346AR4/20
26 ALTRES TIPUS D'ACCIDENTS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Mitjana	Baixa	Lleu	Mitjana

Observacions Farmàcies/material de primers auxilis

Previsió actual -Farmaciola ubicada al vestuari.

Previsió addicional -Revisió periòdica del material de la farmaciola. En cas d'estar gastat o caducat demanar la seva reposició.

Identificador IV17 **Nº Estudi:** 3346
Tipus de feina Inespecífic Nau de Conservació de Granollers **Revisió:** 4
Edifici 2804E01 Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/21
27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Possible exposició puntual a fums dièsel durant a l'entrada i sortida dels vehicles de la nau. No hi ha exposició continuada atès que no existeix cap lloc de treball fixe a la nau de vehicles.

Prevençió actual

- Ventilació forçada de la nau de vehicles a través de dos extractors, programats per tal que s'activin a primera i ultima hora de la jornada laboral, coincidint amb la sortida i entrada de vehicles.
- Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles i maquinaria d'obra.
- Inspecció Tècnica de Vehicles.
- Mesures preventives per disminuir l'exposició a fums dièsel:
 - Tenir els motors encesos el mínim imprescindible, especialment a l'interior de la nau.
 - Reduir al mínim el nombre de motors que funcionen simultàniament en un entorn.
 - Realitzar el manteniment dels vehicles a l'exterior quan es requereix mantenir en motor en marxa.
 - Mantenir la cabina tancada durant la conducció i els treballs amb la maquinaria/vehicles.

Prevençió addicional

3346AR4/22
27 MALALTIES CAUSADES PER AGENTS QUÍMICS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Alta	Baixa	Moderat	Mitjana-Alta

Observacions Presència de materials amb amiant (MCA), plaques ondulades de fibrociment, a la coberta de la nau de vehicles, nau dels vestidors – sala de descans i coberta lleugera del cobert (pòrtic metàl·lic).

Prevençió actual -En data de novembre de 2023 es redacta l'informe Inspecció d'amiant Sector de conservació de Granollers, en el qual s'identifiquen les tres cobertes en les quals hi ha material amb amiant

Prevençió addicional

- Prohibir la realització de cap manipulació a les plaques del sostre. Sempre que s'hagi d'efectuar alguna intervenció ha de ser realitzada per una empresa RERA amb un pla de treball aprovat per l'autoritat laboral d'acord RD 396/2006 i sempre donant compliment del procediment de CAE aprovat per la Diputació.
- Prohibir cap actuació/intervenció tant de personal de Diputació com d'empreses alienes al sostre de la nau, aquest accés serà exclusiu per personal d'empreses RERA.
- Senyalitzar/Identificar del material identificat visualment com amiant.
- Dins del procediment de CAE, s'ha d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.
- Informar als treballadors dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.
- Formar als treballadors del sector de conservació de Granollers que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir amiant d'acord als articles 13 i 14 RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.
- Incloure les cobertes de les naus de Granollers al pla de retirada de l'amiant de la Diputació de Barcelona.

3346AR4/23
33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Mitjana	Lleu	Mitjana

Observacions Il·luminació de les instal·lacions.

Prevençió actual Banc de treball (amb llum específica): 926 lux.
 Oficina

- Taula Cap d'Unitat: 515 lux.
- Taula Oficial de Permisos 1: 600 lux.
- Taula Oficial de Permisos 2: 580 lux.
- Taula compartida Oficials Obres Públiques: 576 lux.

Prevençió addicional

Identificador IV17 **Nº Estudi:** 3346
Tipus de feina Inespecífic Nau de Conservació de Granollers **Revisió:** 4
Edifici 2804E01 Magatzem Granollers-St.Celoni Vies

3346AR4/24 33 MICROCLIMA (AMBIENT TÈRMIC, IL·LUMINACIÓ, ETC.)

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Condicions termohigromètriques dels llocs de treball (oficines i vestuaris).

Previsió actual -Es disposa de sistema de climatització mitjançant bomba de calor tant a les oficines com als vestuaris, regulable de temperatura.

Previsió addicional -Manteniment periòdic i correctiu del sistema de climatització.

3346AR4/25 34 ALTRES FACTORS DE RISC ERGONÒMICS I PSICOSOCIALS

Severitat	Probabilitat	Avaluació	Prioritat
Baixa	Baixa	Molt lleu	Baixa

Observacions Treballs amb pantalles de visualització de dades (oficines).

Previsió actual -Equipament complint els requisits tècnics de treball amb pantalles de visualització de dades: taula de treball, cadires, ordinadors, pantalles, teclats, ratolí, impressores, es disposa de cortines a les finestres, etc.

Previsió addicional

Taula resum

TAULA RESUM IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS																																			
Inespecific Magatzem de Granollers																																			
Número d'estudi	Tipus de feina	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3346	Inespecific Magatzem de Granollers	M	L	M		M	L	L	L	L			L		L	L		M		M	M	L	L			L	M							L	ML

MI: Molt lleu;
L: Lleu;
M: Moderat;
G: Greu;
MG: Molt greu

CODIS D'UTILITZACIÓ D'ACCIDENTS					
01	Caiguda de persones a diferent nivell	12	Atrapament per bolcada de màquines, vehicles	23	Accidents o cops amb vehicles
02	Caiguda de persones al mateix nivell	13	Sobreesforços, mal gestos	24	Accidents de trànsit
03	Caiguda d'objectes per desplom o enfonsament	14	Exposició a temperatures ambientals extremes	25	Causes naturals (infart, embòlia, etc.)
04	Caiguda d'objectes per manipulació	15	Contactes tèrmics	26	Altres tipus d'accidents
05	Caiguda d'objectes per despreniment	16	Exposició a contactes elèctrics	27	Malalties produïdes per agents químics
06	Trepitjades sobre objectes relleus o clots	17	Exposició a substàncies nocives i tòxiques	28	Malalties produïdes per agents físics
07	Col·lisions/entrebancs contra objectes immòbils	18	Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives	29	Malalties causades per agents biològics
08	Col·lisions/entrebancs contra objectes mòbils	19	Exposició a radiacions	30	Malalties produïdes per altres circumstàncies
09	Cops per objectes o eines	20	Explosions	31	Càrrega física
10	Projecció de fragments o partícules	21	Incendis	32	Configuració del lloc de treball, postures
11	Atrapament per/entre objectes	22	Accidents produïts per éssers vius o malalties produïdes per causes biològiques	33	Microclima (ambient tèrmic, il·luminació, etc.)
				34	Altres factors de risc ergonòmics (torns, càrrega mental, etc.)

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0001297
Tipus documental	Informe
Títol	IV AR 2025 IV17 3346 R4 Inespecífica nau conservació Granollers

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jordi Godayol Lafont (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	13/01/2025 09:42
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Signant	Signa	17/01/2025 08:30

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
e3b64f468a962aa62412	https://seuelectronica.diba.cat	