

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: 2023IP/219
Centre de treball: 2813E01 Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles
Subcomitè: Altres Centres **Molt Lleu**

A finals de setembre es va procedir a la substitució de la teulada d'uralita de la nau de Malloles. Es tracta d'una nau on la Diputació de Barcelona està en règim de lloguer i qui va portar a terme les obres va ser directament el propietari de la nau.

Una vegada finalitzades les obres, en data 4 d'octubre de 2023 es procedeix a la presa de mostres per les mesures d'amiant en superfície a través de l'empresa ACM 2020, S.L., assistint per part de l'OPRL el tècnic Jordi Godayol. Durant la presa de mostres, l'empresa ACM 2020 troba varis trossos de fibrociment amb contingut d'amiant a l'interior de la nau. Els resultats d'aquestes mesures van donar positiu en amiant crisotil en 9 de les 10 mostres realitzades (s'adjunta l'informe de les analítiques a l'annex 1).

Tenint en compte els resultats de les analítiques es realitza una nova neteja de la nau per part de l'empresa que va realitzar les obres. Una vegada finalitzada aquesta neteja, en data 11 de desembre es realitzen noves mesures d'amiant en superfície. Les mesures es realitzen a través de l'empresa ACM 2020, S.L. Els resultats d'aquestes mesures van donar positiu en amiant crisotil en 2 de les 6 mostres realitzades (s'adjunta l'informe de les analítiques a l'annex 2). A la vista dels resultats, es necessita una segona neteja de la nau, fent èmfasis en el punts on han sortit positiu les analítiques.

En data de 18 de desembre es realitzen noves analítiques en superfície després d'una nova neteja de la nau per part del propietari. Les mesures es realitzen a través de l'empresa ACM 2020, S.L. Es van realitzar 4 mesures i totes ells van donar negatiu en amiant (s'adjunta l'informe de les analítiques a l'annex 3).

Com a últim pas es realitzen analítiques d'amiant en ambient. Aquestes es realitzen per part de l'empresa Preving Consultores el dia 8 de gener de 2024, assistint per part de l'OPRL el tècnic Jordi Godayol. Els resultats d'aquestes mesures van concloure que l'ambient de treball estava net de fibres d'amiant (s'adjunta l'informe de les analítiques com a annex 4).

Tenint en compte aquest últim fet, per part de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals es considera que ja es pot accedir a la nau i realitzar els treballs que habitualment es realitzen, sense cap mesura addicional a les establertes a la pròpia avaluació de riscos.

Durant tot aquest procés, des de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals s'ha informat i recordat de la prohibició d'entrada a la nau fins que les mesures en amiant sortissin negatives, tant per treballadors de la Diputació de Barcelona com per empreses externes, exceptuant personal d'empreses RERA degudament equipat, així com que s'informés d'aquest fet a tot el personal afectat i que es senyalitzés la prohibició d'entrada a la nau.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient:	2023IP/219
Centre de treball:	2813E01 Magatzem Vies Locals Vic-2 - Pol. Les Malloles
Subcomitè:	Altres Centres

Molt Lleu

En data 23 de gener de 2024, es redacta el present document per part del tècnic de prevenció de riscos laborals Jordi Godayol Lafont.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0005091
Tipus documental	Informe
Títol	IV_04_2023_Mesures amiant posteriors substitució teulada nau Malloles

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jordi Godayol Lafont (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	30/01/2024 09:14
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	31/01/2024 11:37

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ed999d00d0bfad49f1a8	https://seuelectronica.diba.cat	

