

# INFORME D'INSPECCIÓ I RECOLLIDA DE MOSTRES DE POLLS DE SUPERFÍCIE A L'INTERIOR DE LA NAU SITUADA AL CARRER MALLOLES, 9 – VIC (BARCELONA)

## DADES GENERALS:

### DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Oficina de Prevenció de Riscos Laborals  
Direcció de Serveis de Recursos Humans  
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns  
C. Minerva, 4. 08006 Barcelona

### ABAST DEL INFORME:

- Mostres de pols de superfície
- Inspecció visual



Propietari de les instal·lacions: **Diputació de Barcelona**

Contractista: **Diputació de Barcelona**

Empresa que realitza els mostreigs: **ACM 2020, S.L.**

REDACCIÓ	REVISIÓ I APROVACIÓ
<p><b>Sra. Laura Arboledas</b> <i>Responsable Àrea Higiene: Aire</i></p> <p>Laura Arboledas Pérez Firmado digitalmente por Laura Arboledas Pérez Fecha: 2023.12.20 18:56:54 +01'00'</p>	<p><b>Sr. Jose Barrios</b> <i>Coordinador Tècnic</i></p> <p>08111416Y JOSE BARRIOS (R: B65157596) Firmado digitalmente por: 08111416Y JOSE BARRIOS (R: B65157596) Fecha: 2023.12.20 18:59:43 +01'00'</p>
Data: 20/12/2023	Data: 20/12/2023

## INDEX

<b>1. EMPRESA QUE REALITZA ELS MOSTREIGS .....</b>	<b>3</b>
<b>2. TÈCNICS QUE REALITZEN ELS MOSTREIGS I REDACCIÓ DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>3. COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT I IMPARCIALITAT DE L'EMPRESA I TÈCNICS .....</b>	<b>3</b>
3.1 Independència d'ACM-2020 S.L.....	3
3.2 Laboratori que realitza els anàlisis .....	4
3.2.1 Laboratori que realitza el recompte de fibres .....	4
<b>4. EMPRESA / CONTRATISTA DEL SERVEI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. DADES DELS MOSTREIGS .....</b>	<b>5</b>
<b>6. OBJECTE I ABAST DEL INFORME .....</b>	<b>5</b>
<b>7. JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI.....</b>	<b>5</b>
<b>8. METODOLOGIA APLICADA.....</b>	<b>6</b>
8.1 Equips de protecció individual utilitzats, mesures per a la minimització de dispersió de fibres abans, durant i després del mostreig.....	6
8.2 Metodologia del mostreig de pols de superfície .....	6
<b>9. PROCÉS DELS MOSTREIGS.....</b>	<b>8</b>
9.1 Mostreig de pols de superfície de diferents elements existents a l'interior de les instal·lacions de la nau.....	8
<b>10. REPORTATGE FOTOGRÀFIC VISUAL .....</b>	<b>14</b>
<b>11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS.....</b>	<b>15</b>
11.1 Conclusions del mostreig de pols de superfície .....	15
11.2 Recomanacions .....	15
<b>12. ANNEXES.....</b>	<b>16</b>
Annex 1: Acreditació dels tècnics.....	16
Annex 2: Acta de resolució del Pla de Treball d'ACM-2020 .....	18
Annex 3: Comunicació d'inici de l'execució del Pla de Treball a l'Autoritat Laboral.....	23
Annex 4: Full de camp, resultats i acreditació laboratori Teletest .....	24

## 1. EMPRESA QUE REALITZA ELS MOSTREIGS

### ACM 2020, S.L.

C/ Eivissa 1, Baixos, 08214 Badia del Vallès, Barcelona

CIF: B-65157596

T 667 623 844

Correu electrònic: [acm@acm2020.es](mailto:acm@acm2020.es)

Oferta aprovada nº 51/23

## 2. TÈCNICS QUE REALITZEN ELS MOSTREIGS I REDACCIÓ DEL INFORME

Tècnics de l'empresa ACM-2020 S.L. Àrea higiene industrial:

### Sra. Laura Arboledas

• Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals\*

• Tècnic expert en inspecció de materials amb amiant amb formació acreditada\*

### Sr. Jose Barrios

• Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals\*

• Tècnic expert en inspecció de materials amb amiant amb formació acreditada\*

\* Veure acreditacions: Annex 1.

## 3. COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT I IMPARCIALITAT DE L'EMPRESA I TÈCNICS

El Sr. Luis Mallart Casamajor, en qualitat de Director de l'empresa ACM 2020 SL, exposa el següent:

*“Que ... tot el procés relacionat amb aquest informe: L'elaboració de l'oferta, la presa de mostres físiques i ambientals, el lliurament de les mateixes als laboratoris oportuns per al recompte / anàlisi de fibres i l'elaboració i continguts d'aquest informe, ha comptat i compta amb el sigil professional pel que fa a el lloc de la identificació realitzada, els resultats obtinguts i mesures a prendre”*

Així mateix, ACM 2020 SL, en base a la seva Política de Qualitat, manté que...

*“Que el servei realitzat no s'ha vist compromès en cap moment pel que fa la independència, imparcialitat dels tècnics actuants. Que en cap moment i circumstància, els tècnics signants d'aquest informe han rebut cap pressió.”*

### 3.1 Independència d'ACM-2020 S.L.

Criteris sobre els quals s'ha desenvolupat el servei d'acord amb els principis normatius descrits en el punt 4.2 de la UNE-EN ISO / IEC 17020:

4.2.1 : Examen / Inspecció Tipus A  No existència de vincle comercial, tècnic o un altre entre les parts

4.2.2 : Examen / Inspecció Tipus B  Existència de relació però no vincle directe en els ítems a examinar

4.2.3 : Examen / Inspecció Tipus C  Existència de relació entre els ítems a examinar i l'entitat examinada

Per a ampliar detalls es recomana la consulta dels annexos A, B i C de la citada norma.

### 3.2 Laboratori que realitza els anàlisis

#### 3.2.1 Laboratori que realitza el recompte de fibres

TELETEST

C/ Montseny, 11, 08012 Barcelona

T:934 154 427

[laboratory@teletest.es](mailto:laboratory@teletest.es)

Els mostrejos de pols de superfície s'han realitzat mitjançant microscòpia electrònica – SEM-EDS s'han realitzat al laboratori Teletest.

Respecte a la metodologia d'anàlisi aplicada en el laboratori ha estat el SEM-EDS (Scanning Electron Microscopy- Energy Dispersive Spectroscopy): Microscopi electrònic d'escàner on es realitza una determinació de la composició química de les fibres observades per microscòpia electrònica d'escàner.

L'anàlisi ha estat realitzada pel laboratori Teletest en base a la "Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262-1".

**Área Técnica: Laboratorio de Fibras**

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Soporte de muestreo de atmósferas laborales	Recuento de fibras de amianto y otras fibras por microscopía óptica de contraste	MTA/MA-051/A04
Soporte de muestreo de atmósferas laborales	Recuento de partículas fibrosas inorgánicas. Método SEM-EDS	ISO 14966
Materiales susceptibles de contener amianto (MCA)	Determinación cualitativa de amianto Método SEM-EDS y método PLM	ISO 22262-1

## 4. EMPRESA / CONTRATISTA DEL SERVEI

### DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Comte d'Urgell, 187. Edifici Relotge, 4a pl,  
 08006 Barcelona

#### PERSONES DE CONTACTE:

- **Sr. Jordi Brocal:**  
 Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures  
 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Telèfon: 699427736

Email: [brocalhj@diba.cat](mailto:brocalhj@diba.cat)

## 5. DADES DELS MOSTREIGS

Mostrejos de pols de superfície mitjançant microscòpia electrònica d'Escanner (SEM) a la nau de la Diputació de Barcelona emplaçada al Carrer Malloles, 9 de la localitat de Vic, CP: 08500 de la província de Barcelona el passat 18 de Desembre de 2023.

Les mostres van ser recollides després de realitzar-se la segona higienització de la nau i la retirada de restes de fibrociment a l'interior de la nau junt amb el fals sostre existent per part de l'empresa RERA que havia retirat des d'un principi la coberta de fibrociment.

### Dades:

- 04/10/2023: Inspecció visual i recollida de 10 mostres de pols de superfície per la detecció de pols i restes de trossos de fibrociment amb contingut d'amiant a l'interior de la nau després de la retirada i reposició de la nova coberta per part d'una empresa RERA.  
Inspecció visual i recollida de mostres sobre diferents objectes / elements de l'interior de la nau afectada i a l'interior dels falsos sostres.
- 05/12/2023: Inspecció visual de la neteja realitzada per part de l'empresa RERA.
- 11/12/2023: Inspecció visual i recollida de 6 mostres de pols de superfície per la detecció de pols després de realitzar-se la higienització de la nau i la retirada de restes de fibrociment a l'interior de la nau junt amb el fals sostre existent per part de l'empresa RERA.
- 18/12/2023: Inspecció visual i recollida de 4 mostres de pols de superfície per la detecció de pols després de realitzar-se la segona higienització de la nau i sortir dos mostres de pols de superfície positives en amiant.

## 6. OBJECTE I ABAST DEL INFORME

Donar a conèixer als tècnics de la Diputació de Barcelona els resultats obtinguts dels mostrejos de pols de superfície realitzats a la Nau emplaçada a la localitat de Vic (Barcelona).

Mostrejos realitzats per part de l'empresa ACM 2020, el passat 18 de desembre de 2023 per la detecció de pols i restes de trossos de fibrociment amb contingut d'amiant a l'interior de les naus després de la retirada i reposició de la nova coberta per part d'una empresa RERA i la seva segona higienització el passat 11 de desembre de 2023 al sortir dos mostres positives en amiant.

## 7. JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI

Després de l'esmentada reposició, la Diputació de Barcelona va requerir a ACM-2020 realitzar una inspecció visual i recollida de mostres, servei que es va realitzar el 04/10/23. Després d'haver donat positives 9 de 10 mostres de superfície, es va recomanar una neteja exhaustiva i higienització de la nau, per part d'una empresa RERA. El 05/12/23 es va realitzar el seguiment de neteja realitzat per l'empresa RERA. El 11/12/23, es va fer la inspecció visual i recollida de 6 mostres de pols de superfície en que 2 mostres van donar positives en amiant. S'estableix, doncs, aquesta proposta de control de qualitat final amb inspecció visual i recollida de noves mostres de pols de superfície, després d'una segona higienització de la nau.

L'informe resultant de la Inspecció i recollida de mostres de pols de superfície, ha d'aportar a l'Entitat la informació, no només sobre la detecció o no de materials amb amiant en la Nau, sinó també, sobre els camins / full de ruta a seguir per actuar segons les requisits legals d'aplicació associats al cancerigen en qüestió.

Cal dir també que davant aquest escenari la Diputació de Barcelona ha d'actuar en paral·lel a aquesta recollida de mostres realitzada per ACM-2020, realitzant el nombre de mostres estàtic-ambientals (Punt Fix) necessaris a criteri dels tècnics de Prevenció de l'Entitat.


Han d'esser els tècnic de PRL de l'Entitat els que amb totes les dades al seu abast, avaluin el risc d'exposició a aminat a l'interior de la Nau afectada. En funció a aquesta avaluació redactar les mesures higièniques immediates i les de futur per a que aquesta circumstància no es torni a repetir en cap edifici / instal·lació de la Diputació de Barcelona.

## 8. METODOLOGIA APLICADA

### **8.1 Equips de protecció individual utilitzats, mesures per a la minimització de dispersió de fibres abans, durant i després del mostreig.**

Els tècnics signants d'aquest informe, es van protegir davant el risc d'exposició per amiant i en compliment dels seus protocols interns de seguretat i salut i segons el pla de treball genèric escenari A10 i amb nº 86/AB/09-001-B aprovat per l'Autoritat Laboral \* Veure Annex 2.

Es va mantenir la protecció respiratòria al llarg de tot el mostreig segons el Pla de Treball punt 2.14 – 2.15: semi-màscara reutilitzable autofiltrant FFP3 (factor de protecció 50) model SCOTT AVIVA4, guants de làtex i polaines. Pel procés de descontaminació personal es va fer servir un polvoritzador d'aigua per tot el cos abans de la seva retirada.



### **8.2 Metodologia del mostreig de pols de superfície**

ACM-2020 pel desenvolupament del servei encomanat per la Diputació de Barcelona ha aplicat els processos de treball descrits en el seu Pla de Treball 86/AB/09-001-B aprovat per l'Autoritat Laboral \*Veure Annex 2.

Les actuacions realitzades s'ajusten als escenaris descrits i avaluats en el pla de treball. Concretament escenaris A10; Naus en ús.

La metodologia de treball, en aquest cas, segueix la norma ISO 16000-27 en quant al nombre de mostres a prendre i mètode analític a seguir en l'anàlisi d'aquestes. En aquest cas, i tenint en compte la superfície de la nau i sent una tercera recollida de mostres de superfície després de la higienització de la nau es varen prendre 4 mostres de pols de superfície en data 18 de desembre de 2023.

Davant d'una superfície susceptible de contenir pols amb fibres d'amiant adherida, es procedeix al seu mostreig mitjançant una cinta adhesiva que capta aquesta pols, per tal de ser analitzada posteriorment per un laboratori, en aquest cas, per microscòpia electrònica d'escàner (SEM).

El procés d'identificació i presa de les mostres de superfície susceptibles de contenir amiant va ser el següent: Es va identificar cada punt diferenciant la seva localització, situant cada mostra en el plànol i descrivint-la al full de camp R-015 (veure Annex 4).

Es va donar un codi a la etiqueta de la bossa intermitja de cada mostra, tancada amb doble bossa zip hermètica. La codificació de les mostres va ser la següent: 51/23 correspon al projecte. A continuació segueix un guió i un número del 1 al 4, corresponent aquest al número de mostra en l'ordre en què s'anaven prenent.

En quan a la presa de mostres de pols de superfície i analitzades per microscòpia SEM, cal dir el següent:

- ✓ 04/10/2023: Recollida de 10 mostres de pols de superfície resultant **9 de 10 mostres positives en amiant crisotil (blanc) – 90%**.



- ✓ 11/12/2023: Recollida de 6 mostres de pols de superfície resultant **2 de 6 mostres positives en amiant crisotil (blanc) – 33,33%**. \*Veure punt 9.1.



- ✓ 18/12/2023: Recollida de 4 mostres de pols de superfície resultant **NEGATIVES EN AMIANT**. \*Veure punt 9.1.



## 9. PROCÉS DELS MOSTREIGS

### 9.1 Mostreig de pols de superfície de diferents elements existents a l'interior de les instal·lacions de la nau

El mostreig de pols de superfícies té com a objectiu prendre una mostra de la pols adherida a una superfície mitjançant una goma adhesiva, la qual capta les partícules de pols de la superfície que s'està mostrejant per tal d'analitzar-la i així poder detectar possibles fibres d'amiant que hagin pogut quedar dipositades en dita superfície.

En aquest cas, al tractar-se d'un mostreig de pols de superfície sobre diferents elements existents a l'interior de les instal·lacions de la nau, després de la retirada de les cobertes d'amiant-ciment i després de l'última neteja i retirada del fals sostre per part de la mateixa empresa RERA, aquests elements haurien d'estar lliures d'amiant, i per tant, una mostra positiva en amiant es consideraria inacceptable.

Com s'ha comentat anteriorment, en data 18 de desembre de 2023, ACM-2020 va realitzar el mostreig conforme amb la seva instrucció després de la neteja i retirada del fals sostre. Es varen recollir un total de 4 mostres de pols de superfície sobre els diferents elements a l'interior de la nau.

El resultat de l'anàlisi al laboratori d'aquestes mostres es sintetitza a la següent taula:

- **18/12/2023:** Recollida de 4 mostres de pols de superfície resultant **NEGATIVES EN AMIANT**.

R-015 ACM	Codi Projecte 51/23		Dades Laboratori TELETTEST		
Codi mostra	Descripció mostra	Data recollida	Data Inf. Lab.	Nom. Inf. Lab	AMIANT
51/23-1	Mostra de pols de superfície estanteria	18/12/2023	20/12/2023	142357687v1	NO
51/23-2	Mostra de pols de superfície suelo	18/12/2023	20/12/2023	142357688v1	NO
51/23-3	Mostra pols de superfície madera	18/12/2023	20/12/2023	142357689v1	NO
51/23-4	Mostra de pols de superfície suelo	18/12/2023	20/12/2023	142357690v1	NO





Fitxa de camp de recollida de mostres sòlides i de pols de superfície  
Ficha de campo para la recollida de muestras sólidas y de polvo de superficies

Projecte / Proyecto: 49/23  
Servei / Servicio: 49/23  
Data execució/ Fecha Ejecución: 18/12/2023  
Client / Cliente: 49/23  
Projecte C. / Proyecto: 49/23

Identificació / Localització de la inspecció: 49/23

Data - Fecha: 18/12/2023

Identificació del/la tècnic que recull les mostres/ Identificación de/la técnico que recoge las muestras: José Barrios, Laura Arboledas

Codi i Nom de la mostra Codigo y nombre de la muestra	Descripció de la mostra Descripción de la muestra	Foto del lloc Foto del lugar	Foto de la bossa Foto de la bolsa	Localitz. en plànol Localización en plano	Ubicació Ubicación
01468229 49/23-1	Muestra polvo de superficie estantería	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
01468235 49/23-2	Muestra polvo de superficie suelo	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
01468225 49/23-3	Muestra polvo de superficie madera	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
01468234 49/23-4	Muestra polvo de superficie suelo	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	


Comentaris, observacions / Comentarios, Observaciones:

Analizar en laboratorio Teletest por SEM \*URGEM

R-015 Rev 0  
Data / Fecha: 21/06/11

ACM-2020, S.L. - C. Ibiza, 1, Baixos - 08214 Badia del Vallès - Barcelona  
T. 657 871 713 | E-mail: [acm@acm2020.es](mailto:acm@acm2020.es)






\*Full de camp 18/12/2023










\*Ubicació mostres recollides


A continuació, es mostra el procés de recollida de cadascuna de les 4 mostres recollides:

**Mostres recollides el 18/12/2023**

ACM-2020		Código Proyecto: 49/23		Laboratorio e Informe: Teletest por SEM 'URGE	
Fecha recogida	Código muestra	Descripción muestra		Localización	
18/12/2023	49/23-1	Muestra polvo de superficie estantena		Nave zona inferior	
<b>Trazabilidad del proceso de las muestras recogidas: localización, captura, identificación, resultado analítico</b>					
Localización general muestra			proceso		
					
proceso			proceso		
					
proceso			Fecha nºInforme laboratorio: 20/12/2023		AMIANTO: NO
			<p><b>Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012</b></p> <p>Tratamiento de la muestra: Homo de Plasma</p> <p>Análisis cualitativo por SEM-EDS</p> <p>NO SE DETECTA AMIANTO.</p>		


ACM-2020		Código Proyecto 49/23		Laboratorio e Informe: Teletest por SEM *URGE	
Fecha recogida	Código muestra	Descripción muestra		Localización	
18/12/2023	49/23-2	Muestra polvo de superficie suelo		Nave zona inferior	
<b>Trazabilidad del proceso de las muestras recogidas: localización, captura, identificación, resultado analítico</b>					
Localización general muestra			proceso		
					
proceso			proceso		
					
proceso			Fecha nºInforme laboratorio: 20/12/2023		AMIANTO: NO
			<p align="center"><b>Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012</b></p> <p><b>Tratamiento de la muestra</b> Horno de Plasma</p> <p><b>Análisis cualitativo por SEM-EDS</b></p> <p align="center">NO SE DETECTA AMIANTO</p>		

ACM-2020		Código Proyecto 49/23		Laboratorio e Informe: Teletest por SEM *URGE	
Fecha recogida	Código muestra	Descripción muestra		Localización	
18/12/2023	49/23-3	Muestra polvo de superficie madera		Nave zona inferior	
Trazabilidad del proceso de las muestras recogidas: localización, captura, identificación, resultado analítico					
Localización general muestra			proceso		
					
proceso			proceso		
					
proceso			Fecha nº Informe laboratorio: 20/12/2023		AMIANTO: NO
			<p align="center"><b>Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012</b></p> <p><b>Tratamiento de la muestra</b> Horno de Plasma</p> <p><b>Análisis cualitativo por SEM-EDS</b></p> <p align="center">NO SE DETECTA AMIANTO</p>		

ACM-2020		Código Proyecto 49/23		Laboratorio e Informe: Teletest por SEM *URGE	
Fecha recogida	Código muestra	Descripción muestra		Localización	
18/12/2023	49/23-4	Muestra polvo de superficie suelo		Nave zona inferior	
Trazabilidad del proceso de las muestras recogidas: localización, captura, identificación, resultado analítico					
Localización general muestra			proceso		
					
proceso			proceso		
					
proceso			Fecha nº informe laboratorio: 20/12/2023		AMIANTO: NO
			<p align="center"><b>Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012</b></p> <p>Tratamiento de la muestra Horno de Plasma</p> <p>Análisis cualitativo por SEM-EDS</p> <p align="center">NO SE DETECTA AMIANTO</p>		

## 10. REPORTATGE FOTOGRÀFIC VISUAL

Inspecció visual per part de l'empresa ACM 2020 de la neteja exhaustiva i higienització de la nau per part de l'empresa RERA després del darrer control superficial.





## 11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

### 11.1 Conclusions del mostreig de pols de superfície

Mostrejos realitzats per part de l'empresa ACM 2020 el passat 18 de desembre de 2023, després de realitzar-se l'última higienització de la nau i resultat positives en amiant dos de les mostres realitzades. S'estableix, doncs, aquesta proposta de control de qualitat final amb inspecció visual i recollida de noves mostres de pols de superfície.

Recollida de mostres sobre diferents objectes i sòl de la nau **resultant negatives en amiant**.

Cal recordar que el resultat d'aquest mostreig és l'expressió quantitativa d'un instant. El resultat és representatiu del moment del mostreig, de les circumstàncies que en aquell instant varen confluïr.

### 11.2 Recomanacions


Finalitzats aquests treballs, no es podrà accedir a l'interior de la nau sense que l'Entitat disposi de les garanties higièniques necessàries amb un nou mostreig estàtic ambiental mitjançant microscòpia òptica, per part del seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

**Es recomana a l'Entitat, que per futures actuacions, abans de la retirada de qualsevol coberta d'amiant-ciment es buidi el màxim possible la nau i tots aquells vehicles / elements que no puguin ser retirats, es plastifiquin.** Amb aquestes actuacions prèvies, s'ajudarà molt en quant a la neteja i supervisió final de l'obra.

Tant les mesures preventives com les correctives descrites en aquest informe, són suggeriments d'ACM-2020. Els recursos preventius de l'Entitat poden tenir-les en compte, sent competència dels tècnics de prevenció de l'Entitat la definició d'aquestes mesures.

**12. ANNEXES**

**Annex 1: Acreditació dels tècnics**







**Annex 2: Acta de resolució del Pla de Treball d'ACM-2020**

SEGURETAT I SALUT  
Exp.: 86/AB/09-001-B  
ID: 8GLNSCGQ7  
JD

**F E T S**

**Primer.** En data 23 d'abril de 2020, a l'empara de la normativa legal d'aplicació, l'empresa ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DEL AMIANTO, S.L., va presentar un Pla de Treball Genèric per l'execució d'activitats diverses associades a la identificació d'amiant.

**Segon.** En data 24 d'abril de 2020, fou sol·licitat el preceptiu informe tècnic a la Inspecció de Treball, la qual l'emet en termini i forma, tot assenyalant:

(...)

**III.- HECHOS COMPROBADOS**

**Primer.** Identificación de la empresa, ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DE AMIANTO, S.L. (inicialmente denominada ACM CONSULTORIA SIG 396, S.L. y que posteriormente pasó a denominarse ACM TBK 2020, S.L.) tiene como actividad declarada la de "Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p." (código 7490) y se encuentra dada

de alta en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, en el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, con el número 86/AB/09.

**Segundo.** Descripción de los trabajos, ubicación y tipo de material. Los trabajos descritos en el plan de trabajo genérico presentado están relacionados con las actividades de:

- a) Identificación y Evaluación de Materiales con Amianto en edificios / instalaciones / Infraestructuras y tierras.
- b) Seguimiento de Planes de Trabajo (Confinamientos dinámicos / estáticos): control de calidad en la ejecución de los procesos.
- c) Control de Calidad Final de Superficies tratadas después de trabajos de retirada, estabilización, encapsulado o confinamiento de materiales y/o productos con amianto.
- d) Control Periódico de Superficies Tratadas: estabilizadas, encapsuladas o confinadas con materiales y/o productos con amianto.
- e) Toma de muestras aire: muestreo estático ambiental (Punto Fijo). (...)

Mayoritariamente las actividades de ACM-2020, en este Plan de Trabajo único de carácter general tienen una duración de entre una o dos jornadas de 4 horas cada una. Determinados escenarios como los codificados como A9: instalación (complejo) industrial, A13: complejo / equipos sector naval y A14: complejo / equipos sector ferroviario; ver cuadro adjunto, la duración de la inspección se ve condicionada al alcance del servicio a realizar. En estas circunstancias se puede superar las dos jornadas. Ante estas circunstancias, ACM-2020, el comunicado de inicio a la Autoridad Laboral se realizaría con suficiente antelación".

En este punto debe tenerse en cuenta que el artículo 11.4 del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE del 11 de abril), establece que "cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y reparación, el empresario podrá sustituir la presentación de un plan por cada trabajo por un plan único, de carácter general, referido al conjunto de estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. No obstante, dicho plan deberá ser actualizado si cambian significativamente las condiciones de ejecución".



Doc. original signat per:  
CP18R-1 C Eillsou Oriol Pagès  
04/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GJBW70MEGNHEEB31M2HNQ5XZXE07C7B

Data creació còpia:  
05/06/2020 09:19:14  
Data caducitat còpia:  
05/06/2025 00:00:00  
Pàgina 1 de 5

La Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo precisa lo siguiente sobre este apartado:

"El plan único de carácter general (en adelante, plan general) es una modalidad del plan de trabajo para circunstancias especiales de imprevisión o urgencia, en las que un plan específico no es factible o no resulta adecuado. El plan general permite prevenir que dichas circunstancias provoquen actuaciones inadecuadas con riesgo para los trabajadores y otras personas. Los trabajos que se pueden presentar en un plan general están limitados a aquellos que cumplan las condiciones indicadas de **corta duración** con **presentación irregular** o **no programable con antelación**.

El concepto de **corta duración** es difícil de valorar considerando criterios cuantitativos, debido a la variedad de casos que se pueden presentar, por lo que se recomienda que la estimación de corta duración se base en la opinión y criterios técnicos fundamentados en el tipo de actividad, la cantidad de MCA implicado y situaciones especiales que puedan concurrir en cada caso. La

valoración de la corta duración no será procedente cuando se trate de un trabajo inminente (como, por ejemplo, los derivados de emergencias y siniestros).

La condición de **presentación irregular** se entiende asociada a aquellos trabajos cuya finalidad no es la intervención en los MCA, sino que esta intervención es consecuencia de una aparición imprevista o presencia circunstancial de dichos materiales en el trabajo a realizar (...).

**Tercero.** Relación nominal de los trabajadores implicados, categorías profesionales, oficios y experiencia. El plan de trabajo incluye a los siguientes trabajadores:

- Luis Mallart Casamajor (DNI 46108051C).
- Laura Arboledas Pérez (DNI 47714130D).
- José Barrios Barbero (DNI 08111416Y).
- Eva Mases Sánchez (DNI 38124537J).
- Omar Corrales Cazorla (DNI 47182688M).

Consultadas las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social se comprueba que, a excepción del Sr. Mallart, que figura en situación de alta en el RETA, el resto de trabajadores forma parte de la plantilla actual de la empresa.

**Cuarto.** Formación e información. En relación con la formación de los trabajadores, constan incorporados al expediente los certificados de las diferentes sesiones formativas para los riesgos específicos en trabajos con exposición al amianto recibidas por todos los trabajadores anteriormente citados. No se acredita, sin embargo, que los Sres. Mases y Corrales hayan recibido la formación en materia de prevención de riesgos en construcción a que se refiere el capítulo III del título III del Libro segundo del Convenio colectivo general del sector de la construcción (Resolución de 21 de septiembre de 2017 –BOE del 26-).

En cuanto a la información relativa a los riesgos específicos por exposición al amianto, se certifica la entrega a todos los trabajadores.

**Quinto.** Vigilancia de la salud. En el plan de trabajo se incorporan únicamente las revisiones médicas específicas de los trabajadores Sres. Mallart, Arboledas, Barrios y Corrales donde se certifica la aplicación de los protocolos por amianto y se concluye que los cuatro trabajadores son aptos para los trabajos a ejecutar.

**Sexto.** Identificación del recurso preventivo. Se designa como recurso preventivo al Sr. José Barrios Barbero, del cual se acredita la formación oportuna para desarrollar las funciones que se le asignan.

2



Doc. original signat per:  
CPI&R-1 C Eillsou Oriol Pagés  
04/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat  
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GJBW70MEGNHEEB31M2HNQ5XZXE07C7B

Data creació còpia:  
05/06/2020 09:19:14  
Data caducitat còpia:  
05/06/2025 00:00:00  
Pàgina 2 de 5

**IV.- CONCLUSIONES**

En las actuaciones practicadas se ha comprobado que el contenido del plan de trabajo elaborado por la empresa cumple parcialmente lo establecido en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE del 11 de abril), y por este motivo se informa favorablemente la aprobación del mismo, siempre que las operaciones realizadas al amparo de dicho plan se ajusten a lo dispuesto en el artículo 11.4 de dicho Real Decreto (en los términos descritos en el punto segundo del apartado anterior) y se subsanen las

deficiencias descritas en materia de formación (Sres. Mases y Corrales) y vigilancia de la salud (Sra. Mases).

Finalmente, en relación con los aspectos de carácter técnico (entre otros, los referentes a los procedimientos de trabajo, a las medidas preventivas a adoptar o a los equipos de protección individual destinados al personal), destacar que serán analizados por el Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

(...)

**Tercer.** En data 24 d'abril de 2020, fou sol·licitat el preceptiu informe tècnic a l'Institut Català de Seguretat i Salut a Barcelona, el qual l'emet en sentit favorable, tot incorporant-se a l'expedient.

**Quart.** En la tramitació del present expedient han estat observades les prescripcions legals d'aplicació i han estat sol·licitats els preceptius informes, els quals s'han emès en temps i forma.

Als anteriors Fets són d'aplicació els següents

**FONAMENTS DE DRET**

**Primer.** El director dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és competent per conèixer el present expedient i resoldre'l, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant i el Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

3

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
CP19R-1 C Eixeux Oriol Pagès  
04/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GJBW7OMEGNH31M2HNQ5XZXE07C7B

Data creació còpia:  
05/06/2020 09:19:14  
Data caducitat còpia:  
05/06/2025 00:00:00  
Pàgina 3 de 5

**Segon.** De les actuacions practicades en el present expedient, atesos els informes emesos per l'Institut Català de Seguretat i Salut en el Treball i la Inspecció de Treball; atès allò que s'estableix a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció i el Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant i resta de normes complementàries, es conclou que és procedent l'aprovació del Pla de Treball presentat.

Vist l'actuat; atesos els preceptes legals citats i d'altres de general aplicació,

**RESOLC:**

**Primer. APROVAR** el Pla de Treball Genèric presentat per ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DEL AMIANTO, SL, per l'execució d'activitats diverses associades a la identificació d'amiant, condicionat a que l'empresa aporti a aquests Serveis Territorials, abans de l'inici de l'execució del pla, la documentació que acrediti que s'han esmenat les deficiències reflectides a l'informe de la Inspecció de Treball descrites en matèria de formació (Srs. Mases i Corrales) i vigilància de la salut (Sra Mases). Així mateix, s'ha d'excloure de la relació de treballadors inclosos en el pla al Sr. Lluís Mallart Casamajor, atès que figura d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Aquest Pla és únicament aplicable a l'execució de les següents activitats associades a la identificació d'amiant:

- Identificació i Avaluació de materials amb amiant en edificis / instal·lacions / infraestructures i sòls.
- Seguiment de Plans de Treball (Confinaments dinàmics / estàtics): control de qualitat en l'execució dels processos.
- Control de Qualitat Final de Superfícies tractades després de treballs de retirada, estabilització, encapsulat o confinament de materials i/o productes amb amiant.
- Control Periòdic de Superfícies Tractades: estabilitzades, encapsulades o confinades amb materials i/o productes amb amiant.
- Presa de mostres d'aire: mostreig estàtic ambiental (Punt Fix).

**Segon.** L'entitat sol·licitant, a fi que es pugui efectuar el seguiment oportú, ha d'informar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, la data d'inici de l'execució del pla, durada estimada, horari de treball, tot assenyalant, entre d'altres aspectes, les possibles modificacions en la relació de treballadors i del recurs preventiu, **fent servir el formulari electrònic corresponent al**

4

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
CPI&R-1 C. Euseu Oriol Pagès  
04/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web osv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GJBW70MEGNHEEB31M2HNQ5XZXE07C7B

Data creació còpia:  
05/06/2020 09:19:14  
Data caducitat còpia:  
05/06/2025 00:00:00  
Pàgina 4 de 5

tràmit "Comunicació de l'execució dels plans de treball amb risc d'amiant aprovats"  
disponible a l'espai web del Canal Empresa (<http://canalessprena.gencat.cat/ca/inici/>).

Adicionalment, l'empresa ha de remetre a l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (amiant.icssl.tsf@gencat.cat) la còpia de la fitxa pel registre de dades de l'avaluació de l'exposició dels treballadors en els treballs amb amiant segons model de l'annex IV del RD 396/2006, i la informació del laboratori que analitza les mostres (amb justificació de la seva acreditació), la persona que determina l'estratègia de mostreig (amb justificació de la seva formació en PRL) i la persona que ha pres físicament les mostres (amb la justificació de la seva formació en PRL), en tots els casos que sigui preceptiva l'avaluació de riscos.

**Notifiqueu** aquesta resolució als interessats, tot assabentant-los que contra la mateixa, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució davant el director general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de conformitat amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, sens perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que s'estimi oportú.

Eliseu Oriol i Pagès  
Director dels Serveis Territorials a Barcelona  
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

**ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DEL AMIANTO, SL**

5

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:  
CPI19R-1 C Eliseu Oriol Pagès  
04/06/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat  
d'aquest document a l'adreça web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat)

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0GJBW70MEGNHEEB31M2HNQ5XZXE07C7B

Data creació còpia:  
05/06/2020 09:19:14  
Data caducitat còpia:  
05/06/2025 00:00:00  
Pàgina 5 de 5

**Annex 3: Comunicació d'inici de l'execució del Pla de Treball a l'Autoritat Laboral**

**Generalitat de Catalunya**

**Comunicació de l'execució dels plans d'amiant aprovats**

**Rebut de registre d'entrada**

El formulari s'ha enviat correctament. Aquest comprovant és el justificant que has iniciat el tràmit.

**Dades del tràmit**

Codi de tràmit (ID)	Número de registre	Data i hora de registre
238020484	9015-287599/2023	14/12/2023 18:36:52

El termini de què disposa l'Administració per resoldre aquest tràmit comença a comptar a partir d'aquesta data i hora de registre, excepte que la norma del procediment establi expressament una altra data.

**Consultes de l'estat del tràmit**

Pots consultar l'estat d'aquest tràmit per diferents canals:

- Per internet, a la seva Àrea privada (<https://sua.gencat.cat/privada>).
- Per telèfon, trucant al 012.

Taconselem que desis al teu ordinador, tauleta o telèfon aquest document, o que l'impriemais perquè tinguis constància de les dades del tràmit que has iniciat.

**Dades de la signatura**

Tipus de credencial: Persona que signa  
 JOSE BARRERO BARBERO ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DE AMIANTO S.L.; NIF: 081114169; Persona jurídica

Certificador digital: El fitxer de signatura es troba com a adjunt a aquest rebut de registre.

**Dades addicionals**

Per garantir que aquest rebut de registre correspon fidelment als documents enviat, se n'indou un resum, calculat mitjançant algorismes criptogràfics: e6f028e6b9d296200578c0f7859e6b99f0ca0d146140c70f5eb0d3ab07

Versió Admbe: 23.0062038 Pàgina 1 de 0

**Generalitat de Catalunya**

**Comunicació de l'execució dels plans d'amiant aprovats**

**Dades de l'empresa RERA**

Indiqueu el tipus de persona:  
 Persona física  Persona jurídica

**Dades d'identificació**

Raó social: ACM 2020 CONSULTORIA Y DIAGNOSTICO DE AMIANTO S.L.

Tipus de document d'identificació: NIF  
 NIF: B65157596

**Adreça social**

Tipus de via	Nom de la via	Número
Àvinguda	Riera de Canelles	1
Bloc	Escola	Pla
		Porta
		Codi postal
Província	Comarca	Municipi
Barcelona	Barcelona	Barcelona

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

**Dades del/de la representant**

Nom: JOSE  
 Primer cognom: BARRERO  
 Segon cognom: BARRERO

Tipus de document d'identificació: NIF  
 NIF: 091114169

Es obligatoriu emplenar almenys un mitjà de contacte:  
 Telèfon fix: +3467024837  
 Telèfon mòbil: +34667621844  
 Adreça de correu electrònic: emax@acm2020.es

Si voleu rebre avisos sobre la tramitació de la vostra sol·licitud, indiqueu-ho.  
 Vull rebre avisos a l'adreça electrònica que he indicat sobre els canvis que es produïxin en aquest tràmit

Versió Admbe: 23.0062038 Pàgina 2 de 0

**Generalitat de Catalunya**

**Comunicació de l'execució dels plans d'amiant aprovats**

**Altres dades de l'empresa**

Nom RERA (1): NIF/AD/13  
 Nom Pla (dependent) (2): NIF/AD/13-001-B

(1) És important indicar el número amb el format correcte, exemple d'un expedient de Catalunya: 123AB09  
 (2) És important indicar l'expedient amb el format correcte, exemple d'un expedient de Catalunya: 123AB09-00-B

**Dades complementàries**

Tipus de pla:  Específic  Genèric  Sucessori  Activitat  
 Identificació i activitat:

**Tipus de comunicació**

Indiqueu el tipus de comunicació:  Modificació  Nova  Anul·lació

**Adreça on s'efectuen els treballs**

Tipus de via	Nom de la via	Número
Carrer	Dalieses	9
Bloc	Escala	Pla
		Porta
		Codi postal
Província	Comarca	Municipi
Barcelona	Bona	Vic

Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (només adreces de Catalunya)

**Dades del treball**

Data d'inici	Data de finalització	Horaris
18/12/2023	18/12/2023	10:00-18:00

Recurs preventiu (nom i cognoms): JOSE BARRERO BARBERO  
 Tècnic responsable de l'extracció de mostres (nom i cognoms): LAURA ARBOLIEDA PEREZ

Responsable/Cap d'equip en obra (nom, cognoms): JOSE BARRERO BARBERO  
 Telèfon de contacte: 600999206

**Dades de les persones treballadores**

1.- Treballadores (si no consta al pla de treball aprovat, cal adjuntar la doc corresponent)

Nom i cognoms	DNINIFIANE	
JOSE BARRERO BARBERO	091114169	
Formació	Categoria	Data darrera vigilància de la salut
TECNIC SUPERIOR PRL	TECNIC	26/08/2023
Nom i cognoms	DNINIFIANE	
LAURA ARBOLIEDA PEREZ	671626880	

Versió Admbe: 23.0062038 Pàgina 3 de 0

**Generalitat de Catalunya**

**Comunicació de l'execució dels plans d'amiant aprovats**

Formació	Categoria	Data darrera vigilància de la salut
TECNIC SUPERIOR PRL	TECNIC	26/08/2023

**Retirada de material**

1.- Material

Material retirat	Quantitat	Unitat	Canonades (m)

**Comunicacions, notificacions i posada a disposició**

D'acord amb l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les notificacions elaborades amb aquesta sol·licitud han de ser electròniques.

Indiqueu l'adreça electrònica en què voleu rebre els avisos de la posada a disposició de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, addicionalment, rebreu un avís SMS.

Adreça de correu electrònic: emax@acm2020.es  
 Telèfon mòbil: +34667621844

Les notificacions dels actes administratius es posaran a la vostra disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'espai [Àrea privada > Notificacions electròniques](#), o al Canal Empresa, a l'espai [Ajuntament > Notificacions electròniques](#). Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d'identificació i signatura establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista de canals i adreces.

**Recordem:**  
 Que que la notificació electrònica hagi estat posada a la vostra disposició teniu 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'emendrà rebutjada.

Des del moment en què accediu al contingut de la notificació, la notificació es considerarà practicada.

Rebreu un avís de posada a disposició de la notificació electrònica en l'adreça electrònica i el telèfon mòbil que indiqueu i si escau, la contrasenya per accedir al contingut de la notificació.

**Documentació annexa**

Adjunteu els següents documents:

Documentació acreditativa  
 - Fitxer adjunt: ACTI\_documento\_acm\_4ced68a91a\_2023\_785\_LAP.pdf  
 - Resum: eac12f21e4981626b36d0761c6572941c694582467160e4d513280369 opcional

Altres documentació opcional

La mida màxima del fitxer de sol·licitud incloent-hi els adjunts és de 5MB.


**Declaracions responsables**

Declaro sota la meua responsabilitat:

Versió Admbe: 23.0062038 Pàgina 4 de 0

**Annex 4: Full de camp, resultats i acreditació laboratori Teletest**

**Full de camp 18/12/2023**

	Fitxa de camp de recollida de mostres sòlides i de pols de superfície <i>Ficha de campo para la recollida de muestras sólidas y de polvo de superficies</i>			Projecte / Proyecto: 49/23 Servei / Servicio: 49/23 Data execució/ Fecha Ejecución: 18/12/2023 Client / Cliente: 49/23 Projecte C / Proyecto: 49/23	
	Identificació / Localització de la inspecció: 49/23				
Data - Fecha: 18/12/2023		Identificació del/la tècnic que recull les mostres/ Identificación de/la técnico que recoge las muestras: José Barrios, Laura Arboledas			
Codi i Nom de la mostra <small>Código y nombre de la muestra</small>	Descripció de la mostra <small>Descripción de la muestra</small>	Foto del lloc <small>Foto del lugar</small>	Foto de la bossa <small>Foto de la bolsa</small>	Localitz. en plànol <small>Localización en plano</small>	Ubicació <small>Ubicación</small>
01468229 49/23-1	Muestra polvo de superficie estantería	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
01468235 49/23-2	Muestra polvo de superficie suelo	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
01468225 49/23-3	Muestra polvo de superficie madera	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
01468234 49/23-4	Muestra polvo de superficie suelo	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	Nave zona inferior
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
Comentaris, observacions / Comentarios, Observaciones: Analizar en laboratorio Teletest por SEM *URGEM					
R-015 Rev 0 Data / Fecha: 21/06/11	ACM-2020, S.L. - C. Ibiza, 1, Baixos - 08214 Badia del Vallès - Barcelona T. 657 871 713   E-mail: <a href="mailto:acm@acm2020.es">acm@acm2020.es</a>				



## Informes resultats de Teletest

### Informe de Análisis

Grupo Informes **142357687G**  
Informe **142357687v1**  
Cliente **ACM 2020**  
Referencia Cliente # PROYECTO: 49/23



Nombre Muestra # **MUESTRA 49/23-1**  
Número Muestra **142357687** ; José Barrios, Laura Arboledas; ; Laboratorio Teletest  
Fecha Recepción: 19/12/23 10:59 Inicio Análisis: 19/12/23  
Fin Análisis: 20/12/23 Fecha Validación y Emisión Informe: 20/12/23  
Cliente: **ACM 2020**  
Riera de Cassoles 1 1939; Barcelona; ; 08006.  
Tel 934408033. Jose Barrios



Los ensayos y actividades marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC

Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.**

### Condiciones Muestreo

* Dia recogida #	18/12/2023
* Lugar de recogida #	PROYECTO: 49/23 SERVICIO: 49/23 CLIENTE: 49/23 PROYECTO C: 49/23 LOCALIZACIÓN: 49/23 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: SUPERFICIE ESTANTERÍA UBICACIÓN: NAVE ZONA INFERIOR
* Responsable recogida #	José Barrios / Laura Arboledas
* Muestra Remitida	Cinta adherente

### Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012

#### Tratamiento de la muestra

Horno de Plasma

#### Análisis cualitativo por SEM-EDS

NO SE DETECTA AMIANTO

(VR: Valores de Referencia expresados en cursiva)

**Acceso al informe digital.**  
[teletest.es](https://teletest.es)-> Mis Resultados

Informe Validado por **Jordi Montilla Prieto**  
Jefe Laboratorio de Fibras  
Fecha Validación y Emisión Informe 20-12-2023 11:53



Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.** C/ Montseny 11 Barcelona; 08012.  
Tel 932 123 345; [laboratory@teletest.es](mailto:laboratory@teletest.es)

**142357687 tSeVe**

El informe sólo da fe de las muestras recibidas y analizadas tal como se recibió en el laboratorio, salvo se indique lo contrario en Toma de Muestras. El informe no se puede reproducir parcialmente. La incertidumbre está a disposición del cliente para los ensayos acreditados conforme ISO 17025. Documento firmado electrónicamente con certificado digital (FNMT [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es)). Toda la información obtenida por parte de la organización al cliente durante el proceso de planificación, toma de muestras, análisis y valoraciones es de carácter confidencial con el cliente. No se divulgará a terceros salvo obligación legal o autorización del cliente.  
≠ Información aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma.

#### Higiene Industrial y Amianto

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Salut Pública. LSAA-002-94, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Laboratorio inscrito número 161. Productos 4-5-1-2-52-57-65.. CIF A58023326  
Recuento fibras Amianto según MTA/MA-051/A04 del INSHT, BOE 271 de 10/11/2008. Acreditación de la Generalitat de Catalunya como laboratorio especializado en Análisis de Fibras de Amianto. CT-ALA 1. CIF A58023326  
Toxicología Laboral. Volátiles y Tóxicos en ambiente.  
Teletest Analytika SA. Montseny 11, 08012 Barcelona. CIF ES A58023326

## Informe de Análisis

Grupo Informes **142357687G**  
Informe **142357688v1**  
Cliente **ACM 2020**  
Referencia Cliente = PROYECTO: 49/23



Nombre Muestra # **MUESTRA 49/23-2**

Número Muestra **142357688** ; José Barrios, Laura Arboledas; ; Laboratorio Teletest

Fecha Recepción: 19/12/23 10:59 Inicio Análisis: 19/12/23

Fin Análisis: 20/12/23 Fecha Validación y Emisión Informe: 20/12/23

Cliente: **ACM 2020**

Riera de Cassoles 1 1º3º; Barcelona; ; 08006.  
Tel 934408033. Jose Barrios



Los ensayos y actividades marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC

Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.**

### Condiciones Muestreo

* Dia recogida #	18/12/2023
* Lugar de recogida #	PROYECTO: 49/23 SERVICIO: 49/23 CLIENTE: 49/23 PROYECTO C: 49/23 LOCALIZACIÓN: 49/23 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: SUPERFICIE SUELO UBICACIÓN: NAVE ZONA INFERIOR
* Responsable recogida #	José Barrios / Laura Arboledas
* Muestra Remitida	Cinta adherente

### Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012

#### Tratamiento de la muestra

Horno de Plasma

#### Análisis cualitativo por SEM-EDS

NO SE DETECTA AMIANTO

(VR: Valores de Referencia expresados en cursiva)

Acceso al informe digital.  
[teletest.es](http://teletest.es)-> Mis Resultados

Informe Validado por **Jordi Montilla Prieto**  
Jefe Laboratorio de Fibras  
Fecha Validación y Emisión Informe 20-12-2023 11:53



Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.** C/ Montseny 11 Barcelona; 08012.  
Tel 932 123 345; [laboratory@teletest.es](mailto:laboratory@teletest.es)

**142357688 FunUe**

El informe sólo da fe de las muestras recibidas y analizadas tal como se recibió en el laboratorio, salvo se indique lo contrario en Toma de Muestras. El informe no se puede reproducir parcialmente. La incertidumbre está a disposición del cliente para los ensayos acreditados conforme ISO 17025. Documento firmado electrónicamente con certificado digital (FNMT [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es)). Toda la información obtenida por parte de la organización al cliente durante el proceso de planificación, toma de muestras, análisis y valoraciones es de carácter confidencial con el cliente. No se divulgará a terceros salvo obligación legal o autorización del cliente.  
# Información aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma.

#### Higiene Industrial y Amianto

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Salut Pública. LSAA-002-94, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Laboratorio inscrito número 161. Productos 4-5-1-2-52-57-65.. CIF A58023326  
Recuento fibras Amianto según MTA/MA-051/A04 del INSHT, BOE 271 de 10/11/2008. Acreditación de la Generalitat de Catalunya como laboratorio especializado en Análisis de Fibras de Amianto. CT-ALA 1. CIF A58023326  
Toxicología Laboral. Volátiles y Tóxicos en ambiente.  
Teletest Analytika SA. Montseny 11, 08012 Barcelona. CIF ES A58023326

## Informe de Análisis

Grupo Informes **142357687G**  
Informe **142357689v1**  
Cliente **ACM 2020**  
Referencia Cliente = PROYECTO: 49/23



Nombre Muestra # **MUESTRA 49/23-3**

Número Muestra **142357689** ; José Barrios, Laura Arboledas ; Laboratorio Teletest

Fecha Recepción: 19/12/23 10:59 Inicio Análisis: 19/12/23

Fin Análisis: 20/12/23 Fecha Validación y Emisión Informe: 20/12/23

Cliente: **ACM 2020**

Riera de Cassoles 1 1º3º; Barcelona; ; 08006.

Tel 934408033. Jose Barrios



Los ensayos y actividades marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC

Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.**

### Condiciones Muestreo

* Día recogida #	18/12/2023
* Lugar de recogida #	PROYECTO: 49/23 SERVICIO: 49/23 CLIENTE: 49/23 PROYECTO C: 49/23 LOCALIZACIÓN: 49/23 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: SUPERFICIE MADERA UBICACIÓN: NAVE ZONA INFERIOR
* Responsable recogida #	José Barrios / Laura Arboledas
* Muestra Remitida	Cinta adherente

### Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012

#### Tratamiento de la muestra

Horno de Plasma

#### Análisis cualitativo por SEM-EDS

NO SE DETECTA AMIANTO

(VR: Valores de Referencia expresados en cursiva)

Acceso al informe digital.  
[teletest.es](https://teletest.es)-> Mis Resultados

Informe Validado por **Jordi Montilla Prieto**  
Jefe Laboratorio de Fibras  
Fecha Validación y Emisión Informe 20-12-2023 11:53



Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.** C/ Montseny 11 Barcelona; 08012.  
Tel 932 123 345; [laboratory@teletest.es](mailto:laboratory@teletest.es)

**142357689 NQpUP**

El informe sólo da fe de las muestras recibidas y analizadas tal como se recibió en el laboratorio, salvo se indique lo contrario en Toma de Muestras. El informe no se puede reproducir parcialmente. La incertidumbre está a disposición del cliente para los ensayos acreditados conforme ISO 17025. Documento firmado electrónicamente con certificado digital (FNMT [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es)). Toda la información obtenida por parte de la organización al cliente durante el proceso de planificación, toma de muestras, análisis y valoraciones es de carácter confidencial con el cliente. No se divulgará a terceros salvo obligación legal o autorización del cliente. # Información aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma.

#### Higiene Industrial y Amianto

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Salut Pública. LSAA-002-94, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Laboratorio inscrito número 161. Productos 4-5-1-2-52-57-65.. CIF A58023326  
Recuento fibras Amianto según MTA/MA-051/A04 del INSHT, BOE 271 de 10/11/2008. Acreditación de la Generalitat de Catalunya como laboratorio especializado en Análisis de Fibras de Amianto. CT-ALA 1. CIF A58023326  
Toxicología Laboral. Volátiles y Tóxicos en ambiente.  
Teletest Analytika SA. Montseny 11, 08012 Barcelona. CIF ES A58023326

## Informe de Análisis

Grupo Informes **142357687G**

Informe **142357690v1**

Cliente **ACM 2020**

Referencia Cliente = PROYECTO: 49/23



Nombre Muestra # **MUESTRA 49/23-4**

Número Muestra **142357690** ; José Barrios, Laura Arboledas ; Laboratorio Teletest

Fecha Recepción: 19/12/23 10:59 Inicio Análisis: 19/12/23

Fin Análisis: 20/12/23 Fecha Validación y Emisión Informe: 20/12/23

Cliente: **ACM 2020**

Riera de Cassoles 1 1º3º; Barcelona; ; 08006.

Tel 934408033. Jose Barrios



Los ensayos y actividades marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC

Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.**

### Condiciones Muestreo

* Dia recogida #	18/12/2023
* Lugar de recogida #	PROYECTO: 49/23 SERVICIO: 49/23 CLIENTE: 49/23 PROYECTO C: 49/23 LOCALIZACIÓN: 49/23 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: SUPERFICIE MADERA UBICACIÓN: NAVE ZONA INFERIOR
* Responsable recogida #	José Barrios / Laura Arboledas
* Muestra Remitida	Cinta adherente

### Determinación de Asbestos en Muestras Sólidas ISO 22262:2012

#### Tratamiento de la muestra

Horno de Plasma

#### Análisis cualitativo por SEM-EDS

NO SE DETECTA AMIANTO

(VR: Valores de Referencia expresados en cursiva)

**Acceso al informe digital.**  
[teletest.es](https://teletest.es)-> Mis Resultados

Informe Validado por **Jordi Montilla Prieto**  
Jefe Laboratorio de Fibras  
Fecha Validación y Emisión Informe 20-12-2023 11:53



Informe emitido por: **TeleTest Analytika S.A.** C/ Montseny 11 Barcelona; 08012.  
Tel 932 123 345; [laboratory@teletest.es](mailto:laboratory@teletest.es)

**142357690 9Gx3j**

El informe sólo da fe de las muestras recibidas y analizadas tal como se recibió en el laboratorio, salvo se indique lo contrario en Toma de Muestras. El informe no se puede reproducir parcialmente. La incertidumbre está a disposición del cliente para los ensayos acreditados conforme ISO 17025. Documento firmado electrónicamente con certificado digital (FNMT [www.fnmt.es](http://www.fnmt.es)). Toda la información obtenida por parte de la organización al cliente durante el proceso de planificación, toma de muestras, análisis y valoraciones es de carácter confidencial con el cliente. No se divulgará a terceros salvo obligación legal o autorización del cliente. = Información aportada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la misma.

#### Higiene Industrial y Amianto

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Salut Pública. LSAA-002-94, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Laboratorio inscrito número 161. Productos 4-5-1-2-52-57-65.. CIF A58023326  
Recuento fibras Amianto según MTA/MA-051/A04 del INSHT, BOE 271 de 10/11/2008. Acreditación de la Generalitat de Catalunya como laboratorio especializado en Análisis de Fibras de Amianto. CT-ALA 1. CIF A58023326  
Toxicología Laboral. Volátiles y Tóxicos en ambiente.  
Teletest Analytika SA. Montseny 11, 08012 Barcelona. CIF ES A58023326

## Acreditació del laboratori Teletest



Anexo Técnico  
Nº 910/LE2640 Rev. 1  
Pág. 1 de 1

### TELETEST ANALYTIKA S.A.

Dirección: C/Montseny, 11 - 08012 Barcelona  
Norma de referencia: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**  
Actividad: **Ensayo**  
Acreditación nº: **910/LE2640**  
Fecha de entrada en vigor: 03/09/2021

### ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

(Rev. 1 fecha 03/09/2021)

#### Área Técnica: Laboratorio de Fibras

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR	ENSAYO	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Soporte de muestreo de atmósferas laborales	Recuento de fibras de amianto y otras fibras por microscopía óptica de contraste	MTA/MA-051/A04
Soporte de muestreo de atmósferas laborales	Recuento de partículas fibrosas inorgánicas. Método SEM-EDS	ISO 14966
Materiales susceptibles de contener amianto (MCA)	Determinación cualitativa de amianto Método SEM-EDS y método PLM	ISO 22262-1



ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF ([www.enac.es](http://www.enac.es))  
Código Validación Electrónica: 4807B2827yc188m0g  
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic aquí