

PLANIFICACIÓ I SEGUIMENT DE MESURES CORRECTORES

Subcomitè Altres Centres

Expedient

2024IP/093

Pendent 21/06/2024

Centre treball 1100T59 Finca Can Patxot (Masia Mariona)

Descripció

Prevenció
adicional

Obs MC

Mesura correctora	Data prevista	Data execució	Responsable me	Cost (€)
Mentre no es realitzi la retirada i segons l'estat de conservació dels elements, caldrà tenir en compte les següents mesures recollides a l'informe: - Estabilització i confinament: aplicació d'un producte específic encapsulant per fibrociments. - Caldrà seguir els procediments i mesures recollits a l'informe de diagnosi esmentat.			GSPN	0
Sempre que es detecti o existeixin canvis substancials realitzar revaloració del risc potencial del MCA segons la UNE171370-2 dur a terme per un inspector d'amiant qualificat.			GSPN	0
Qualsevol actuació de retirada o encapsulament del material implicarà la retirada prèvia de les instal·lacions de subministrament elèctric i aigua a l'edifici. Aquestes feines de retirada del cablejat elèctric i dels tubs d'aigua que discorren per l'interior dels tubs de fibrociment es poden considerar unes operacions en risc d'amiant i per tant auriem de realitzar-les treballadors d'una empresa RERA.			GSPN	0
Retirada dels MCA identificats M1.1- 42354064 i M1.2- 142354065, a l'Informe per la diagnosi d'amiant als equipaments de la Xarxa de Parcs aturals de la Diputació de Barcelona. difici Masia Mariona d'acord amb el Pla de treball aprovat per l'Autoritat Laboral competent, per part d'una empresa RERA.			GSPN	0
Formar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.		05/06/2024	OPRL/GSPN	0
Informar al personal de la Diputació de Barcelona que desenvolupi les seves tasques en locals on s'han identificat materials amb amiant, o que per les tasques que realitzin poguessin trobar materials amb amiant o sospitosos de contenir-ne, d'acord als articles 13 i 14 del RD 396/2006, fonamentalment a nivell d'identificació i instrucció de no manipular-ho.		05/06/2024	OPRL/GSPN	0
Informar als/les treballadors/es dels resultats obtinguts i mesures preventives a aplicar.			GSPN	0
Dins del procediment de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE), s'haurà d'informar a les empreses alienes de l'existència i ubicació del material amb amiant.			GSPN	0
Prohibir cap actuació/intervenció tant del personal de Diputació com d'empreses alienes sobre els elements de l'edifici que contenen amiant descrits interiorment, tret que es realitzin per de part personal d'empreses RERA.			GSPN	0
Senyalització dels elements / materials amb contingut d'amiant amb senyalització expressa de no manipular			GSPN	0