

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: SLL_IP039_2024_Manteniment eslingues_Parc Sant Llorenç
Centre de treball: Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Subcomitè: AC Altres Centres

Lleu

Breu descripció situació actual

En data 27 de febrer de 2024, la tècnica sota signant realitza una visita a la nau de Terrassa del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac amb motiu de la realització de preses de mostres ambientals per mesurar fums dièsel a la nau. Durant la visita, s'observa ús d'eslingues en la preparació de materials per transportar.

Algunes de les eslingues, semblen en mal estat i d'altres s'observen noves per estrenar. Es recorda, cal no fer ús d'aquells equips i materials com les eslingues que s'observin en mal estat. El personal afirma seguir aquestes instruccions i de fet s'observen eslingues noves que són les que indiquen que faran servir.

Ens informen i s'observa que estan en procés de reorganització i neteja dels espais. Els espais d'emmagatzematge de la zona de manteniment forestal han millorat en general en quan a ordre i neteja, estan en procés de millora.

Es sol·licita informació de les eslingues noves per revisar la informació del fabricant. Un cop rebuda aquesta informació i revisada es dona trasllat de les indicacions a destacar per correu electrònic, donada la urgència necessària per fer servir les eslingues. El recull d'aquesta informació es trasllada en aquest informe de prevenció.

Proposta de mesures preventives

- Cal seguir **sempre** les indicacions del propi fabricant en quant a ús i manteniment.
- Comprovar que les eslingues disposin de marcat CE i compleixin amb la norma UNE-EN 1492.
- Respectar la càrrega màxima indicada pel fabricant. No sobrepassar mai aquests límits.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: SLL_IP039_2024_Manteniment eslingues_Parc Sant Llorenç
Centre de treball: Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Subcomitè: AC Altres Centres

Lleu

- Tenir en compte els coeficients i angles de cada posició. Comprovar que els angles de càrrega són correctes. Seguir les indicacions del fabricant i les taules de referència.
- Realitzar inspeccions periòdiques i prèvies al seu ús, per tal de comprovar el bon estat de les eslingues, d'acord a les indicacions del fabricant (correcta identificació de l'etiqueta, sense signes de deteriorament per efectes de la climatologia, desgast, trencaments, friccions, alteració de color, efectes corrosius, talls i altres.)
- En cas d' observar deteriorament de les eslingues, retirar de manera immediata.

A les etiquetes de les eslingues s'indica la informació següent:

- Càrrega màxima d'utilització en elevació vertical: El fabricant haurà d'indicar la càrrega màxima que permet aixecar l'eslinga.
- Material del que està feta la cinta vindrà indicat pel color de l'etiqueta: verd-poliàmida, blau-polièster, marró polipropilè.
- Nom del fabricant o logotip.
- N° sèrie o codi de traçabilitat.
- La norma UNE
- Longitud
- Marcat CE
- Coeficient de seguretat, la relació entre la càrrega de trencament i la d'utilització, d'acord a la Norma UNE haurà de ser 7.

Instruccions generals en quan a manteniment i ús:

- Durant el seu emmagatzematge i transport s'ha de guardar en un lloc sec i ventilat, sense exposició solar.
- Lloc d' emmagatzematge serà un lloc lliure d'atmosferes de pols, greix, àcids i/o productes corrosius.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: SLL_IP039_2024_Manteniment eslingues_Parc Sant Llorenç
Centre de treball: Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Subcomitè: AC Altres Centres

Lleu

- La temperatura de l'ambient no haurà de superar els 60°C, no s'han d'exposar a temperatures elevades.
- No s'han de depositar directament al terra, es recomana l'ús de suports de fusta amb perfils rodons o sobre palets o prestatgeries.
- Es recomana no exposar-les a la llum solar o altres fons de radiació UV.
- Evitar el contacte amb zones humides.

Revisions periòdiques:

- Abans de cada ús, l'eslinga ha de ser inspeccionada per detectar defectes i assegurar-se de que la identificació és correcta. S'han de guardar i mantenir el registres d'inspecció/revisió de les eslingues.
 - Mantenir llistat de les eslingues, amb les característiques, any de fabricació, etc.
 - Mantenir registre de les revisions, que inclogui data, nom, resultats, properes revisions i comentaris.
- Mentre no es realitzi la retirada del material que no s'utilitza, senyalitzar la prohibició de "fora d' ús".
- Per les tasques de transport i manipulació de materials seguir les indicacions de la pròpia avaluació de riscos, dels informes complementaris i les indicacions específiques en les formacions de prevenció de riscos laborals.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: SLL_IP039_2024_Manteniment eslingues_ Parc Sant Llorenç
Centre de treball: Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Subcomitè: AC Altres Centres

Lleu

En data 9 d'abril de 2024, es redacta el present document per part de la tècnica superior de prevenció de riscos laborals Montse Arráez Carrión.

Metadades del document

Núm. expedient	2021/0004578
Tipus documental	Informe
Títol	SLL IP039 2024 Manteniment eslingues Parc Sant Llorenç

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Montserrat Arráez Carrión (TCAT)	Tècnica superior prevenció de riscos laborals	Signa	25/04/2024 10:24
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	26/04/2024 10:40

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
8698aabce9302f567af2	https://seuelectronica.diba.cat	