

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** SLL\_IP167\_2023\_Valoració espai de treball garatge Terrassa  
**Centre de treball:** Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac  
**Subcomitè:** AC Altres Centres

**Lleu**

### Breu descripció situació actual

En data 13 de juliol de 2023, la tècnica sotasignat de l'Oficina de prevenció de riscos laborals, realitza una visita a les instal·lacions del garatge de Terrassa del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac on s'ubica entre altres, el despatx de treball a valorar. A la visita ens va acompanyar el delegat de prevenció en Rubén Tugas i també va ser present en Ricard Alcojor. També va assistir el treballador Pere Vicenç Sala Savall, que actualment ocupa aquest espai de treball.

El motiu de la visita es per donar compliment a la mesura correctora derivada de l'informe de prevenció 2023IP105, així com donar resposta a la comunicació d'alguns delegats de prevenció que ens van comunicar a l'OPRL que el treballador que ocupa el lloc de treball del despatx havia manifestat malestar pels fums derivats de la zona d'aparcament.

L'espai de treball que es valora, es ocupat de manera provisional de forma diària per un treballador del Parc. L'ús habitual de l'espai de treball, és de manera puntual poden accedir als ordinadors del despatx persones de la colla de manteniment i/o de guarderia forestal del Parc. El despatx consta de dues taules de treball amb dos ordinadors de sobretaula. El treballador s'ubica habitualment al ordinador més proper a la porta.

El despatx té una superfície d'uns 12,55 m<sup>2</sup>. Disposa de dos finestres conjuntes d'obertura per fulles corredisses, d' uns 4 metres de llarg per 70 cm d'alt. Les finestres donen a l'exterior al c/ dels Ferroviaris.

Es disposa de radiador i d' aire condicionat mòbil.

El dia de la visita, s'observen la porta del despatx i les finestres tancades. L'aire condicionat en correcte funcionament.

El despatx està ubicat a la part posterior del garatge. Entre el despatx i la zona d'aparcament hi ha un passadís tancat amb parets d' obra fins al sostre. S'accedeix a la zona del passadís per porta RF ( resistència al foc ).

El dia de la visita la porta RF estava oberta i lligada amb cordes a la paret. Es recorda que cal mantenir la porta tancada per tal d'aïllar els sectors de la nau. El dia de la visita el treballador present, qui està habitualment, deslliga la porta.

La zona d'aparcament disposa de sistema d' extracció de fums.

Es realitzen mesures per valorar la qualitat de l'aire interior amb aparell Casella model HD21AB17. Els resultats a l'interior del despatx amb les condicions anteriorment descrites a les

## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** SLL\_IP167\_2023\_Valoració espai de treball garatge Terrassa  
**Centre de treball:** Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac  
**Subcomitè:** AC Altres Centres

**Lleu**

11:00 hores, són les següents:

- Diòxid de carboni: 625 ppm
- Monòxid de carboni: 0 ppm
- Temperatura: 25.4°C
- Humitat relativa: 55 %
- Pressió atmosfèrica: 981 hPa

Les mesures exteriors són de CO<sub>2</sub>: 355, CO: 0 ppm, T<sup>a</sup>: 27,9°C, HR: 54%, Patm 981 hPa

Els valors de concentració de CO<sub>2</sub> a l'aire, d'acord a la norma UNE EN 13779, es considera de qualitat d'aire d'òptima qualitat (IDA 1)

En quan als valors de temperatura i humitat, els valors es troben dins els intervals del Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (Temperatura entre 17°C i 27°C i humitat relativa entre 30 i 70%)

També es realitzen mesures d'il·luminació a l'espai de treball del despatx amb Luxòmetre Chauvin model 1110. El resultat de les mesures és de 700lux. Aquest valor es troba per sobre dels mínims establerts al Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball amb pantalles de visualització de dades, per treballs amb exigències visuals altes (500 lux)

### Proposta de mesures preventives

Mantenir les condicions ambientals avaluades, pel que fa a la temperatura, la humitat relativa, la qualitat de l'aire interior i il·luminació dels llocs de treball.



## INFORME DE PREVENCIÓ

**Expedient:** SLL\_IP167\_2023\_Valoració espai de treball garatge Terrassa  
**Centre de treball:** Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac  
**Subcomitè:** AC Altres Centres

**Lleu**

---

### Legislació i normatives:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

En data 22 d'agost de 2023, es redacta el present document per part de la tècnica superior de prevenció de riscos laborals Montse Arráez Carrión.

## Metadades del document

<b>Núm. expedient</b>	2021/0004578
<b>Tipus documental</b>	Informe
<b>Títol</b>	SLL IP167 2023 Valoració espai de treball garatge de Terrassa_Parc Sant Llorenç

## Signatures

<b>Signatari</b>		<b>Acte</b>	<b>Data acte</b>
Montserrat Arráez Carrión (TCAT)	Tècnic prevenció de riscos laborals	Signa	25/08/2023 12:13
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	25/08/2023 12:32

## Validació Electrònica del document

<b>Codi (CSV)</b>	<b>Adreça de validació</b>	<b>QR</b>
9fe0044b4af26c48fbd4	<a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a>	