

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació grapadora Nagel Multinak
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lieu

Breu descripció situació actual

El dia 24 d'abril de 2024 el tècnic sotasignat realitza visita al Departament de Reproducció Gràfica ubicat a l'Edifici 4 del Recinte Urgell per valorar les condicions de treball derivades d'ús la grapadora Nagel Multinak.

La grapadora elèctrica permet grapar fulls o plecs. Disposa de pedal pel seu accionament, i la zona de treball està protegida per un resguard amb enclavament.

Per grapar, es realitzen les operacions següents:

1. Engegar la màquina.
2. Carregar els subministrador de grapes.
3. Col·locar el treball amb el posicionament adient per ubicació de les grapes.
4. Pulsar el mecanisme corresponent (pedal) per efectuar el grapat.
5. Extreure els plecs o els fulls grapats.

Ajustaments:

- S'ha d'ajustar la màquina a la mida dels fulls o plecs que s'han de grapar.

En cas de reparacions o manteniments, es realitzen per part d'una empresa externa especialitzada.

Hi ha a disposició dels treballadors el manual d'instruccions del fabricant.

En la realització d'aquestes tasques s'han identificat els riscos següents:

- 11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES
- 16 CONTACTES ELÈCTRICS

Proposta de mesures correctores/preventives

Per evitar o reduir els riscos identificats, es disposa de les mesures preventives següents:

11 ATRAPAMENT PER/ENTRE OBJECTES (parts mòbils de la grapadora)

- No accedir mai a l'interior de la grapadora Nagel Multinak mentre es trobi en funcionament.

INFORME DE PREVENCIÓ

Expedient: UR_04_2024_IP_Avaluació grapadora Nagel Multinak
Centre de treball: Edifici 4. Recinte Urgell
Subcomitè: Urgell

Lieu

-
- La grapadora disposa de resguard que impedeix l'accés involuntari a la zona de treball, que consisteix en una tapa metàl·lica amb reixa. La grapadora s'atura automàticament si s'obre aquesta tapa.
 - INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:
 - o No accedir mai a l'interior de la grapadora Nagel Multinak mentre es trobi en funcionament.

16 CONTACTES ELÈCTRICS (equip elèctric)

- No és permès fer cap tipus de manteniment dels components elèctrics. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.
- INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS:
 - o No és permès fer cap tipus de manteniment dels components elèctrics. En cas necessari s'ha de contactar amb el servei tècnic.

En data 22 de juliol de 2024, es redacta el present informe per part del tècnic de prevenció de riscos laborals Jerónimo Aguilar Romo.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0013827
Tipus documental	Informe
Títol	UR_04_2024_IP_Avaluació grapadora Nagel Multinak Reprografia

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Concepció Minguet Salvado (TCAT)	Cap Unitat de Seguretat Higiene i Ergonomia	Signa	26/07/2024 09:12
Jeronimo Aguilar Romo (TCAT)	Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals	Signa	26/07/2024 09:13

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
369152c1bf0115ee668d	https://seuelectronica.diba.cat	

